

Býšť - Fotodokumentace

| ID Foto | Popis | Obec | Katastr | Směr | Autor | |
|------------------------------|---|-----------|------------------|------|------------------------------|----------------------|
| 12291238.JPG | Obecní úřad Býšť, sídlo povodňové komise | Býšť | Býšť | | Envipartner, s. r. o. | mapa |
| 12291171.JPG | OÚ Chvojenec, sídlo PK, evakuační místo | Chvojenec | Chvojenec | | ENVIPARTNER, s. r. o. | mapa |
| 12291199.JPG | ohrožující objekt | Chvojenec | Chvojenec | | EVIPARTNER, s. r. o. | mapa |
| 12291244.PNG | Hlásný profil, vyústění zatrubněného potoka | Býšť | Býšť | | KOČMAN envimonitoring s.r.o. | mapa |
| 12291250.JPG | koryto toku Býšťského potoka v intravilánu obce | Býšť | Býšť | J | Envipartner, s. r. o. | mapa |
| 12291254.JPG | Rybník Špaček | Býšť | Býšť | | Envipartner, s. r. o. | mapa |
| 12291258.JPG | Retenční nádrž v obci Býšť | Býšť | Býšť | | Envipartner, s. r. o. | mapa |
| 12293638.JPG | Městský úřad Holice | Holice | Holice v Čechách | S | ENVIPARTNER, s. r. o. | mapa |
| 12351940.JPG | Varovné srážkoměrné čidlo bude instalováno na budově bytového domu č.p. 61. | Holice | Holice v Čechách | | ENVIPARTNER, s.r.o. | mapa |
| 12352179.JPG | Varovné srážkoměrné čidlo bude instalováno na budově OÚ, st. pozemek č. 40, tak, aby okolní překážky neovlivňovaly zachycení srážkové vody. Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně | Chvojenec | Chvojenec | S | ENVIPARTNER, s.r.o. | mapa |