

## Prostřední Poříčí - Fotodokumentace

| ID Foto                      | Popis  | Obec              | Katastr                   | Směr | Autor                                |                      |
|------------------------------|--|-------------------|---------------------------|------|--------------------------------------|----------------------|
| <a href="#">12183167.jpg</a> | Obecní úřad - evakuační středisko.                                 | Skrchov           | Skrchov                   | JV   | Ing. Lumír Pála - PIP ©<br>Copyright | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">12270948.jpg</a> | Srážkoměrná stanice Křtěnov  | Křtěnov           | Křtěnov u Olešnice        |      | neuveden                             | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">12520574.jpg</a> | Ledové jevy u mostu  | Prostřední Poříčí | Prostřední Poříčí         |      | Obec Prostřední Poříčí               | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">12520926.JPG</a> | Křetínská v obci Prostřední Poříčí                                 | Prostřední Poříčí | Prostřední Poříčí         |      | ENVIPARTNER, s.r.o.                  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">12520930.JPG</a> | Křetínská před obchodem s<br>potraviny COOP                        | Prostřední Poříčí | Prostřední Poříčí         |      | ENVIPARTNER, s.r.o.                  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">12520572.jpg</a> | Ledové jevy u mostu  | Prostřední Poříčí | Prostřední Poříčí         |      | Obec Prostřední Poříčí               | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">12520925.JPG</a> | Havarijní stav mostku v<br>Prostředním Poříčí                      | Prostřední Poříčí | Prostřední Poříčí         |      | ENVIPARTNER, s.r.o.                  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">12520979.JPG</a> | Přítok vod do intravilánu po místní<br>komunikaci                  | Prostřední Poříčí | Prostřední Poříčí         |      | ENVIPARTNER, s.r.o.                  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">12520932.JPG</a> | Hlásný profil LG Prostřední Poříčí                                 | Prostřední Poříčí | Prostřední Poříčí         |      | ENVIPARTNER, s.r.o.                  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">12520981.JPG</a> | Nekapacitní mostek   | Prostřední Poříčí | Prostřední Poříčí         |      | ENVIPARTNER, s.r.o.                  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">12520953.JPG</a> | Vodočetná lať s vyznačenými SPA<br>v rámci HP LG Prostřední Poříčí | Prostřední Poříčí | Prostřední Poříčí         |      | ENVIPARTNER, s.r.o.                  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">12629134.png</a> | HP Bohuňov (Křetínská)   | Bohuňov           | Bohuňov nad<br>Křetínskou |      | KOCMAN envimonitring<br>s.r.o.       | <a href="#">mapa</a> |