

Tvrdonice - Fotodokumentace

| ID Foto | Popis | Obec | Katastr | Směr | Autor | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------------------------------|----------------------|
| 27074255.jpg | Hlásný profil C, Moravská Nová Ves | Moravská Nová Ves | Moravská Nová Ves | | ŠINDLAR s.r.o. | mapa |
| 12292144.jpg | Limnigrafická stanice na Kyjovce v Kyjově | Kyjov | Kyjov | Z | ENVIPARTNER, s.r.o. | mapa |
| 12510713.JPG | Vyznačené stupně povodňové aktivity na mostní konstrukci přes vodní tok Kyjovka (Stupava) ř. km 25,725 | Moravská Nová Ves | Moravská Nová Ves | JJZ | ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich | mapa |
| 12593142.JPG | Náпустný objekt Kyjovky, hlásný profil HO-C9 a srážkoměr | Hodonín | Hodonín | J | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. | mapa |
| 12609932.jpg | Hlásný profil C, Mikulčice (Kyjovka) | Mikulčice | Mikulčice | | ENVIPARTNER, s.r.o. | mapa |
| 12609935.jpg | Srážkoměr v areálu ČOV Moravská Nová Ves | Moravská Nová Ves | Moravská Nová Ves | | ENVIPARTNER, s.r.o. | mapa |
| 12609952.jpg | Hlásný profil C, Lužice (Kyjovka) | Hodonín | Hodonín | | ENVIPARTNER, s.r.o. | mapa |
| 12655398.jpg | Protipovodňová zeď u Kyjovky | Tvrdonice | Tvrdonice | | ENVIPARTNER, s. r. o. | mapa |
| 12655400.jpg | Rybník v Tvrdonicích | Tvrdonice | Tvrdonice | | ENVIPARTNER, s. r. o. | mapa |
| 12655392.jpg | Most u ulice Rybáře | Tvrdonice | Tvrdonice | | ENVIPARTNER, s. r. o. | mapa |
| 12655396.jpg | lávka u ulice Lesní | Tvrdonice | Tvrdonice | | ENVIPARTNER, s. r. o. | mapa |
| 12655394.jpg | ČOV Tvrdonice | Tvrdonice | Tvrdonice | | ENVIPARTNER, s. r. o. | mapa |
| 12655399.jpg | ZŠ Tvrdonice | Tvrdonice | Tvrdonice | | ENVIPARTNER, s. r. o. | mapa |
| 12655390.jpg | Koryto vodního toku Kyjovka | Tvrdonice | Tvrdonice | JZ | ENVIPARTNER, s. r. o. | mapa |