

Lobendava - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Mostní konstrukce (M-03) přes Luční potok v ř. km 5,55	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100. Zachytávání splávi o průtočný profil.	Luční p.	5.55	mapa
Pochybná mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 5,97	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	5.97	mapa
Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 6,30	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q20. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	6.3	mapa
Mostní konstrukce (266-019) přes Luční potok v ř. km 6,35	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100. Zachytávání splávi o průtočný profil.	Luční p.	6.35	mapa
Mostní konstrukce (M-07) přes Luční potok v ř. km 6,41	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání splávi o průtočný profil.	Luční p.	6.41	mapa
Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 7,58	Lobendava	Severní	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	7.58	mapa
Propustek na silnici III/2677 přes Severní potok v ř. km 0,88	Lobendava	Severní	Málo kapacitní propustek. Riziko zachycení splávi.	Severní p.	0.88	mapa
Mostní konstrukce (26510-10) na silnici III/26510 přes Luční potok v ř. km 4,95	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q20. Zachytávání splávi o mostní konstrukci	Luční p.	4.95	mapa
Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 7,67	Lobendava	Severní	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	7.67	mapa
Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 8,65	Lobendava	Severní	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání splávi o průtočný profil.	Luční p.	8.65	mapa
Mostní konstrukce (Z-04) na Lučním potoce v ř. km 5,91	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	5.91	mapa
Mostní konstrukce (M-09) přes Severní potok v ř. km 0,36	Lobendava	Severní	Kapacitní průtočný profil mostní konstrukce.	Severní p.	0.36	mapa
Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 7,24	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	7.24	mapa
Mostní konstrukce (2671-1) přes Luční potok v ř. km 8,23	Lobendava	Severní	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100.	Luční p.	8.23	mapa
Propustek na silnici III/2677 přes Severní potok v ř. km 1,25	Lobendava	Severní	Málo kapacitní propustek. Riziko zachycení splávi.	Severní p.	1.25	mapa
Mostní konstrukce (M-22) přes Luční potok v ř. km 6,73	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Možnost zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	6.73	mapa

Mostní konstrukce (M-18) přes Luční potok v ř. km 7,08	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	7.08	mapa
Propustek přes Severní potok v ř. km 1,42	Lobendava	Severní	Málo kapacitní propustek.	Severní p.	1.42	mapa
Archaická mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 6,29	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q20. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	6.29	mapa
Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 6,14	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q20. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	6.14	mapa
Mostní konstrukce u místní komunikace přes Severní potok v ř. km 0,51	Lobendava	Severní	Kapacitní průtočný profil mostní konstrukce. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Severní p.	0.51	mapa
Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 5,76	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	5.76	mapa
Mostní konstrukce (M-02) před Luční potok v ř. km 5,48	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q20. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	5.48	mapa
Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 5,14	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100. Zachytávání splávi o průtočný profil.	Luční p.	5.14	mapa
Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 4,17	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q20. Zachytávání splávi o mostní konstrukci	Luční p.	4.17	mapa