

## Lobendava - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
<a href="#">Mostní konstrukce (M-03) přes Luční potok v ř. km 5,55</a>	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100. Zachytávání splávi o průtočný profil.	Luční p.	5.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pochybná mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 5,97</a>	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	5.97	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 6,30</a>	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q20. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	6.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce (266-019) přes Luční potok v ř. km 6,35</a>	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100. Zachytávání splávi o průtočný profil.	Luční p.	6.35	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce (M-07) přes Luční potok v ř. km 6,41</a>	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání splávi o průtočný profil.	Luční p.	6.41	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 7,58</a>	Lobendava	Severní	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	7.58	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek na silnici III/2677 přes Severní potok v ř. km 0,88</a>	Lobendava	Severní	Málo kapacitní propustek. Riziko zachycení splávi.	Severní p.	0.88	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce (26510-10) na silnici III/26510 přes Luční potok v ř. km 4,95</a>	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q20. Zachytávání splávi o mostní konstrukci	Luční p.	4.95	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 7,67</a>	Lobendava	Severní	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	7.67	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 8,65</a>	Lobendava	Severní	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání splávi o průtočný profil.	Luční p.	8.65	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce (Z-04) na Lučním potoce v ř. km 5,91</a>	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	5.91	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce (M-09) přes Severní potok v ř. km 0,36</a>	Lobendava	Severní	Kapacitní průtočný profil mostní konstrukce.	Severní p.	0.36	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 7,24</a>	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	7.24	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce (2671-1) přes Luční potok v ř. km 8,23</a>	Lobendava	Severní	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100.	Luční p.	8.23	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek na silnici III/2677 přes Severní potok v ř. km 1,25</a>	Lobendava	Severní	Málo kapacitní propustek. Riziko zachycení splávi.	Severní p.	1.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce (M-22) přes Luční potok v ř. km 6,73</a>	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Možnost zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	6.73	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Mostní konstrukce (M-18) přes Luční potok v ř. km 7,08</a>	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	7.08	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek přes Severní potok v ř. km 1,42</a>	Lobendava	Severní	Málo kapacitní propustek.	Severní p.	1.42	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Archaická mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 6,29</a>	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q20. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	6.29	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 6,14</a>	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q20. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	6.14	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u místní komunikace přes Severní potok v ř. km 0,51</a>	Lobendava	Severní	Kapacitní průtočný profil mostní konstrukce. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Severní p.	0.51	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 5,76</a>	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	5.76	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce (M-02) před Luční potok v ř. km 5,48</a>	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q20. Zachytávání splávi o mostní konstrukci.	Luční p.	5.48	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 5,14</a>	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100. Zachytávání splávi o průtočný profil.	Luční p.	5.14	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce přes Luční potok v ř. km 4,17</a>	Lobendava	Lobendava	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q20. Zachytávání splávi o mostní konstrukci	Luční p.	4.17	<a href="#">mapa</a>