

Malhostovice - Místa omezující odtokové poměry

| Název | Obec | Katastr | Popis | Vodní tok | ř. km |
|---|--------------|--------------|--|--------------|----------------------------|
| Zatrubnění Žlíbek | Malhostovice | Nuzířov | Riziko snížení průtočnosti profilu, možnost vybřežení vody na pozemky v obci. | Žlíbek | 1.54 mapa |
| Most silnice II/379 - Žlíbek | Malhostovice | Malhostovice | Riziko vybřežení vody na pozemní komunikaci. | Žlíbek | 0.2 mapa |
| Most silnice II/379 - Žalvíř | Malhostovice | Malhostovice | Riziko vybřežení vody na pozemní komunikaci a přilehlé pozemky. | Žalvíř | 0.26 mapa |
| Přístupové lávky k obytným objektům na pravém břehu potoka Žalvíř | Malhostovice | Malhostovice | Riziko snížení průtočnosti profilu. | Žalvíř | 0.44 mapa |
| Most k č. p. 248 a 48 | Malhostovice | Malhostovice | Riziko snížení průtočnosti profilu. | Lubě | 7.4 mapa |
| Most silnice II/379 - Šekramský p. | Malhostovice | Malhostovice | Silniční most pod zemědělským areálem na silnici II/379. Průtočný profil tvoří dvojice betonových trub - místo náchylné k zachytávání splavenin. Možnost vybřežení vody na pozemní komunikaci. | Šekramský p. | 0.275 mapa |
| Most silnice II/379 - Pachla | Malhostovice | Malhostovice | Riziko vybřežení vody na pozemní komunikaci a přilehlé pozemky. | Pachla | 0.43 mapa |
| Přístupový mostek ke hřbitovu v intravilánu Malhostovic | Malhostovice | Malhostovice | Riziko snížení průtočnosti profilu a vybřežení vody na přilehlé pozemky. | Žalvíř | 0.53 mapa |
| Hospodářský mostek k Bučkovu mlýnu | Malhostovice | Malhostovice | Riziko snížení průtočnosti profilu. | Lubě | 7.92 mapa |