

ORP Frýdlant - Místa omezující odtokové poměry

| Název | Obec | Katastr | Popis | Vodní tok | ř. km |
|--|-----------------------|------------------------|--|-------------|---------------------------|
| Dolní Řasnice - č.p. 248 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Zúžený průtočný profil, mostek a poškozená opěrná stěna. | Řasnice | 12.1 mapa |
| Dolní Řasnice - č.p. 82 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Malý průtočný profil, mostek a zanesené koryto. | Řasnice | 11.9 mapa |
| Dolní Řasnice č.p.111 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Mostek přes vodní tok Řasnice - malý průtočný profil. | Řasnice | 10.1 mapa |
| Krásný Les | Krásný Les | Krásný Les u Frýdlantu | Starý nefunkční jez, lokalita U Petreků č.p. 256. | Řasnice | 7.8 mapa |
| Nové Město pod Smrkem - býv. Textilana | Nové Město pod Smrkem | Nové Město pod Smrkem | Částečné zatrubnění toku a dvě vodní nádrže. | Lomnice | 11.2 mapa |
| Krásný Les | Krásný Les | Krásný Les u Frýdlantu | U Hrdličky č.p. 45 - byl vytvořen val bránící odtoku vody. | Řasnice | 5.6 mapa |
| Bulovka mostek u č.p. 315 | Bulovka | Bulovka | Mostek se zúženým profilem u č.p. 315. | Bulovský p. | 11.1 mapa |
| Černousy most u č. p. Ves 1 | Černousy | Ves | Riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu | Smědá | 2.6 mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 105 | Dětřichov | Dětřichov u Frýdlantu | zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splavenin a snížení průtočnosti | Oleška | 4.95 mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 193 | Dětřichov | Dětřichov u Frýdlantu | zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splavenin a snížení průtočnosti | Oleška | 4.6 mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 200 | Dětřichov | Dětřichov u Frýdlantu | zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splavenin a snížení průtočnosti | Oleška | 4.2 mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 920 | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010 | Řasnice | 0.21 mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 643 a průmyslového podniku | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil 2 mostních konstrukcí | Řasnice | 0.57 mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 1076 | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010 | Řasnice | 0.73 mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 885 a 997 | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil 2 mostních konstrukcí pro pěší | Řasnice | 0.86 mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 1437 | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil mostní konstrukce | Řasnice | 1.15 mapa |
| Habartice mostek | Habartice | Habartice u Frýdlantu | zúžený profil toku mostkem, riziko zachycení splávi | Kočičí p. | 0.1 mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 260 | Hejnice | Hejnice | zúžený profil mostní konstrukce | Smědá | 37.9 mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 40 | Hejnice | Hejnice | zúžený profil mostní konstrukce | Smědá | 37.4 mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 359 | Hejnice | Hejnice | zúžený profil mostní konstrukce | Smědá | 36.9 mapa |

| | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|---|----------------|-------|----------------------|
| Heřmanice most u č.p.9 | Heřmanice | Heřmanice u Frýdlantu | zúžený profil toku mostem | Oleška | 1.3 | mapa |
| Heřmanice most u č.p. 75 | Heřmanice | Heřmanice u Frýdlantu | zúžený profil toku mostem | Oleška | 0.8 | mapa |
| Heřmanice most u č.p. 128 | Heřmanice | Heřmanice u Frýdlantu | zúžený profil toku mostem | Oleška | 0.25 | mapa |
| Kunratice – sever obce | Kunratice | Kunratice u Frýdlantu | Soustava čtyř mostků. Hrozí zachycení splávi a vzdutí. | Kunratický p. | 0.5 | mapa |
| Kunratice – jih obce | Kunratice | Kunratice u Frýdlantu | Soustava tří mostků. Hrozí zachycení splávi a vzdutí. | Kunratický p. | 1.8 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 202 | Lázně Libverda | Lázně Libverda | zúžený profil mostní konstrukce, riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti | Libverdský p. | 2.99 | mapa |
| Začátek zatrubnění vodního toku u č. p. 137 | Lázně Libverda | Lázně Libverda | zúžení profilu vodního toku u ústí do zatrubněné části, riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti | Libverdský p. | 1.8 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 516 | Raspenava | Raspenava | zúžený profil mostní konstrukce silnice III. řádu | Smědá | 30.12 | mapa |
| Mostní konstrukce pro pěší u č. p. 480, 55, 453, 97 | Raspenava | Raspenava | zúžený profil 4 mostních konstrukcí pro pěší opravených po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 30.55 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 102 | Raspenava | Raspenava | zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 31.8 | mapa |
| Pertoltice u č. p. 91 | Pertoltice | Horní Pertoltice | Mostkem zúžený profil toku. Hrozí zachycení splávi a vzdutí. | Pertoltický p. | 3.9 | mapa |
| Pertoltice u č. p. 187 | Pertoltice | Dolní Pertoltice | Mostkem zúžený profil toku. Hrozí zachycení splávi a vzdutí. | Pertoltický p. | 3.6 | mapa |
| Pertoltice u č. p. 53 | Pertoltice | Dolní Pertoltice | Mostkem zúžený profil toku. Hrozí zachycení splávi a vzdutí. | Pertoltický p. | 3 | mapa |
| Višňová Víška | Višňová | Víška u Frýdlantu | zúžení profilu toku mostem | Smědá | 17.3 | mapa |
| Višňová Víška u vod. elektrárny | Višňová | Víška u Frýdlantu | zúžení profilu toku mostem | Smědá | 15.8 | mapa |
| Višňová Minkovice | Višňová | Poustka u Frýdlantu | zúžení profilu toku mostem | Smědá | 14.8 | mapa |
| Višňová (u č. p. 76) | Višňová | Předlánce | zúžený profil toku mostem | Smědá | 12.7 | mapa |
| Višňová Předlánce HP kat A | Višňová | Předlánce | zúžený profil toku mostem | Smědá | 11.5 | mapa |
| Višňová Předlánce (u Urbana) | Višňová | Předlánce | mostek u Urbana, hrozí zachycení splávi a vzdutí | Bulovský p. | 0.4 | mapa |
| Višňová Předlánce (u Andryšků) | Višňová | Předlánce | mostek u Andryšků, hrozí zachycení splávi a vzdutí | Bulovský p. | 0.35 | mapa |
| Višňová žel propustek | Višňová | Višňová u Frýdlantu | dva mostky vedle sebe - železnice, hrozí zachycení splávi a vzdutí | Višňovský p. | 1.8 | mapa |
| Višňová (u č. p. 151) | Višňová | Višňová u Frýdlantu | zúžený profil toku mostem | Višňovský p. | 2 | mapa |
| Višňová u OÚ | Višňová | Višňová u Frýdlantu | zúžený profil toku mostkem | Višňovský p. | 2.1 | mapa |
| Višňová Filipovka | Višňová | Andělka | zúžený profil toku mostkem | Saňský p. | 0.9 | mapa |
| Višňová Minkovice | Višňová | Višňová u Frýdlantu | zúžený profil toku mostem | Minkovický p. | 0.04 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 203 | Bílý Potok | Bílý Potok pod Smrkem | zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010 | Černý p. | 0.22 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 274 | Bílý Potok | Bílý Potok pod Smrkem | zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 39.89 | mapa |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| Ohrázování vodního toku | Bílý Potok | Bílý Potok pod Smrkem | Potenciální omezení odtokových poměrů vlivem ohrázování vodního toku Hájený p. v celém jeho úseku v obci | Hájený p. | 1.2 | mapa |
| Krásný les - propustek - Ráspendava | Krásný Les | Krásný Les u Frýdlantu | Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami. | nepojmenovaný (207980011000) | 0.1 | mapa |
| Krásný Les - JV - propustek | Krásný Les | Krásný Les u Frýdlantu | Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv. | nepojmenovaný (207980012200) | 0.08 | mapa |
| Mostní konstrukce a jez u ČOV | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil jezu a mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 24.18 | mapa |
| Dolní Řasnice - západ | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Most č. 2911-7. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Řasnice | 8.85 | mapa |
| Propustek u kostela | Nové Město pod Smrkem | Ludvíkov pod Smrkem | Propustek severně od kostela u č.p. 131. Potenciální místo omezující odtokové poměry při bleskové povodni. | Ludvíkovský p. | 1.64 | mapa |
| Propustek u č.p. 24 | Nové Město pod Smrkem | Ludvíkov pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv na přilehlé pozemky u č.p. 24 a 26 a 21. | Ludvíkovský p. | 1.18 | mapa |
| Propustek u č.p. 112 | Nové Město pod Smrkem | Ludvíkov pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při přívalových povodních. | Ludvíkovský p. | 1.12 | mapa |
| Propustek silnice Ludvíkov - Ráspenava | Nové Město pod Smrkem | Ludvíkov pod Smrkem | Propustek přes silnici č. 29011. Hrozba ucpání naplaveninami, následně vyběžení a zaplavení komunikací při přívalových srážkách. | Přebytecký p. | 0.77 | mapa |
| Propustek - č.p. 69 | Nové Město pod Smrkem | Hajniště pod Smrkem | Ohrožení ucpání propustku při přívalových srážkách na bezejmenném vodním toku. | nepojmenovaný (207940004400) | 0.4 | mapa |
| Propustek - Celní | Nové Město pod Smrkem | Nové Město pod Smrkem | Propustek u zem. areálu. Hrozba ucpání naplaveninami při ohrožení silnice II. třídy č. 291 | Lomnice | 13 | mapa |
| Mostek u koupaliště | Nové Město pod Smrkem | Nové Město pod Smrkem | Hrozba stržení mostku při objemnějším průtoku. | Lomnice | 13.5 | mapa |
| Zatrubnění Ludvíkovská | Nové Město pod Smrkem | Nové Město pod Smrkem | Zatrubnění vodního toku Novoměstský potok u č.p. 709. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv v oblasti č.p. 709, silnice č. 29011. | Novoměstský p. | 1.8 | mapa |
| Most u č. p. 167 | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Možné zanesení naplaveninami a následný rozliv nad mostní profil. | Řasnice | 13.5 | mapa |
| Most u nádraží | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Řasnice | 12.85 | mapa |
| Propustek u muničního skladu | Nové Město pod Smrkem | Hajniště pod Smrkem | Propustek u muničního skladu pod Lomnicí. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv při zaplavení přístupové cesty ke skladu munice. | Lomnice | 6.25 | mapa |
| Most u areálu BMTO GROUP a.s | Nové Město pod Smrkem | Nové Město pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Lomnice | 12.1 | mapa |
| Bulovka u č.p. 100 | Bulovka | Bulovka | Propustek - místo omezující odtokové poměry, hrozba ucpání naplaveninami. | Bulovský p. | 9.8 | mapa |
| Most - Srbská východ | Horní Řasnice | Srbská | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Srbská | 1.9 | mapa |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| Propustek Cihelky | Nové Město pod Smrkem | Hajniště pod Smrkem | Propustek pod silnicí č. 2916. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv na místní komunikaci. | nepojmenovaný (207980007000) | 2.3 | mapa |
| Dolní Oldřiš - propustek | Bulovka | Dolní Oldřiš | Nekapacitní propustek v obci Dolní Oldřiš. | nepojmenovaný (208120000400) | 0.01 | mapa |
| Bulovka jih | Bulovka | Bulovka | Most u č.p.231 - místo omezující odtokové poměry, hrozba ucpání naplaveninami. | Bulovský p. | 9.4 | mapa |
| Mostní konstrukce a jez u technických služeb | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil jezu a mostní konstrukce pro pěší | Smědá | 25.55 | mapa |
| Železniční mostní konstrukce u ČOV | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil železniční mostní konstrukcí | Smědá | 24.24 | mapa |
| Krásný Les u č.p. 92 | Krásný Les | Krásný Les u Frýdlantu | Propustek přes hlavní komunikaci v obci č. 2911. Hrozba ucpání naplaveninami a rozlití nad mostní profil. | nepojmenovaný (207980010800) | 0.04 | mapa |
| Propustek u č.p. 54 | Nové Město pod Smrkem | Ludvíkov pod Smrkem | Jih Ludvíkova - při přivalových srážkách hrozba ucpání naplaveninami a rozlití nad mostní profil. | Ludvíkovský p. | 2.16 | mapa |
| Krásný Les - most směr Bulovka | Krásný Les | Krásný Les u Frýdlantu | Nekapacitní most, při povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil, při zaplavení místní komunikace. | Řasnice | 6.5 | mapa |
| Krásný Les - most směr Ráspendava | Krásný Les | Krásný Les u Frýdlantu | Nekapacitní most přes silnici III. třídy č. 2912, hrozba ucpání naplaveninami a rozliv. | Řasnice | 5.64 | mapa |
| Bulovka, mostek přes silnici č. 2914 u č.p. 208 | Bulovka | Bulovka | Propustek - místo omezující odtokové poměry, hrozba ucpání naplaveninami. | nepojmenovaný (208020001800) | 0.2 | mapa |
| Bulovka jih u č.p. 285 | Bulovka | Bulovka | Hrozba ucpání naplaveninami při zaplavení přilehlých objektů č.p. 285, 27, 16. | Bulovský p. | 9.1 | mapa |
| Arnoltice u č.p. 107 | Bulovka | Arnoltice u Bulovky | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při ohrožení č.p. 107. | Bulovský p. | 7.7 | mapa |
| Propustek u průmyslového objektu č.p. 76 | Jindřichovice pod Smrkem | Jindřichovice pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Jindřichovický p. | 7.16 | mapa |
| Mostek u školy | Jindřichovice pod Smrkem | Jindřichovice pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Jindřichovický p. | 6.8 | mapa |
| Most - Srbská | Horní Řasnice | Srbská | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Srbská | 1.64 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 150 | Bílý Potok | Bílý Potok pod Smrkem | zúžený profil mostní konstrukce | Smědá | 41.56 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 188 | Bílý Potok | Bílý Potok pod Smrkem | zúžený profil opravené mostní konstrukce | Smědá | 40.47 | mapa |
| Most k č.p. 46 | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Nekapacitní propustek, možnost zanesení naplaveninami a následný rozliv | Řasnice | 14.9 | mapa |
| Arnoltice - most u č.p. 41 | Bulovka | Arnoltice u Bulovky | Most - místo omezující odtokové poměry, hrozba ucpání naplaveninami. | Bulovský p. | 7.05 | mapa |
| Arnoltice - u č.p. 20 | Bulovka | Arnoltice u Bulovky | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | nepojmenovaný (208040000700) | 7.03 | mapa |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| Propustek - č.p. 8 | Horní Řasnice | Srbská | Nekapacitní propustek v místní části Srbská, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | nepojmenovaný (207200015100) | 0.02 | mapa |
| Most u č.p. 126 | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Hrozba ucpání naplaveninami při přívalových srážkách. Ohrožení přilehlého objektu č.p. 126. | Řasnice | 15.89 | mapa |
| Propustek u č.p. 75 | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Propustek na levostranném přítoku Řasnice v centru obce Horní Řasnice. | nepojmenovaný (207980002000) | 0.05 | mapa |
| Propustek Hajniště - Ludvíkov | Nové Město pod Smrkem | Ludvíkov pod Smrkem | Propustek pod silnicí č. 20915 mezi Hajništěm a Ludvíkovem. Hrozba ucpání naplaveninami a rozlití nad mostní profil při zaplavení silniční komunikace. | Ztracený p. | 1.05 | mapa |
| Propustek Husova č.p. 726 | Nové Město pod Smrkem | Nové Město pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při ohrožení č.p. 726, 8, 18. | Novoměstský p. | 2.1 | mapa |
| Most Bělohorská | Nové Město pod Smrkem | Nové Město pod Smrkem | Most u č.p. 744. Místo omezující odtokové poměry. | Lomnice | 12.4 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 301 | Bílý Potok | Bílý Potok pod Smrkem | zúžený profil opravené mostní konstrukce | Smědá | 40.2 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 157 | Bílý Potok | Bílý Potok pod Smrkem | zúžený profil opravené mostní konstrukce | Smědá | 39.55 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 55 | Hejnice | Hejnice | zúžený profil mostní konstrukce pro pěší | Smědá | 37.13 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 677 | Raspenava | Raspenava | zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 28.85 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 744 | Raspenava | Raspenava | zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 35.36 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 173 | Dětrichov | Dětrichov u Frýdlantu | zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splavenin a snížení průtočnosti | Oleška | 5.28 | mapa |
| Propustek u č.p. 86 | Nové Město pod Smrkem | Ludvíkov pod Smrkem | Nekapacitní propustek, při přívalových srážkách hrozba ucpání naplaveninami a ohrožení přilehlých objektů. | Ludvíkovský p. | 2 | mapa |
| Propustek k hřišti | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Nekapacitní propustek k fotbalovému hřišti, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Řasnice | 14.4 | mapa |
| Most u č.p. 14 | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Most v severní části Horní Řasnice přes pravostranný přítok Řasnice. Při přívalových srážkách hrozba zanesení naplaveninami a rozliv. | nepojmenovaný (207980002400) | 0.31 | mapa |
| Propustek u zem. areálu č.p. 41 | Nové Město pod Smrkem | Ludvíkov pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami při přívalových povodních. | nepojmenovaný (207960000700) | 0.03 | mapa |
| Krásný Les - východ | Krásný Les | Krásný Les u Frýdlantu | Most přes silnici III. třídy č. 2911. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Řasnice | 8 | mapa |
| Krásný Les - most k č.p. 102 | Krásný Les | Krásný Les u Frýdlantu | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. Ohrožené objekty č.p. 205, 256, 236. | Řasnice | 7.77 | mapa |
| Krásný Les - most u č.p. 16 | Krásný Les | Krásný Les u Frýdlantu | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při zaplavení objektů č.p. 14, 16. | Řasnice | 5.1 | mapa |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| Most u č.p. 262 | Jindřichovice pod Smrkem | Jindřichovice pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Jindřichovický p. | 6.4 | mapa |
| Propustek u č.p. 353 | Jindřichovice pod Smrkem | Jindřichovice pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Jindřichovický p. | 0.163 | mapa |
| Propustek u č.p. 44 | Jindřichovice pod Smrkem | Jindřichovice pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Jindřichovický p. | 5.85 | mapa |
| Propustek pod č.p. 150 | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | nepojmenovaný (207980003000) | 0.13 | mapa |
| Dolní Řasnice - č.p. 22 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Řasnice | 11.82 | mapa |
| Dolní Řasnice - č.p. 211 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Most č. 2915-3 na bezejmenném vodním toku. Hrozba ucpání naplaveninami při přívalových srážkách. | nepojmenovaný (207980007000) | 0.01 | mapa |
| Mostek u č.p. 12 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Řasnice | 9.5 | mapa |
| Dolní Řasnice - propustek u č.p. 322 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | nepojmenovaný (207980009800) | 0.18 | mapa |
| Propustek u č.p. 14 | Nové Město pod Smrkem | Ludvíkov pod Smrkem | Nekapacitní propustek u č.p. 14. Hrozba ucpání naplaveninami při přívalových srážkách. | Ludvíkovský p. | 1.36 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 71, 35, 37 | Lázně Libverda | Lázně Libverda | zúžený profil 3 mostních konstrukcí, riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti | Libverdský p. | 2.43 | mapa |
| Mostní konstrukce na ulici Fügnerova | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil mostní konstrukce silnice I. třídy | Řasnice | 2.07 | mapa |
| Krásný Les - most u č.p. 17 | Krásný Les | Krásný Les u Frýdlantu | Most u č.p. 17. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv při ohrožení okolních objektů. | Řasnice | 7.5 | mapa |
| Dolní Řasnice - severně od ZŠ (u č.p. 342) | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Most č. 2911-9 severně od OÚ. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Řasnice | 10.65 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 176 a 779 | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil 2 mostních konstrukcí | Řasnice | 0.4 | mapa |
| Mostek u č.p. 257 | Jindřichovice pod Smrkem | Jindřichovice pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Jindřichovický p. | 7.45 | mapa |
| Propustek - Lesní | Nové Město pod Smrkem | Nové Město pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při zaplavení horní části ulice Lesní. | nepojmenovaný (207940002800) | 0.05 | mapa |
| Jez u č. p. 552 | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil jezu | Smědá | 28.67 | mapa |
| Mostní konstrukce pro pěší u č. p. 4048 | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil mostní konstrukce pro pěší opravené po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 27.26 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 382 | Raspenava | Raspenava | zúžený profil mostní konstrukce | Smědá | 35.89 | mapa |
| Arnoltice - č.p. 60 | Bulovka | Arnoltice u Bulovky | Propustek - hrozba ucpání naplaveninami při ohrožení objektů č.p. 60, 94, 90. | Arnoltický p. | 0.02 | mapa |
| Most u č.p. 14 a 96 | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Možné zanesení naplaveninami a následný rozliv nad mostní profil při ohrožení č.p. 14 a 96. | Řasnice | 13.2 | mapa |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|---|------------------------------|-------|----------------------|
| Mostní konstrukce u č. p. 360 | Raspenava | Raspenava | zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 35.13 | mapa |
| Krásný Les - západ | Krásný Les | Krásný Les u Frýdlantu | Most přes silnici III. třídy č. 2911. u č.p. 266. Hrozba ucpání naplaveninami. | Řasnice | 4.5 | mapa |
| Propustky na silnici I/13 | Dětřichov | Dětřichov u Frýdlantu | zúžené profily několika menších vodních toků propustky v těle hlavní komunikace | Oleška | 0 | mapa |
| Propustek u č.p. 15 | Jindřichovice pod Smrkem | Dětřichovec | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Jindřichovický p. | 9.64 | mapa |
| Most u nádraží - jih | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Možné zanesení naplaveninami a následný rozliv nad mostní profil. | Řasnice | 12.72 | mapa |
| Propustek u č. p. 216 | Bílý Potok | Bílý Potok pod Smrkem | Propustek nepojmenovaného vodního toku | nepojmenovaný (207790004600) | 0.04 | mapa |
| Bulovka u č.p. 279 | Bulovka | Bulovka | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | nepojmenovaný (208020000400) | 0.9 | mapa |
| Arnoltice - Bulovský potok | Bulovka | Arnoltice u Bulovky | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při ohrožení silnice I. třídy č. 13. | Bulovský p. | 7.7 | mapa |
| Krásný Les - jih | Krásný Les | Krásný Les u Frýdlantu | Propustek přes místní komunikaci, hrozba ucpání naplaveninami. | nepojmenovaný (207980010800) | 0.18 | mapa |
| Propustek (č.p. 75) | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | nepojmenovaný (207980002000) | 0.01 | mapa |
| Bulovka u č.p. 214 | Bulovka | Bulovka | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Bulovský p. | 10.3 | mapa |
| Arnoltice - u č.p. 148 | Bulovka | Arnoltice u Bulovky | Nekapacitní propustek, při přívalových srážkách ohroženy přilehlé objekty č.p. 145, 148. | Arnoltický p. | 0.07 | mapa |
| Propustek u rybníka | Nové Město pod Smrkem | Ludvíkov pod Smrkem | Propustek přes silnici č. 29015 u č.p. 91. Při bleskových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozlití nad mostní profil. | Ludvíkovský p. | 1.78 | mapa |
| Propustek Ludvíkov západ | Nové Město pod Smrkem | Ludvíkov pod Smrkem | Propustek na pravostanném přítoku Ludvíkovského potoka. Při přívalových srážkách může působit jako místo omezující odtokové poměry. | nepojmenovaný (207960000900) | 0.168 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 113 | Bílý Potok | Bílý Potok pod Smrkem | zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010 | Bílý p. | 0.08 | mapa |
| Dolní Oldřiš - Kočičí potok | Bulovka | Dolní Oldřiš | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při zaplavení silnice III. třídy ve směru Bulovka - Dolní Oldřiš, č. 2914 | Kočičí p. | 9 | mapa |
| Arnoltice - u č.p. 7 | Bulovka | Arnoltice u Bulovky | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při zaplavení objektů č.p. 133, č.p.7. | Bulovský p. | 6.7 | mapa |
| Dolní Řasnice - č.p. 234 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Místo omezující odtokové poměry-hrozba ucpání naplaveninami při přívalových srážkách. | nepojmenovaný (207980008800) | 0.03 | mapa |
| Dolní Řasnice - propustek nad rybníkem | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Nekapacitní propustek na levostranném přítoku Řasnice, jež napájí místní rybník.Při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | nepojmenovaný (207980009600) | 0.15 | mapa |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------|----------------------|
| Dolní Řasnice - u č.p. 266 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Most č. 2611-8. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Řasnice | 9.65 | mapa |
| Propustek u č.p. 252 | Nové Město pod Smrkem | Ludvíkov pod Smrkem | Při přívalových srážkách hrozba vyběžení Ludvíkovského potoka. | Ludvíkovský p. | 1.28 | mapa |
| Bulovka č.p. 150 | Bulovka | Bulovka | Propustek - místo omezující odtokové poměry, hrozba ucpání naplaveninami. | Bulovský p. | 9.97 | mapa |
| Bulovka - mostek u č.p. 7 | Bulovka | Bulovka | Most přes silnici č. 2914 - místo omezující odtokové poměry, hrozba ucpání naplaveninami. | nepojmenovaný (208020001600) | 9.7 | mapa |
| Krásný Les - most u hřiště | Krásný Les | Krásný Les u Frýdlantu | Zúžení profilu toku mostem přes silnici III. třídy č. 2911, kolem hřiště. | Řasnice | 6.12 | mapa |
| Most č.p. 62 - Srbská | Horní Řasnice | Srbská | Most u areálu č.p. 62, hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Prudník | 0.01 | mapa |
| Propustek u č.p. 10 | Jindřichovice pod Smrkem | Dětřichovec | Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Jindřichovický p. | 10.036 | mapa |
| Dolní Řasnice - u č.p.1 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Most č. 2915-2 na levostranném přítoku Řasnice. Při přívalových srážkách hrozba ucpání naplaveninami. | nepojmenovaný (207980009200) | 0.2 | mapa |
| Mostek u půrmyslového areálu č.p. 76 | Jindřichovice pod Smrkem | Jindřichovice pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Jindřichovický p. | 7.11 | mapa |
| Horní Bulovka, severně od č.p.5 | Bulovka | Bulovka | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv při zneprůstřednění místní silnice č. 2914. | nepojmenovaný (208020000400) | 0.5 | mapa |
| Bulovka, most u č.p. 10 | Bulovka | Bulovka | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. Ohrožené objekty č.p. 256, 10. | Bulovský p. | 10.6 | mapa |
| Propustek u č.p. 57 | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Možné zanesení naplaveninami a následný rozliv při ohrožení č.p. 57 | Řasnice | 15.72 | mapa |
| Most k č.p. 43 | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Most u obecního rybníku, možnost zanesení naplaveninami při přívalových srážkách. | Řasnice | 14.73 | mapa |
| Dolní Řasnice - mostek u č.p. 7 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Řasnice | 12.23 | mapa |
| Dolní Řasnice - most č. 2916-1 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Most ve směru Hajniště pod Smrkem jako místo omezující odtokové poměry. Hrozba ucpání naplaveninami. | Řasnice | 11.5 | mapa |
| Dolní Řasnice - jižně od č.p. 47 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Most č.2915-4 - hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Řasnice | 11.148 | mapa |
| Dolní Řasnice - č.p. 13 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Most u č.p. 13. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Řasnice | 9.3 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 254 | Hejnice | Hejnice | zúžený profil mostní konstrukce | Černý p. | 0.05 | mapa |
| Jez pod zámekm | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil jezu | Smědá | 26.57 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 113 | Dětřichov | Dětřichov u Frýdlantu | zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splavenin a snížení průtočnosti | Oleška | 3.65 | mapa |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|-------|----------------------|
| Propustek silnice Hajniště - Ludvíkov | Nové Město pod Smrkem | Hajniště pod Smrkem | Propustek pod silnicí č. 29015 mezi Hajništěm a Ludvíkovem. Hrozba ucpání naplaveninami a rozlití nad mostní profil při ohrožení průjezdnosti komunikace. | Lomnice | 9.05 | mapa |
| Propustek u čerpací stanice | Nové Město pod Smrkem | Hajniště pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv při přívalových srážkách na přítoku Lomnice z Podlesí. | nepojmenovaný (207940003600) | 0.2 | mapa |
| Zatrubnění Malostranská | Nové Město pod Smrkem | Nové Město pod Smrkem | Ohrožení ucpání naplaveninami a rozliv v oblasti č.p. 500 a 64, 65, 34. | Novoměstský p. | 2.32 | mapa |
| Propustek u č.p. 602 | Nové Město pod Smrkem | Nové Město pod Smrkem | Místo omezující odtokové poměry-hrozba ucpání naplaveninami při přívalových srážkách. | Lomnice | 11.8 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 136, 154 | Lázně Libverda | Lázně Libverda | zúžený profil 2 mostních konstrukcí, riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti | Libverdský p. | 2.04 | mapa |
| Krásný les - pod kamenolomem | Krásný Les | Krásný Les u Frýdlantu | Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. Ohrožení č.p. 69. | Řasnice | 7 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 199 | Lázně Libverda | Lázně Libverda | zúžený profil mostní konstrukce, riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti | Libverdský p. | 1.37 | mapa |
| Most přes silnici č. 2915 | Jindřichovice pod Smrkem | Jindřichovice pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Jindřichovický p. | 6 | mapa |
| Most u č.p. 19 | Jindřichovice pod Smrkem | Jindřichovice pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při zaplavení silnic č. 2915 | nepojmenovaný (207200009200) | 0.28 | mapa |
| Propustek pod kostelem | Nové Město pod Smrkem | Ludvíkov pod Smrkem | Propustek u kostel Sv. Petra a Pavla. Potenciální místo omezující odtokové poměry při přívalových srážkách. | Ludvíkovský p. | 1.67 | mapa |
| Propustek Dětřichovec | Jindřichovice pod Smrkem | Dětřichovec | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při zaplavení přístupové silnice č. 29110. | Jindřichovický p. | 9.54 | mapa |
| Propustek silnice č. 29110 | Jindřichovice pod Smrkem | Jindřichovice pod Smrkem | Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | nepojmenovaný (207200004200) | 0.63 | mapa |
| Propustek u č.p. 360 | Jindřichovice pod Smrkem | Jindřichovice pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | nepojmenovaný (207200004200) | 0.03 | mapa |
| Propustek u č.p. 43 | Jindřichovice pod Smrkem | Jindřichovice pod Smrkem | Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | nepojmenovaný (207200005600) | 0.03 | mapa |
| Dolní Řasnice - propustek č.p. 25 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Nekapacitní propustek na místní komunikaci - pod rybníkem Lípák. Při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil | nepojmenovaný (207980009000) | 0.205 | mapa |
| Dolní Řasnice - č.p.153 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Řasnice | 8.5 | mapa |
| Dolní Oldřiš - jih | Bulovka | Dolní Oldřiš | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil silnice přes silnici č. 2914. | Červená voda (Oldřišský potok) | 1.6 | mapa |
| Arnoltice jih u č.p. 9 | Bulovka | Arnoltice u Bulovky | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Bulovský p. | 6.3 | mapa |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-------|----------------------|
| Mostní konstrukce u č. p. 665 | Raspenava | Raspenava | zúžený profil mostní konstrukce silnice II. třídy | Smědá | 32.71 | mapa |
| Mostní konstrukce pro pěší u č. p. 281, 675 | Raspenava | Raspenava | zúžený profil 2 mostních konstrukcí pro pěší opravených po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 32.95 | mapa |
| Jez u č. p. 718 | Raspenava | Raspenava | zúžený profil jezu | Smědá | 34.17 | mapa |
| Mostní konstrukce pro pěší pod zámek | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil mostní konstrukce pro pěší opravené po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 26.65 | mapa |
| Mostní konstrukce pro pěší u č. p. 4058 | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil mostní konstrukce pro pěší opravené po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 26.08 | mapa |
| Propustek k č.p. 198 | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv při ohrožení č.p. 190. | Řasnice | 15.23 | mapa |
| Most u zemědělského družstva | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Možné zanesení naplaveninami a následný rozliv nad mostní profil. | Řasnice | 14 | mapa |
| Propustek pod rybníkem | Nové Město pod Smrkem | Ludvíkov pod Smrkem | Propustek pod rybníkem v části s místním názvem Přebytek pod silnicí směr Ludvíkov. Hrozba při nedostatečné kapacitě rybníka. | Přebytecký p. | 2.84 | mapa |
| Bulovka - střed | Bulovka | Bulovka | Hrozba ucpání naplaveninami, rozliv nad mostní profil a zaplavení přilehlého objektu na parcele č. 299. | Bulovský p. | 10.5 | mapa |
| Arnoltice - mostek k č.p. 99 | Bulovka | Arnoltice u Bulovky | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Bulovský p. | 6.8 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 200 | Lázně Libverda | Lázně Libverda | zúžený profil 2 mostních konstrukcí, riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti | Libverdský p. | 1.89 | mapa |
| Propustek u muničního skladu III | Nové Město pod Smrkem | Hajniště pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv při zaplavení přístupové cesty ke skladu munice. | Lomnice | 7.1 | mapa |
| Propustek u muničního skladu IV | Nové Město pod Smrkem | Hajniště pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv při zaplavení přístupové cesty ke skladu munice. | Lomnice | 7.166 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 214 | Bílý Potok | Bílý Potok pod Smrkem | zúžený profil opravené mostní konstrukce | Smědá | 41.92 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 278 | Bílý Potok | Bílý Potok pod Smrkem | zúžený profil opravené mostní konstrukce | Smědá | 40.91 | mapa |
| Série opravených mostů a lávek | Bílý Potok | Bílý Potok pod Smrkem | zúžený profil mostních konstrukcí a lávek pro pěší opravených po povodni v srpnu 2010 | Hájený p. | 0.2 | mapa |
| Jez u průmyslového podniku | Raspenava | Raspenava | zúžený profil jezu | Smědá | 35.61 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 40 | Raspenava | Raspenava | zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010 | Lomnice | 0.01 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 4073 | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 26.89 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 1010 | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 25.83 | mapa |
| Mostní konstrukce a jez u č. p. 927 | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil jezu a mostní konstrukce pro pěší opravené po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 26.08 | mapa |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|---|------------------------------|-------|----------------------|
| Mostní konstrukce u č. p. 1148 | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 25.27 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 46 | Dětřichov | Dětřichov u Frýdlantu | zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splavenin a snížení průtočnosti | Oleška | 4.38 | mapa |
| Propustek u č.p. 9 | Jindřichovice pod Smrkem | Dětřichovec | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Jindřichovický p. | 9.7 | mapa |
| Propustek u muničního skladu II | Nové Město pod Smrkem | Hajniště pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv při zaplavení přístupové cesty ke skladu munice. | Lomnice | 6.87 | mapa |
| Propustek u č.p. 233 | Nové Město pod Smrkem | Ludvíkov pod Smrkem | Propustek pod silnicí mezi Ludvíkovem a Novým Městem pod Smrkem, u č.p. 233. Ohrožení ucpání naplaveninami a znepřístupnění silnice č. 29011. | Ztracený p. | 1.7 | mapa |
| Propustek Dělnická č.p. 117 | Nové Město pod Smrkem | Nové Město pod Smrkem | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při ohrožení č.p. 116, 117. | Novoměstský p. | 2.14 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 150 | Bílý Potok | Bílý Potok pod Smrkem | zúžený profil lávkou pro pěší | Smědá | 41.62 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 256 | Hejnice | Hejnice | zúžený profil mostní konstrukce | Smědá | 38.72 | mapa |
| Mostní konstrukce pro pěší u č. p. 190, 651 | Raspenava | Raspenava | zúžený profil 2 mostních konstrukcí pro pěší opravených po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 32.08 | mapa |
| Jez u č. p. 295 | Raspenava | Raspenava | zúžený profil jezu | Smědá | 33.77 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 295 | Raspenava | Raspenava | zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 33.79 | mapa |
| Most u č.p. 172 | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Možné zanesení naplaveninami a následný rozliv nad mostní profil. | Řasnice | 13.57 | mapa |
| Dolní Řasnice - most v centru u č.p. 49 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | nepojmenovaný (207980006800) | 0.02 | mapa |
| Propustek u č.p. 48 | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při ohrožení č.p.48. | Řasnice | 15.03 | mapa |
| Propustek pod zem. družstvem (č.p.9) | Nové Město pod Smrkem | Ludvíkov pod Smrkem | Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a vybřežení. | Ludvíkovský p. | 1.55 | mapa |
| Jez u č. p. 552 | Raspenava | Raspenava | zúžený profil jezu | Smědá | 31.88 | mapa |
| Mostní konstrukce u č. p. 723 | Raspenava | Raspenava | zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 34.37 | mapa |
| Mostní konstrukce pro pěší a jez u č. p. 327 | Raspenava | Raspenava | zúžený profil jezu a mostní konstrukce pro pěší opravené po povodni v srpnu 2010 | Smědá | 34.84 | mapa |
| Most u OÚ (č.p. 230) | Horní Řasnice | Horní Řasnice | Možné zanesení naplaveninami a následný rozliv nad mostní profil. | Řasnice | 14.18 | mapa |
| Pertoltice u č. p. 64 | Pertoltice | Dolní Pertoltice | Mostkem zúžený profil toku. Hrozí zachycení splávi a vzdutí. | Pertoltický p. | 3.3 | mapa |
| Višňová Předlánce (u č. p. 10) | Višňová | Předlánce | mostek u č.p. 10, hrozí zachycení splávi a vzdutí | Bulovský p. | 0.1 | mapa |
| Černousy silniční most u e. č. Boleslav 1 | Černousy | Boleslav | Riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu | Smědá | 4.8 | mapa |
| Kunratice - střed obce | Kunratice | Kunratice u Frýdlantu | Soustava tří mostků. Hrozí zachycení splávi a vzdutí. | Kunratický p. | 1.2 | mapa |

| | | | | | | |
|--|----------|----------------------|--|--------|-------|----------------------|
| Mostní konstrukce u č. p. 190 | Děřichov | Děřichov u Frýdlantu | zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splavenin a snížení průtočnosti | Oleška | 5.45 | mapa |
| Železniční mostní konstrukce u průmyslového areálu | Frýdlant | Frýdlant | zúžený profil železniční mostní konstrukcí | Smědá | 24.59 | mapa |