

## ORP Nový Bydžov - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km
<a href="#">Babice_MOOP</a>	Babice	Velké Babice	Soustava mostků a lávek v obci, omezující odtokové poměry, úzký průtočný profil		<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Barchov_MOOP</a>	Barchov	Barchov	Soustava mostků a lávek v obci, omezující odtokové poměry, úzký průtočný profil		<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Humburky</a>	Humburky	Humburky	Soustava mostků a lávek v obci, omezující odtokové poměry, úzký průtočný profil	Cidlina	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Králíky_MOOP</a>	Králíky	Králíky u Nového Bydžova	Soustava mostků a lávek v obci, omezující odtokové poměry, úzký průtočný profil	Kralický p.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Nepolisy</a>	Nepolisy	Nepolisy	Soustava mostků a lávek v obci, omezující odtokové poměry, úzký průtočný profil	Cidlina	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Petrovice_MOOP</a>	Petrovice	Petrovice u Nového Bydžova	Soustava mostků a lávek v obci, omezující odtokové poměry, úzký průtočný profil		<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Skřivany</a>	Skřivany	Skřivany	Soustava mostků a lávek v obci, omezující odtokové poměry, úzký průtočný profil	Cidlina	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most přes Cidlinu na silnici č. 280</a>	Smidary	Smidary	Nedostatečná průtočná kapacita pod mostní konstrukcí	Cidlina	47.15 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vinary</a>	Vinary	Vinary u Smidar	Soustava mostků a lávek v obci, omezující odtokové poměry, úzký průtočný profil		<a href="#">mapa</a>
<a href="#">NBY_MOOP_1</a>	Nový Bydžov	Nový Bydžov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Bydžovský náhon	1.2 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">NBY_MOOP_2</a>	Nový Bydžov	Nový Bydžov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Bydžovský náhon	1.4 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">NBY_MOOP_3</a>	Nový Bydžov	Nový Bydžov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Bydžovský náhon	1.7 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">NBY_MOOP_4</a>	Nový Bydžov	Nový Bydžov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q20	Bydžovský náhon	1.9 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">NBY_MOOP_5</a>	Nový Bydžov	Nový Bydžov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q20	Cidlina	42.3 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 129</a>	Ohnišťany	Ohnišťany	nekapacitní most betonový	Ohnišťanský p.	2.4 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 136</a>	Ohnišťany	Ohnišťany	nekapacitní most betonový	nepojmenovaný (108742203400)	0.1 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 56</a>	Sloupno	Sloupno nad Cidlinou	Nekapacitní most	nepojmenovaný (108750001900)	2.6 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 78</a>	Sloupno	Sloupno nad Cidlinou	Nekapacitní most	Bydžovský náhon	2.8 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hlušice - Most u č. p.32</a>	Hlušice	Hlušičky	Most u č. p.32	nepojmenovaný (108840002300)	0.4 <a href="#">mapa</a>

<a href="#">Hlušice - Most u č. p.75</a>	Hlušice	Hlušičky	Most u č. p.75	nepojmenovaný (108840002200)	2.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 51</a>	Myštěves	Myštěves	Nekapacitní mostek, riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	Králický p.	12.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 89</a>	Myštěves	Myštěves	Nekapacitní mostek, riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	Králický p.	12.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 179</a>	Lužec nad Cidlinou	Lužec nad Cidlinou	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (108860001200)	1.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 52</a>	Lužec nad Cidlinou	Lužec nad Cidlinou	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (108860001200)	1.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 146</a>	Lužec nad Cidlinou	Lužec nad Cidlinou	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (108860001200)	0.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u ČOV</a>	Lužec nad Cidlinou	Lužec nad Cidlinou	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu.	Lužecký p.	7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 2</a>	Mlékosrby	Mlékosrby	Nekapacitní most	nepojmenovaný (108850001600)	0.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 5</a>	Smidary	Chotělice	Nekapacitní most, může dojít k ucpání průtočného profilu vlivem zachycení spláví	Cidlina	49.45	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 3</a>	Smidary	Chotělice	Nekapacitní most, hrozí vyběžení vody z koryta	nepojmenovaný (108740003000)	1.45	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 149</a>	Smidary	Smidary	Nekapacitní most, je zde riziko zachycení spláví	Cidlina	49	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 239</a>	Smidary	Smidary	Nekapacitní most, hrozí zachycení splávim a ucpání průtočného profilu	Smidarský náhon	1.95	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most přes Cidlinu, západně od intravilánu obce</a>	Mlékosrby	Mlékosrby	kapacitní	Cidlina	34.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most přes Cidlinu, severně nad intravilánem obce</a>	Mlékosrby	Mlékosrby	kapacitní	Cidlina	35.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u č. p. 35</a>	Smidary	Chotělice	Lávka přes vodní tok nemá dostatečnou kapacitu a hrozí zachycení spláví	nepojmenovaný (108740003000)	1.48	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 182</a>	Lužec nad Cidlinou	Lužec nad Cidlinou	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (108860001200)	0.8	<a href="#">mapa</a>