

Ráječko - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Lávka na ulici Lesní k č.p. 61	Ráječko	Ráječko	Málo kapacitní lávka, která může být místem, kde hrozí ucpání splaveným materiálem a tím může dojít ke snížení průtočnosti koryta.	Chrábek	1.19	mapa
Mostek na ulici Dlouhá u č.p. 46	Ráječko	Ráječko	Kapacitní průtočný profil mostní konstrukce.	Chrábek	0.63	mapa
Most a lávka na ulici Osvobození	Ráječko	Ráječko	Nekapacitní most a lávka, které mohou být místy záchytu splávi a tedy i ucpání.	Chrábek	0.44	mapa
Mostek na ulici Dlouhá u č.p. 16	Ráječko	Ráječko	Mostek může být místem pro zachytávání splávi.	Chrábek	0.8	mapa
Most na silnici II/374	Ráječko	Ráječko	Kapacitní mostní konstrukce.	Chrábek	0.08	mapa
Most na ulici V Hájíčku u č.p. 189	Ráječko	Ráječko	Nekapacitní most který, může být místem záchytu splávi.	Svitava	39.52	mapa
Lávka na ulici Dlouhá u č.p. 15	Ráječko	Ráječko	Málo kapacitní průtočný profil lávky.	Chrábek	0.75	mapa
Lávka na ulici Lesní k č.p. 57	Ráječko	Ráječko	Málo kapacitní průtočný profil lávky.	Chrábek	1.22	mapa
Mostek na nám. 9. května	Ráječko	Ráječko	Nekapacitní mostek, který může být místem pro zachycení splávi, kdy poté dojde k ucpání a průtočnosti profilu.	Chrábek	1	mapa
Dva nekapacitní mosty naproti budově č. p. 92	Ráječko	Ráječko	Dva nekapacitní mosty naproti budově č. p. 92, které mohou být místem úcpání.	Chrábek	1.4	mapa
Nekapacitní lávka přes vodní tok Chrábek v ř. km 1.5	Ráječko	Ráječko	Nekapacitní lávka přes vodní tok Chrábek v ř. km 1.5	Chrábek	1.5	mapa
Soustava nekapacitních lávek naproti č. p. 139, 351, 138	Ráječko	Ráječko	Soustava nekapacitních lávek naproti č. p. 139, 351, 138	Chrábek	1.4	mapa
Vpust do zatrubnění vodního toku Chrábek pod vodní nádrží Hlubňa	Ráječko	Ráječko	Vpust do zatrubnění vodního toku Chrábek pod vodní nádrží Hlubňa, která může být zanášena splaveným materiálem z nádrže.	Chrábek	1.63	mapa
Most přes vodní tok Svitava v ř. km 38.9	Ráječko	Ráječko	Most přes vodní tok Svitava v ř. km 38.9	Svitava	38.9	mapa
Nekapacitní lávka a most naproti č. p. 139	Ráječko	Ráječko	Nekapacitní lávka a most naproti č. p. 139	Chrábek	1.5	mapa
Nekapacitní vyústění bezejmenného vodního toku v ř. km 0,2	Ráječko	Ráječko	Nekapacitní vyústění bezejmenného vodního toku v ř. km 0,2	nepojmenovaný (414950001800)	0.2	mapa
Lávka přes vodní tok Chrábek v ř. km 0.08	Ráječko	Ráječko	Nekapacitní lávka přes vodní tok Chrábek v ř. km 0.08	Chrábek	0.08	mapa
Nekapacitní lávka přes vodní tok Chrábek u č. p. 218	Ráječko	Ráječko	Nekapacitní lávka přes vodní tok Chrábek u č. p. 218	Chrábek	0.3	mapa
Most přes vodní tok Chrábek u č. p. 279	Ráječko	Ráječko	Nekapacitní most.	Chrábek	0.5	mapa
Nekapacitní most přes Ráječský potok v ř. km 0.01	Ráječko	Ráječko	Nekapacitní most přes Ráječský potok v ř. km 0.01 s náhyností k zanášení.	Ráječský p.	0.01	mapa
Nekapacitní lávka u č.p. 129	Ráječko	Ráječko	Nekapacitní lávka u č.p. 129.	Ráječský p.	0.05	mapa
Vývod ze zatrubnění vodního toku Chrábek pod vodní nádrží Hlubňa	Ráječko	Ráječko	Vývod ze zatrubnění vodního toku Chrábek pod vodní nádrží Hlubňa, které může být zanášeno splaveným materiálem.	Chrábek	1.53	mapa

Most na vodním toku Chrábek v ř. km 0.2	Ráječko	Ráječko	Málo kapacitní průtočný profil na vodním toku Chrábek v ř. km 0.2	Chrábek	0.2	mapa
Nekapacitní most u č. p. 78	Ráječko	Ráječko	Nekapacitní most u č. p. 78 může být zanášen splaveninami a snižovat tak průtočnost koryta.	Chrábek	0.9	mapa
Nekapacitní lávka přes vodní tok Chrábek v ř. km 0.3	Ráječko	Ráječko	Nekapacitní lávka přes vodní tok Chrábek v ř. km 0.3 může být díky nekapacitnímu korytu místem pro zanášení splávním.	Chrábek	0.3	mapa
Nekapacitní soustava lávek	Ráječko	Ráječko	Nekapacitní soustava lávek se sklonem k zanášení koryta toku.	Chrábek	0.305	mapa
Nekapacitní koryto vodního toku Chrábek z vodní nádrže Hlubňa	Ráječko	Ráječko	Nekapacitní koryto vodního toku Chrábek z vodní nádrže Hlubňa, které může být náchylné k zanášení.	Chrábek	1.7	mapa
Jez na vodním toku Svitava v ř. km 39	Ráječko	Ráječko	Jez na vodním toku Svitava v ř. km 39, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu.	Svitava	39	mapa
Nekapacitní most a lávka u č.p. 358	Ráječko	Ráječko	Nekapacitní most a lávka u č.p. 358, které mohou být v důsledků ucpání splaveným materiálem důvodem snížení průtočnosti koryta.	Ráječský p.	0.2	mapa
Nekapacitní lávka u č.p. 77	Ráječko	Ráječko	Málo kapacitní průtočný profil lávky, kde může dojít k ucpávání splaveným materiálem.	Chrábek	1.1	mapa