

Ježov - Dopravní omezení

Název omezení	Obec	Katastr	Popis omezení	Vodní tok	Poloha [ř.km]
Zaplavení komunikace II. třídy II/422 při zvláštní povodni v intravilánu obce Ježov.	Ježov	Ježov	Začátek vybřežení vzniklého při protřžení hráze vodní nádrže Osvětimany.	Hruškovice	mapa
Akumulace erozního materiálu na komunikaci II. třídy II/422 v případě přívalových povodní.	Ježov	Ježov	V případě přívalových srážek zde dochází k akumulaci erozního materiálu na tělese komunikace II. třídy II/422.		mapa
Zaplavení mostu v katastrálním území Žádovice na komunikaci III/4228.	Žádovice	Žádovice	V případě protřžení hráze vodní nádrže Osvětimany dojde k zaplavení mostu přes komunikaci III/4228.	Hruškovice	11.671 mapa
Zatopení komunikace III. třídy III/4225, ke kterému dojde při protřžení hráze vodní nádrže Osvětimany.	Ježov	Ježov	Vybřežení vzniklé při protřžení hráze vodní nádrže Osvětimany.	Hruškovice	mapa
Zaplavení komunikace II. třídy II/422 při zvláštní povodni na jihozápad od intravilánu obce Ježov.	Ježov	Ježov	Vybřežení vzniklé při protřžení hráze vodní nádrže Osvětimany, které zasáhne komunikaci II. třídy II/422 na jihozápad od intravilánu obce Ježov.	Hruškovice	mapa
Zaplavení komunikace II. třídy II/422 při zvláštní povodni v intravilánu obce Ježov.	Ježov	Ježov	Konec vybřežení vzniklého při protřžení hráze vodní nádrže Osvětimany.	Hruškovice	mapa