

ORP Šternberk - Fotodokumentace

| ID Foto | Popis | Obec | Katastr | Směr | Autor | |
|-------------------------------|---|-----------|--------------------|------|-----------------------|----------------------|
| 90744797.jpg | most silnice II/445 u č.p. 326 | Huzová | Huzová | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 90750655.jpg | Propustek (u č.p 29) | Huzová | Arnoltice u Huzové | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 90750314.jpg | mostek účelové komunikace | Huzová | Huzová | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 107962182.jpg | Retenční nádrž u Grygavy | Šternberk | Lhota u Šternberka | SZ | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962184.jpg | Retenční nádrž u Grygavy | Šternberk | Lhota u Šternberka | S | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962186.jpg | ul. Olomoucká - ohrožené nemovitosti | Šternberk | Lhota u Šternberka | JJV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962188.jpg | ul. Jívavská - ohrožené nemovitosti | Šternberk | Šternberk | JV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962190.jpg | ul. Jívavská - ohrožené nemovitosti | Šternberk | Šternberk | SV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962192.jpg | ul. Jívavská - ohrožené nemovitosti | Šternberk | Šternberk | V | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962194.jpg | ul. Jívavská - MOOP | Šternberk | Šternberk | JZ | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962196.jpg | ul. Jívavská - MOOP | Šternberk | Šternberk | VJV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962198.jpg | ul. Olomoucká - MOOP | Šternberk | Šternberk | JV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962200.jpg | Na Vyhliďce - vtok do zatrubnění | Šternberk | Šternberk | SSZ | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962202.jpg | Na Vyhliďce - otevřené koryto | Šternberk | Šternberk | ZJZ | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962204.jpg | ul. Lesní - výtok, občasný vodní tok | Šternberk | Šternberk | SSV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962206.jpg | Ecce Homo - Rezerva | Šternberk | Šternberk | SV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962208.jpg | ul. Masarykova - ledové jevy | Šternberk | Šternberk | SV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962210.jpg | ul. Masarykova - ledové jevy | Šternberk | Šternberk | Z | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962212.jpg | ul. Masarykova - ledové jevy, MOOP | Šternberk | Šternberk | JV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962214.jpg | ul. Masarykova - ohrožené nemovitosti | Šternberk | Šternberk | ZSZ | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962216.jpg | ul. Nábřeží - ohrožené nemovitosti | Šternberk | Šternberk | ZJZ | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962218.jpg | ul. Masarykova - oběr Babický náhon | Šternberk | Šternberk | Z | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962220.jpg | Jez - ul. U střelnice - MOOP | Šternberk | Šternberk | J | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962222.jpg | Jez - ul. U střelnice - nános na přelivné hraně | Šternberk | Šternberk | VJV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962224.jpg | ul. Uničovská - MOOP | Šternberk | Šternberk | VJV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962226.jpg | ul. Uničovská - MOOP - produktovody | Šternberk | Šternberk | SSV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962228.jpg | ul. Potoční - ohrožené nemovitosti | Šternberk | Šternberk | J | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962230.jpg | ul. Potoční - ohrožené nemovitosti, MOOP | Šternberk | Šternberk | J | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962232.jpg | ul. Potoční - ohrožené nemovitosti | Šternberk | Šternberk | SSZ | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962234.jpg | Krakokořice - povrchový odtok | Šternberk | Krakovičice | VSV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962236.jpg | Krakovičice - vtok do zatrubnění | Šternberk | Šternberk | JJV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962238.jpg | ul. Smetanova - občasný vodní tok v zahradách | Šternberk | Šternberk | S | Ing. Jana Nečesánková | mapa |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|--------------------|-----|-----------------------------------|----------------------|
| 107962240.jpg | ul. Smetanova - koryto občasného vodního toku a ohrožená nemovitost | Šternberk | Šternberk | SSV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962242.jpg | ul. Smetanova - koryto občasného vodního toku a ohrožená nemovitost | Šternberk | Šternberk | VSV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962244.jpg | ul. Smetanova - horská vpusť | Šternberk | Šternberk | SV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 107962246.jpg | Hvězdné údolí - ohrožené nemovitosti pod horskou vpusť | Šternberk | Šternberk | VSV | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 90747187.jpg | propustek pod místní komunikací | Huzová | Huzová | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 104706447.JPG | Jez - U střelnice | Šternberk | Šternberk | | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 104706318.JPG | Jez - U střelnice | Šternberk | Šternberk | | Ing. Jana Nečesánková | mapa |
| 90752921.jpg | propustek z pole | Huzová | Arnoltice u Huzové | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 88001452.jpg | Propustek u č. p. 254 | Huzová | Huzová | | ENVIPARTNER, s.r.o. | mapa |
| 90744779.jpg | most silnice II/445 u č.p. 326 | Huzová | Huzová | | ENVIPARTNER, s.r.o. | mapa |
| 90747686.jpg | silniční most | Huzová | Huzová | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 91184030.jpg | propustek v místní části Arnoltice | Huzová | Arnoltice u Huzové | V | ENVIPARTNER, s.r.o. | mapa |
| 90747396.jpg | propustek ležící na silnici III/522,49 | Huzová | Huzová | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 90750055.jpg | most - místní komunikace | Huzová | Huzová | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 90750106.jpg | propustek pod účelovou komunikací | Huzová | Huzová | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 12183107.jpg | Objekt č.p. 97, bude ohrožen okrajem rozlivu. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | JZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183114.jpg | Nekapacitní profil mostu 45215-4. | Moravský Beroun | Nové Valteřice | ZJZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183118.jpg | Granitol, pohled z pravého břehu. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183125.jpg | Nové Valteřice - ohrožený objekt č.p.79. | Moravský Beroun | Nové Valteřice | JZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183129.jpg | Objekt č.p. 374 u mostu 4402-1. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | ZSZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183137.jpg | Vodní nádrž Důlní potok. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | SSZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183026.jpg | Most 44442-4. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | JJZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183032.jpg | Kriticky ohrožená lokalita RD pod mostem 44441-2. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | ZJZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183036.jpg | Most 44441-3. Nátok zarostlý a zanesený. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | Z | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183040.jpg | Most 44441-4. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | ZJZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183043.jpg | Most nad nádražím. Spolu s železničním viaduktem hrozí záchyt spláví. | Moravský Beroun | Ondrášov | SV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183053.jpg | Lávka k č.p. 11. | Moravský Beroun | Ondrášov | V | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183057.jpg | Most 46-044 a 46-043 pod Ondrášovkou. | Moravský Beroun | Ondrášov | VSV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183061.jpg | Jatky Sedm Dvorů (č.p. 38). | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | SSV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183065.jpg | Garáže ohrožené nad Granitolem. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | VSV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----|--------------------------------------|----------------------|
| 12183068.jpg | Pohled na objekt č.p.312. Bude na okraji rozlivu. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183074.jpg | Ohrožený objekt č.p. 57. | Moravský Beroun | Čabová | SSZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183082.jpg | Nekapacitní profil propustku u č.p. 39. | Moravský Beroun | Čabová | JZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183085.jpg | Plot Granitolu s česlemi v korytě. Kritický profil pro záchyt splávní. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | JJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183089.jpg | Nekapacitní most. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | JJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183096.jpg | Cesta od ocelové lávky. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | JJZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183099.jpg | Ohrožené objekty č.p. 121, 423 nad mostem 46-046. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | V | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183103.jpg | Celkový pohled na lokalitu č.p. 3 a 24. | Moravský Beroun | Nové Valteřice | S | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183039.jpg | Ohrožená stodola u č.p. 23. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | SZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183042.jpg | Most 44441-1. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | SSV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183045.jpg | Areál Ondrášovka. | Moravský Beroun | Ondrášov | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183046.jpg | Celkový pohled na areál Ondrášovky. | Moravský Beroun | Ondrášov | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183047.jpg | Celkový pohled na areál Ondrášovky. | Moravský Beroun | Ondrášov | V | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183093.jpg | Výpustný objekt nádrže Důlní potok. Objekty mimo potenciální rozliv. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | ZSZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183095.jpg | Celkový pohled na ohrožené č.p. 117 nad ocelovou lávkou (MOOP). | Moravský Beroun | Moravský Beroun | JJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183097.jpg | Dřevěná lávka, hrozí stržení a zachycení na mostech níže na toku. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | V | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183098.jpg | Celkový pohled na nivu nad mostem 46-046. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183100.jpg | Celkový pohled na lokalitu nad mostem 46-046. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | SZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183101.jpg | Ohrožený objekt č.p. 124. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | ZSZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183102.jpg | Most 46-046 - hrozí záchyt splávní na středovém pilíři. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | VSV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183104.jpg | Ohrožený objekt č.p. 109 nad mostem 46-046. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | SSV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183105.jpg | Objekt garáží a č.p. 109 nad mostem 46-046. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | S | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183106.jpg | Detail profilu mostu 46-046. Hrozí záchyt splávní na středovém pilíři. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | SV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183109.jpg | Ohrožená Havlíčkova ulice, pohled proti vodě. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | SSZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183110.jpg | Ohrožená ulice Ostrov. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | SSV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183064.jpg | Most pod jatky. Hrozí záchyt splávní na středovém pilíři. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183066.jpg | Most 46-047.7. | Moravský Beroun | Čabová | JJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----|--------------------------------------|----------------------|
| 12183067.jpg | Profil mostu 46-047. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | ZJZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183069.jpg | Most 46-048. | Moravský Beroun | Čabová | Z | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183132.jpg | Objekt PentaStee - výkup kovů. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | V | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183133.jpg | Areál stavebnin Pentastav, č.p. 303. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | Z | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183028.jpg | Ohrožené objekty č.p. 40, 32, 35. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | JJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183029.jpg | Hostinec U Vodů a RD č.p. 35. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | V | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183030.jpg | Celkový pohled na ohroženou zástavbu Sedmi Dvorů. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183031.jpg | Most 44441-2. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | J | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183034.jpg | Kriticky ohrožená lokalita RD č.p. 28, 27 pod mostem 44441-2. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | JJZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183035.jpg | Násep komunikace s mosty 44441-4 a 44441-3. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | J | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183037.jpg | Pohled od mostu 44442-2 k č.p. 72 a 66. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | J | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183038.jpg | Zanesené propustky v komunikaci. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | S | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183044.jpg | Niva nad nádražím. Dojde k rozlivu do chovatelských objektů. | Moravský Beroun | Ondrášov | JV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183063.jpg | Řadové bytovky č.p. 68, 69, 70. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | Z | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183091.jpg | Trubní propust pod mostem 46-047. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | JV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183134.jpg | Nové Valteřice - ohrožený objekt č.p. 84. | Moravský Beroun | Nové Valteřice | J | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183117.jpg | TJ Slovan a ohrožené sportovní plochy. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | JJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183135.jpg | Celkový pohled na lokalitu č.p.84 s nekapacitním mostkem. | Moravský Beroun | Nové Valteřice | JV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183136.jpg | Lávka k rybářskému revíru Důlní potok. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183111.jpg | Ohrožené č.p. 101 a 103 v ulici Ostrov. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | VSV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183112.jpg | Ohrožené bytové domy č.p.459, 428 (ulice Ostrov). | Moravský Beroun | Moravský Beroun | VSV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183113.jpg | Havlíčková ulice, pohled proti vodě. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | SZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183115.jpg | Most nad Granitolem. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183119.jpg | Potrubí inženýrských sítí. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183120.jpg | Potrubí inženýrských sítí. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | J | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183121.jpg | Křížení inženýrských sítí. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | SV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183070.jpg | Komunikace nad mostem 46-048. | Moravský Beroun | Čabová | Z | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |

| | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|-----|--------------------------------------|----------------------|
| 12183071.jpg | Celkový pohled na lokalitu ohroženého č.p. 57. | Moravský Beroun Čabová | Z | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183072.jpg | Ohrožený objekt č.p. 19. | Moravský Beroun Čabová | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183073.jpg | Ohrožené objekty č.p. 39. | Moravský Beroun Čabová | J | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183075.jpg | Nekapacitní mostek nad č.p. 57. | Moravský Beroun Čabová | ZSZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183076.jpg | Areál Granitolu. | Moravský Beroun Moravský Beroun | J | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183077.jpg | Celkový pohled na lokalitu č.p. 23 včetně Zahradní železnice Čabová. | Moravský Beroun Čabová | JJZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183079.jpg | Objekt garáží u č.p. 23. | Moravský Beroun Čabová | V | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183081.jpg | Nekapacitní trubní propust pod č.p. 19. | Moravský Beroun Čabová | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183084.jpg | Nekapacitní profil propustku u č.p. 39. | Moravský Beroun Čabová | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183086.jpg | Ohrožený objekt č.p. 414. | Moravský Beroun Moravský Beroun | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183087.jpg | Most nad Granitolem. | Moravský Beroun Moravský Beroun | ZJZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183123.jpg | Partyzánská ulice u areálu MANA. Pod areálem most 440-007. | Moravský Beroun Moravský Beroun | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183126.jpg | Most 440-007. Horzí záchyt spláví z Důlního potoka a z Čabové. | Moravský Beroun Moravský Beroun | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183127.jpg | Pohled přes most 440-007 na areál Granitolu. | Moravský Beroun Moravský Beroun | SZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183128.jpg | Objekt č.p. 374 u mostu 4402-1. | Moravský Beroun Moravský Beroun | JJZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183130.jpg | Most k areálu Pentastavu. | Moravský Beroun Moravský Beroun | JV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183131.jpg | Most k Pentastavu, hrozí masivní záchyt spláví. | Moravský Beroun Moravský Beroun | JV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183092.jpg | Nové Valteřice - ohrožený objekt č.p.3. K objektu příjezd přes nekapacitní trubní propustek. | Moravský Beroun Nové Valteřice | V | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183088.jpg | Celá ohrožená lokalita nad Granitolem. | Moravský Beroun Moravský Beroun | ZJZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183090.jpg | Trubka přes koryto držící nestabilní kámen na břehu. Hrozí stržení trubky. | Moravský Beroun Moravský Beroun | SSV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183049.jpg | Ohrožený objekt č.p. 19. | Moravský Beroun Ondrášov | SSV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183050.jpg | Ohrožený objekt č.p. 6 nad nekapacitním mostem. | Moravský Beroun Ondrášov | Z | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183052.jpg | Ocelový most. | Moravský Beroun Ondrášov | JV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183054.jpg | Celkový pohled na lávku k č.p. 11. | Moravský Beroun Ondrášov | S | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183055.jpg | Vyústění krytého profilu pod halou areálu Ondrášovky. | Moravský Beroun Ondrášov | VSV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183056.jpg | Most 46-044 a 46-043 pod Ondrášovkou. | Moravský Beroun Ondrášov | SV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|----------------------|-----|--------------------------------------|----------------------|
| 12183058.jpg | Areál EKOLAS (č.p. 43). | Moravský Beroun | Ondrášov | S | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183059.jpg | Celkový pohled na ohrožené objekty č.p. 55, 60, 59. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | SV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183060.jpg | Pohled proti vodě k č.p. 59. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | SZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183062.jpg | Plot areálu jatek, konstrukce umožňuje plynulý odtok rozlivu z areálu. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | VSV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183027.jpg | RD č.p. 1, 46, 2 v rozlivu. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | JJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183138.jpg | Hráz nádrže Důlní potok. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | ZJZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183124.jpg | Partyzánská ulice u areálu MANA. Pod areálem most 440-007. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183094.jpg | Ocelová lávka. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | JJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12292197.jpg | Vodočetná laň na Sitce v obci Lužice | Lužice | Lužice u Šternberka | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 12292200.png | Laserový snímač výšky hladiny hlásného profilu kat. C Lužice, Sitka | Lužice | Lužice u Šternberka | | | mapa |
| 12292209.JPG | Stanoviště povodňové komise obce Lužice | Lužice | Lužice u Šternberka | | Envipartner | mapa |
| 12302938.JPG | Lávka u č.p. 1429/13 | Šternberk | Šternberk | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 12302941.JPG | Mostek - konec ulice Dvorská (u kruhového objezdu) | Šternberk | Šternberk | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 12302942.JPG | Lávka u č.p. 1013/15 | Šternberk | Šternberk | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 12302945.JPG | Městský úřad Šternberk - Odbor ŽP | Šternberk | Šternberk | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 12302954.JPG | Sprchový potok na území města Šternberk | Šternberk | Šternberk | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 12302964.JPG | Most u ZŠ | Šternberk | Šternberk | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 12302969.JPG | Sprchový potok na území města Šternberk - foceno z ulice Jivavské | Šternberk | Šternberk | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 12302977.JPG | Rekonstruovaný most a lávka u knihovny - město Šternberk | Šternberk | Šternberk | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 12303003.JPG | Lávka na konci ulice Havlíčková - u č.p.1710/ 4 (město Šternberk) | Šternberk | Šternberk | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 12303006.JPG | Most přes VT Sitka na ulici Věžní | Šternberk | Šternberk | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 12303007.JPG | Železniční most (1) přes Sitku ve městě Šternberk | Šternberk | Šternberk | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 12303008.JPG | Železniční most (2) přes Sitku ve městě Šternberk | Šternberk | Šternberk | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 12376244.JPG | Most při povodni v dubnu 2010. | Štarnov | Štarnov | | | mapa |
| 12376246.JPG | Fotografie pořízená při povodni v dubnu 2010. | Štarnov | Štarnov | | | mapa |
| 12378283.JPG | Most přes vodní tok Grygava | Štarnov | Štarnov | | ENVIPARTNER s. r. o. | mapa |
| 12598019.JPG | Komárov - propustek pod silnicí III/4451 | Komárov | Komárov u Mladějovic | | ENVIPARTNER, s.r.o. | mapa |
| 12598021.JPG | Komárov - propustek pod silnicí III/4451 | Komárov | Komárov u Mladějovic | | ENVIPARTNER, s.r.o. | mapa |
| 12598023.JPG | Komárov - propustek pod silnicí III/44421 | Komárov | Komárov u Mladějovic | | ENVIPARTNER, s.r.o. | mapa |
| 12598025.JPG | Komárov - sídlo povodňové komise | Komárov | Komárov u Mladějovic | | ENVIPARTNER, s.r.o. | mapa |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|---------------------|-----|--------------------------------------|----------------------|
| 12608432.JPG | Řídečský rybník | Řídeč | Řídeč | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 12106585.jpg | hladinoměr | Horní Loděnice | Horní Loděnice | | neuveden | mapa |
| 12372406.jpg | Hlásný profil vybavený ultrazvukovým hladinoměrem s automatickým odesláním dat a vodočetnou latí | Štarnov | Štarnov | | ENVIPARTNER, s.r.o. | mapa |
| 12183048.jpg | Ohrožený objekt č.p. 55. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | SSV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183108.jpg | Ohrožená Havlíčkova ulice. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | JJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12608433.JPG | Řídečský rybník | Řídeč | Řídeč | | Envipartner, s.r.o. | mapa |
| 12292207.jpg | Informační tabule pro neslyšící - OÚ Lužice | Lužice | Lužice u Šternberka | | starosta obce - p. Hlaváček | mapa |
| 12656971.jpg | Mateřská škola - evakuační místo | Horní Loděnice | Horní Loděnice | | ENVIPARTNER, s.r.o. | mapa |
| 12656973.jpg | Most silnice II/46 Olomouc - Opava | Horní Loděnice | Horní Loděnice | | | mapa |
| 12183033.jpg | Kriticky ohrožená lokalita RD (č.p. 30, 28, 27) pod mostem 44441-2. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | JZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183080.jpg | Ohrožený objekt č.p. 23. | Moravský Beroun | Čabová | VSV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183041.jpg | Most 44441-1. | Moravský Beroun | Sedm Dvorů | J | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183051.jpg | Ohrožený objekt č.p. 6 nad nekapacitním mostem. | Moravský Beroun | Ondrášov | JZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183083.jpg | Nekapacitní profil propustku u č.p. 39. | Moravský Beroun | Čabová | VJV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183116.jpg | Celkový pohled na lokalitu mostu nad Granitolem. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | SSZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183078.jpg | Nekapacitní mostek u č.p. 23. | Moravský Beroun | Čabová | SZ | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12183122.jpg | Areál MANA. | Moravský Beroun | Moravský Beroun | JV | Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright | mapa |
| 12302948.JPG | Městský úřad Šternberk - správní úřad | Šternberk | Šternberk | | Envipartner, s.r.o. | mapa |