

## ORP Šternberk - Fotodokumentace

ID Foto	Popis	Obec	Katastr	Směr	Autor	
<a href="#">90744797.jpg</a>	most silnice II/445 u č.p. 326	Huzová	Huzová		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">90750655.jpg</a>	Propustek (u č.p 29)	Huzová	Arnoltice u Huzové		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">90750314.jpg</a>	mostek účelové komunikace	Huzová	Huzová		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962182.jpg</a>	Retenční nádrž u Grygavy	Šternberk	Lhota u Šternberka	SZ	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962184.jpg</a>	Retenční nádrž u Grygavy	Šternberk	Lhota u Šternberka	S	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962186.jpg</a>	ul. Olomoucká - ohrožené nemovitosti	Šternberk	Lhota u Šternberka	JJV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962188.jpg</a>	ul. Jívavská - ohrožené nemovitosti	Šternberk	Šternberk	JV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962190.jpg</a>	ul. Jívavská - ohrožené nemovitosti	Šternberk	Šternberk	SV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962192.jpg</a>	ul. Jívavská - ohrožené nemovitosti	Šternberk	Šternberk	V	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962194.jpg</a>	ul. Jívavská - MOOP	Šternberk	Šternberk	JZ	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962196.jpg</a>	ul. Jívavská - MOOP	Šternberk	Šternberk	VJV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962198.jpg</a>	ul. Olomoucká - MOOP	Šternberk	Šternberk	JV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962200.jpg</a>	Na Vyhliďce - vtok do zatrubnění	Šternberk	Šternberk	SSZ	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962202.jpg</a>	Na Vyhliďce - otevřené koryto	Šternberk	Šternberk	ZJZ	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962204.jpg</a>	ul. Lesní - výtok, občasný vodní tok	Šternberk	Šternberk	SSV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962206.jpg</a>	Ecce Homo - Rezerva	Šternberk	Šternberk	SV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962208.jpg</a>	ul. Masarykova - ledové jevy	Šternberk	Šternberk	SV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962210.jpg</a>	ul. Masarykova - ledové jevy	Šternberk	Šternberk	Z	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962212.jpg</a>	ul. Masarykova - ledové jevy, MOOP	Šternberk	Šternberk	JV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962214.jpg</a>	ul. Masarykova - ohrožené nemovitosti	Šternberk	Šternberk	ZSZ	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962216.jpg</a>	ul. Nábřeží - ohrožené nemovitosti	Šternberk	Šternberk	ZJZ	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962218.jpg</a>	ul. Masarykova - oběr Babický náhon	Šternberk	Šternberk	Z	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962220.jpg</a>	Jez - ul. U střelnice - MOOP	Šternberk	Šternberk	J	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962222.jpg</a>	Jez - ul. U střelnice - nános na přelivné hraně	Šternberk	Šternberk	VJV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962224.jpg</a>	ul. Uničovská - MOOP	Šternberk	Šternberk	VJV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962226.jpg</a>	ul. Uničovská - MOOP - produktovody	Šternberk	Šternberk	SSV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962228.jpg</a>	ul. Potoční - ohrožené nemovitosti	Šternberk	Šternberk	J	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962230.jpg</a>	ul. Potoční - ohrožené nemovitosti, MOOP	Šternberk	Šternberk	J	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962232.jpg</a>	ul. Potoční - ohrožené nemovitosti	Šternberk	Šternberk	SSZ	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962234.jpg</a>	Krakokořice - povrchový odtok	Šternberk	Krakořice	VSV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962236.jpg</a>	Krakořice - vtok do zatrubnění	Šternberk	Šternberk	JJV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962238.jpg</a>	ul. Smetanova - občasný vodní tok v zahradách	Šternberk	Šternberk	S	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">107962240.jpg</a>	ul. Smetanova - koryto občasného vodního toku a ohrožená nemovitost	Šternberk	Šternberk	SSV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962242.jpg</a>	ul. Smetanova - koryto občasného vodního toku a ohrožená nemovitost	Šternberk	Šternberk	VSV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962244.jpg</a>	ul. Smetanova - horská vpusť	Šternberk	Šternberk	SV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">107962246.jpg</a>	Hvězdné údolí - ohrožené nemovitosti pod horskou vpusť	Šternberk	Šternberk	VSV	Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">90747187.jpg</a>	propustek pod místní komunikací	Huzová	Huzová		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">104706447.JPG</a>	Jez - U střelnice	Šternberk	Šternberk		Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">104706318.JPG</a>	Jez - U střelnice	Šternberk	Šternberk		Ing. Jana Nečesánková	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">90752921.jpg</a>	propustek z pole	Huzová	Arnoltice u Huzové		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">88001452.jpg</a>	Propustek u č. p. 254	Huzová	Huzová		ENVIPARTNER, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">90744779.jpg</a>	most silnice II/445 u č.p. 326	Huzová	Huzová		ENVIPARTNER, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">90747686.jpg</a>	silniční most	Huzová	Huzová		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">91184030.jpg</a>	propustek v místní části Arnoltice	Huzová	Arnoltice u Huzové	V	ENVIPARTNER, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">90747396.jpg</a>	propustek ležící na silnici III/522,49	Huzová	Huzová		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">90750055.jpg</a>	most - místní komunikace	Huzová	Huzová		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">90750106.jpg</a>	propustek pod účelovou komunikací	Huzová	Huzová		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183107.jpg</a>	Objekt č.p. 97, bude ohrožen okrajem rozlivu.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183114.jpg</a>	Nekapacitní profil mostu 45215-4.	Moravský Beroun	Nové Valteřice	ZJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183118.jpg</a>	Granitol, pohled z pravého břehu.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183125.jpg</a>	Nové Valteřice - ohrožený objekt č.p.79.	Moravský Beroun	Nové Valteřice	JZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183129.jpg</a>	Objekt č.p. 374 u mostu 4402-1.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	ZSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183137.jpg</a>	Vodní nádrž Důlní potok.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183026.jpg</a>	Most 44442-4.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183032.jpg</a>	Kriticky ohrožená lokalita RD pod mostem 44441-2.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	ZJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183036.jpg</a>	Most 44441-3. Nátok zarostlý a zanesený.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	Z	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183040.jpg</a>	Most 44441-4.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	ZJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183043.jpg</a>	Most nad nádražím. Spolu s železničním viaduktem hrozí záchyt spláví.	Moravský Beroun	Ondrášov	SV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183053.jpg</a>	Lávka k č.p. 11.	Moravský Beroun	Ondrášov	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183057.jpg</a>	Most 46-044 a 46-043 pod Ondrášovkou.	Moravský Beroun	Ondrášov	VSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183061.jpg</a>	Jatky Sedm Dvorů (č.p. 38).	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	SSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183065.jpg</a>	Garáže ohrožené nad Granitolem.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">12183068.jpg</a>	Pohled na objekt č.p.312. Bude na okraji rozlivu.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183074.jpg</a>	Ohrožený objekt č.p. 57.	Moravský Beroun	Čabová	SSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183082.jpg</a>	Nekapacitní profil propustku u č.p. 39.	Moravský Beroun	Čabová	JZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183085.jpg</a>	Plot Granitolu s česlemi v korytě. Kritický profil pro záchyt splávní.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183089.jpg</a>	Nekapacitní most.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183096.jpg</a>	Cesta od ocelové lávky.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183099.jpg</a>	Ohrožené objekty č.p. 121, 423 nad mostem 46-046.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183103.jpg</a>	Celkový pohled na lokalitu č.p. 3 a 24.	Moravský Beroun	Nové Valteřice	S	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183039.jpg</a>	Ohrožená stodola u č.p. 23.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	SZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183042.jpg</a>	Most 44441-1.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	SSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183045.jpg</a>	Areál Ondrášovka.	Moravský Beroun	Ondrášov	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183046.jpg</a>	Celkový pohled na areál Ondrášovky.	Moravský Beroun	Ondrášov	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183047.jpg</a>	Celkový pohled na areál Ondrášovky.	Moravský Beroun	Ondrášov	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183093.jpg</a>	Výpustný objekt nádrže Důlní potok. Objekty mimo potenciální rozliv.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	ZSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183095.jpg</a>	Celkový pohled na ohrožené č.p. 117 nad ocelovou lávkou (MOOP).	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183097.jpg</a>	Dřevěná lávka, hrozí stržení a zachycení na mostech níže na toku.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183098.jpg</a>	Celkový pohled na nivu nad mostem 46-046.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183100.jpg</a>	Celkový pohled na lokalitu nad mostem 46-046.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183101.jpg</a>	Ohrožený objekt č.p. 124.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	ZSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183102.jpg</a>	Most 46-046 - hrozí záchyt splávní na středovém pilíři.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183104.jpg</a>	Ohrožený objekt č.p. 109 nad mostem 46-046.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183105.jpg</a>	Objekt garáží a č.p. 109 nad mostem 46-046.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	S	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183106.jpg</a>	Detail profilu mostu 46-046. Hrozí záchyt splávní na středovém pilíři.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183109.jpg</a>	Ohrožená Havlíčkova ulice, pohled proti vodě.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183110.jpg</a>	Ohrožená ulice Ostrov.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183064.jpg</a>	Most pod jatky. Hrozí záchyt splávní na středovém pilíři.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183066.jpg</a>	Most 46-047.7.	Moravský Beroun	Čabová	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">12183067.jpg</a>	Profil mostu 46-047.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	ZJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183069.jpg</a>	Most 46-048.	Moravský Beroun	Čabová	Z	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183132.jpg</a>	Objekt PentaStee - výkup kovů.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183133.jpg</a>	Areál stavebnin Pentastav, č.p. 303.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Z	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183028.jpg</a>	Ohrožené objekty č.p. 40, 32, 35.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183029.jpg</a>	Hostinec U Vodů a RD č.p. 35.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183030.jpg</a>	Celkový pohled na ohroženou zástavbu Sedmi Dvorů.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183031.jpg</a>	Most 44441-2.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	J	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183034.jpg</a>	Kriticky ohrožená lokalita RD č.p. 28, 27 pod mostem 44441-2.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	JJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183035.jpg</a>	Násep komunikace s mosty 44441-4 a 44441-3.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	J	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183037.jpg</a>	Pohled od mostu 44442-2 k č.p. 72 a 66.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	J	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183038.jpg</a>	Zanesené propustky v komunikaci.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	S	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183044.jpg</a>	Niva nad nádražím. Dojde k rozlivu do chovatelských objektů.	Moravský Beroun	Ondrášov	JV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183063.jpg</a>	Řadové bytovky č.p. 68, 69, 70.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	Z	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183091.jpg</a>	Trubní propust pod mostem 46-047.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183134.jpg</a>	Nové Valteřice - ohrožený objekt č.p. 84.	Moravský Beroun	Nové Valteřice	J	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183117.jpg</a>	TJ Slovan a ohrožené sportovní plochy.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183135.jpg</a>	Celkový pohled na lokalitu č.p.84 s nekapacitním mostkem.	Moravský Beroun	Nové Valteřice	JV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183136.jpg</a>	Lávka k rybářskému revíru Důlní potok.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183111.jpg</a>	Ohrožené č.p. 101 a 103 v ulici Ostrov.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183112.jpg</a>	Ohrožené bytové domy č.p.459, 428 (ulice Ostrov).	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183113.jpg</a>	Havlíčková ulice, pohled proti vodě.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183115.jpg</a>	Most nad Granitolem.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183119.jpg</a>	Potrubí inženýrských sítí.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183120.jpg</a>	Potrubí inženýrských sítí.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	J	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183121.jpg</a>	Křížení inženýrských sítí.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183070.jpg</a>	Komunikace nad mostem 46-048.	Moravský Beroun	Čabová	Z	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">12183071.jpg</a>	Celkový pohled na lokalitu ohroženého č.p. 57.	Moravský Beroun Čabová	Z	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183072.jpg</a>	Ohrožený objekt č.p. 19.	Moravský Beroun Čabová	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183073.jpg</a>	Ohrožené objekty č.p. 39.	Moravský Beroun Čabová	J	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183075.jpg</a>	Nekapacitní mostek nad č.p. 57.	Moravský Beroun Čabová	ZSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183076.jpg</a>	Areál Granitolu.	Moravský Beroun Moravský Beroun	J	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183077.jpg</a>	Celkový pohled na lokalitu č.p. 23 včetně Zahradní železnice Čabová.	Moravský Beroun Čabová	JJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183079.jpg</a>	Objekt garáží u č.p. 23.	Moravský Beroun Čabová	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183081.jpg</a>	Nekapacitní trubní propust pod č.p. 19.	Moravský Beroun Čabová	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183084.jpg</a>	Nekapacitní profil propustku u č.p. 39.	Moravský Beroun Čabová	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183086.jpg</a>	Ohrožený objekt č.p. 414.	Moravský Beroun Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183087.jpg</a>	Most nad Granitolem.	Moravský Beroun Moravský Beroun	ZJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183123.jpg</a>	Partyzánská ulice u areálu MANA. Pod areálem most 440-007.	Moravský Beroun Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183126.jpg</a>	Most 440-007. Horzí záchyt spláví z Důlního potoka a z Čabové.	Moravský Beroun Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183127.jpg</a>	Pohled přes most 440-007 na areál Granitolu.	Moravský Beroun Moravský Beroun	SZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183128.jpg</a>	Objekt č.p. 374 u mostu 4402-1.	Moravský Beroun Moravský Beroun	JJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183130.jpg</a>	Most k areálu Pentastavu.	Moravský Beroun Moravský Beroun	JV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183131.jpg</a>	Most k Pentastavu, hrozí masivní záchyt spláví.	Moravský Beroun Moravský Beroun	JV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183092.jpg</a>	Nové Valteřice - ohrožený objekt č.p.3. K objektu příjezd přes nekapacitní trubní propustek.	Moravský Beroun Nové Valteřice	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183088.jpg</a>	Celá ohrožená lokalita nad Granitolem.	Moravský Beroun Moravský Beroun	ZJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183090.jpg</a>	Trubka přes koryto držící nestabilní kámen na břehu. Hrozí stržení trubky.	Moravský Beroun Moravský Beroun	SSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183049.jpg</a>	Ohrožený objekt č.p. 19.	Moravský Beroun Ondrášov	SSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183050.jpg</a>	Ohrožený objekt č.p. 6 nad nekapacitním mostem.	Moravský Beroun Ondrášov	Z	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183052.jpg</a>	Ocelový most.	Moravský Beroun Ondrášov	JV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183054.jpg</a>	Celkový pohled na lávku k č.p. 11.	Moravský Beroun Ondrášov	S	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183055.jpg</a>	Vyústění krytého profilu pod halou areálu Ondrášovky.	Moravský Beroun Ondrášov	VSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183056.jpg</a>	Most 46-044 a 46-043 pod Ondrášovkou.	Moravský Beroun Ondrášov	SV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">12183058.jpg</a>	Areál EKOLAS (č.p. 43).	Moravský Beroun	Ondrášov	S	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183059.jpg</a>	Celkový pohled na ohrožené objekty č.p. 55, 60, 59.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	SV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183060.jpg</a>	Pohled proti vodě k č.p. 59.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	SZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183062.jpg</a>	Plot areálu jatek, konstrukce umožňuje plynulý odtok rozlivu z areálu.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	VSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183027.jpg</a>	RD č.p. 1, 46, 2 v rozlivu.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183138.jpg</a>	Hráz nádrže Důlní potok.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	ZJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183124.jpg</a>	Partyzánská ulice u areálu MANA. Pod areálem most 440-007.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183094.jpg</a>	Ocelová lávka.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12292197.jpg</a>	Vodočetná lať na Sitce v obci Lužice	Lužice	Lužice u Šternberka		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12292200.png</a>	Laserový snímač výšky hladiny hlásného profilu kat. C Lužice, Sitka	Lužice	Lužice u Šternberka			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12292209.JPG</a>	Stanoviště povodňové komise obce Lužice	Lužice	Lužice u Šternberka		Envipartner	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12302938.JPG</a>	Lávka u č.p. 1429/13	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12302941.JPG</a>	Mostek - konec ulice Dvorská (u kruhového objezdu)	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12302942.JPG</a>	Lávka u č.p. 1013/15	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12302945.JPG</a>	Městský úřad Šternberk - Odbor ŽP	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12302954.JPG</a>	Sprchový potok na území města Šternberk	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12302964.JPG</a>	Most u ZŠ	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12302969.JPG</a>	Sprchový potok na území města Šternberk - foceno z ulice Jivavské	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12302977.JPG</a>	Rekonstruovaný most a lávka u knihovny - město Šternberk	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12303003.JPG</a>	Lávka na konci ulice Havlíčková - u č.p.1710/ 4 (město Šternberk)	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12303006.JPG</a>	Most přes VT Sitka na ulici Věžní	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12303007.JPG</a>	Železniční most (1) přes Sitku ve městě Šternberk	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12303008.JPG</a>	Železniční most (2) přes Sitku ve městě Šternberk	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12376244.JPG</a>	Most při povodni v dubnu 2010.	Štarnov	Štarnov			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12376246.JPG</a>	Fotografie pořízená při povodni v dubnu 2010.	Štarnov	Štarnov			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12378283.JPG</a>	Most přes vodní tok Grygava	Štarnov	Štarnov		ENVIPARTNER s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12598019.JPG</a>	Komárov - propustek pod silnicí III/4451	Komárov	Komárov u Mladějovic		ENVIPARTNER, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12598021.JPG</a>	Komárov - propustek pod silnicí III/4451	Komárov	Komárov u Mladějovic		ENVIPARTNER, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12598023.JPG</a>	Komárov - propustek pod silnicí III/44421	Komárov	Komárov u Mladějovic		ENVIPARTNER, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12598025.JPG</a>	Komárov - sídlo povodňové komise	Komárov	Komárov u Mladějovic		ENVIPARTNER, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">12608432.JPG</a>	Řídečský rybník	Řídeč	Řídeč		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12106585.jpg</a>	hladinoměr	Horní Loděnice	Horní Loděnice		neuveden	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12372406.jpg</a>	Hlásný profil vybavený ultrazvukovým hladinoměrem s automatickým odesláním dat a vodočetnou latí	Štarnov	Štarnov		ENVIPARTNER, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183048.jpg</a>	Ohrožený objekt č.p. 55.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	SSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183108.jpg</a>	Ohrožená Havlíčkova ulice.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12608433.JPG</a>	Řídečský rybník	Řídeč	Řídeč		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12292207.jpg</a>	Informační tabule pro neslyšící - OÚ Lužice	Lužice	Lužice u Šternberka		starosta obce - p. Hlaváček	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12656971.jpg</a>	Mateřská škola - evakuační místo	Horní Loděnice	Horní Loděnice		ENVIPARTNER, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12656973.jpg</a>	Most silnice II/46 Olomouc - Opava	Horní Loděnice	Horní Loděnice			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183033.jpg</a>	Kriticky ohrožená lokalita RD (č.p. 30, 28, 27) pod mostem 44441-2.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	JZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183080.jpg</a>	Ohrožený objekt č.p. 23.	Moravský Beroun	Čabová	VSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183041.jpg</a>	Most 44441-1.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	J	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183051.jpg</a>	Ohrožený objekt č.p. 6 nad nekapacitním mostem.	Moravský Beroun	Ondrášov	JZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183083.jpg</a>	Nekapacitní profil propustku u č.p. 39.	Moravský Beroun	Čabová	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183116.jpg</a>	Celkový pohled na lokalitu mostu nad Granitolem.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183078.jpg</a>	Nekapacitní mostek u č.p. 23.	Moravský Beroun	Čabová	SZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12183122.jpg</a>	Areál MANA.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12302948.JPG</a>	Městský úřad Šternberk - správní úřad	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	<a href="#">mapa</a>