

ORP Šternberk - Fotodokumentace

ID Foto	Popis	Obec	Katastr	Směr	Autor	
90747396.jpg	propustek ležící na silnici III/522,49	Huzová	Huzová		Envipartner, s.r.o.	mapa
90750055.jpg	most - místní komunikace	Huzová	Huzová		Envipartner, s.r.o.	mapa
90750106.jpg	propustek pod účelovou komunikací	Huzová	Huzová		Envipartner, s.r.o.	mapa
91184030.jpg	propustek v místní části Arnoltice	Huzová	Arnoltice u Huzové	V	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
90752921.jpg	propustek z pole	Huzová	Arnoltice u Huzové		Envipartner, s.r.o.	mapa
90747187.jpg	propustek pod místní komunikací	Huzová	Huzová		Envipartner, s.r.o.	mapa
104706447.JPG	Jez - U stělnice	Šternberk	Šternberk		Ing. Jana Nečesánková	mapa
88001452.jpg	Propustek u č. p. 254	Huzová	Huzová		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
90744779.jpg	most silnice II/445 u č.p. 326	Huzová	Huzová		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
90747686.jpg	silniční most	Huzová	Huzová		Envipartner, s.r.o.	mapa
107962244.jpg	ul. Smetanova - horská vpusť	Šternberk	Šternberk	SV	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962246.jpg	Hvězdné údolí - ohrožené nemovitosti pod horskou vpusť	Šternberk	Šternberk	VSV	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962182.jpg	Retenční nádrž u Grygavy	Šternberk	Lhota u Šternberka	SZ	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962184.jpg	Retenční nádrž u Grygavy	Šternberk	Lhota u Šternberka	S	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962186.jpg	ul. Olomoucká - ohrožené nemovitosti	Šternberk	Lhota u Šternberka	JJV	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962188.jpg	ul. Jívavská - ohrožené nemovitosti	Šternberk	Šternberk	JV	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962190.jpg	ul. Jívavská - ohrožené nemovitosti	Šternberk	Šternberk	SV	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962192.jpg	ul. Jívavská - ohrožené nemovitosti	Šternberk	Šternberk	V	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962194.jpg	ul. Jívavská - MOOP	Šternberk	Šternberk	JZ	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962196.jpg	ul. Jívavská - MOOP	Šternberk	Šternberk	VJV	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962198.jpg	ul. Olomoucká - MOOP	Šternberk	Šternberk	JV	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962200.jpg	Na Vyhliďce - vtok do zatrubnění	Šternberk	Šternberk	SSZ	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962202.jpg	Na Vyhliďce - otevřené koryto	Šternberk	Šternberk	ZJZ	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962204.jpg	ul. Lesní - výtok, občasný vodní tok	Šternberk	Šternberk	SSV	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962206.jpg	Ecce Homo - Rezerva	Šternberk	Šternberk	SV	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962208.jpg	ul. Masarykova - ledové jevy	Šternberk	Šternberk	SV	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962210.jpg	ul. Masarykova - ledové jevy	Šternberk	Šternberk	Z	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962212.jpg	ul. Masarykova - ledové jevy, MOOP	Šternberk	Šternberk	JV	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962214.jpg	ul. Masarykova - ohrožené nemovitosti	Šternberk	Šternberk	ZSZ	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962216.jpg	ul. Nábřeží - ohrožené nemovitosti	Šternberk	Šternberk	ZJZ	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962218.jpg	ul. Masarykova - oběr Babický náhon	Šternberk	Šternberk	Z	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962220.jpg	Jez - ul. U stělnice - MOOP	Šternberk	Šternberk	J	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962222.jpg	Jez - ul. U stělnice - nános na přelivné hraně	Šternberk	Šternberk	VJV	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962224.jpg	ul. Uničovská - MOOP	Šternberk	Šternberk	VJV	Ing. Jana Nečesánková	mapa

107962226.jpg	ul. Uničovská - MOOP - produktovody	Šternberk	Šternberk	SSV	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962228.jpg	ul. Potoční - ohrožené nemovitosti	Šternberk	Šternberk	J	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962230.jpg	ul. Potoční - ohrožené nemovitosti, MOOP	Šternberk	Šternberk	J	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962232.jpg	ul. Potoční - ohrožené nemovitosti	Šternberk	Šternberk	SSZ	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962234.jpg	Krakokořice - povrchový odtok	Šternberk	Krakořice	VSV	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962236.jpg	Krakořice - vtok do zatrubnění	Šternberk	Šternberk	JJV	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962238.jpg	ul. Smetanova - občasný vodní tok v zahradách	Šternberk	Šternberk	S	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962240.jpg	ul. Smetanova - koryto občasného vodního toku a ohrožená nemovitost	Šternberk	Šternberk	SSV	Ing. Jana Nečesánková	mapa
107962242.jpg	ul. Smetanova - koryto občasného vodního toku a ohrožená nemovitost	Šternberk	Šternberk	VSV	Ing. Jana Nečesánková	mapa
104706318.JPG	Jez - U střelnice	Šternberk	Šternberk		Ing. Jana Nečesánková	mapa
90750314.jpg	mostek účelové komunikace	Huzová	Huzová		Envipartner, s.r.o.	mapa
90744797.jpg	most silnice II/445 u č.p. 326	Huzová	Huzová		Envipartner, s.r.o.	mapa
90750655.jpg	Propustek (u č.p 29)	Huzová	Arnoltice u Huzové		Envipartner, s.r.o.	mapa
12183026.jpg	Most 44442-4.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183032.jpg	Kriticky ohrožená lokalita RD pod mostem 44441-2.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	ZJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183036.jpg	Most 44441-3. Nátok zarostlý a zanesený.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	Z	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183040.jpg	Most 44441-4.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	ZJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183043.jpg	Most nad nádražím. Spolu s železničním viaduktem hrozí záchyt splávi.	Moravský Beroun	Ondrášov	SV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183053.jpg	Lávka k č.p. 11.	Moravský Beroun	Ondrášov	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183057.jpg	Most 46-044 a 46-043 pod Ondrášovkou.	Moravský Beroun	Ondrášov	VSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183061.jpg	Jatky Sedm Dvorů (č.p. 38).	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	SSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183065.jpg	Garáže ohrožené nad Granitolem.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183068.jpg	Pohled na objekt č.p.312. Bude na okraji rozlivu.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183074.jpg	Ohrožený objekt č.p. 57.	Moravský Beroun	Čabová	SSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183082.jpg	Nekapacitní profil propustku u č.p. 39.	Moravský Beroun	Čabová	JZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183085.jpg	Plot Granitolu s česlemi v korytě. Kritický profil pro záchyt splávi.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183089.jpg	Nekapacitní most.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183096.jpg	Cesta od ocelové lávky.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183099.jpg	Ohrožené objekty č.p. 121, 423 nad mostem 46-046.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa

12183103.jpg	Celkový pohled na lokalitu č.p. 3 a 24.	Moravský Beroun	Nové Valteřice	S	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183107.jpg	Objekt č.p. 97, bude ohrožen okrajem rozlivu.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183114.jpg	Nekapacitní profil mostu 45215-4.	Moravský Beroun	Nové Valteřice	ZJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183118.jpg	Granitol, pohled z pravého břehu.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183125.jpg	Nové Valteřice - ohrožený objekt č.p.79.	Moravský Beroun	Nové Valteřice	JZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183129.jpg	Objekt č.p. 374 u mostu 4402-1.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	ZSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183137.jpg	Vodní nádrž Důlní potok.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183064.jpg	Most pod jatky. Hrozí záchyt splávní na středovém pilíři.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183066.jpg	Most 46-047.7.	Moravský Beroun	Čabová	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183067.jpg	Profil mostu 46-047.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	ZJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183069.jpg	Most 46-048.	Moravský Beroun	Čabová	Z	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183028.jpg	Ohrožené objekty č.p. 40, 32, 35.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183029.jpg	Hostinec U Vodů a RD č.p. 35.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183030.jpg	Celkový pohled na ohroženou zástavbu Sedmi Dvorů.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183031.jpg	Most 44441-2.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	J	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183034.jpg	Kriticky ohrožená lokalita RD č.p. 28, 27 pod mostem 44441-2.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	JJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183135.jpg	Celkový pohled na lokalitu č.p.84 s nekapacitním mostkem.	Moravský Beroun	Nové Valteřice	JV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183136.jpg	Lávka k rybářskému revíru Důlní potok.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183035.jpg	Násep komunikace s mosty 44441-4 a 44441-3.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	J	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183037.jpg	Pohled od mostu 44442-2 k č.p. 72 a 66.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	J	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183038.jpg	Zanesené propustky v komunikaci.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	S	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183044.jpg	Niva nad nádražím. Dojde k rozlivu do chovatelských objektů.	Moravský Beroun	Ondrášov	JV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183063.jpg	Řadové bytovky č.p. 68, 69, 70.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	Z	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183091.jpg	Trubní propust pod mostem 46-047.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183111.jpg	Ohrožené č.p. 101 a 103 v ulici Ostrov.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183112.jpg	Ohrožené bytové domy č.p.459, 428 (ulice Ostrov).	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183117.jpg	TJ Slovan a ohrožené sportovní plochy.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa

12183113.jpg	Havlíčková ulice, pohled proti vodě.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183115.jpg	Most nad Granitolem.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183119.jpg	Potrubí inženýrských sítí.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183120.jpg	Potrubí inženýrských sítí.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	J	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183121.jpg	Křížení inženýrských sítí.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183123.jpg	Partyzánská ulice u areálu MANA. Pod areálem most 440-007.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183126.jpg	Most 440-007. Horzí záchyt spláví z Důlního potoka a z Čabové.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183127.jpg	Pohled přes most 440-007 na areál Granitolu.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183128.jpg	Objekt č.p. 374 u mostu 4402-1.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183130.jpg	Most k areálu Pentastavu.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183131.jpg	Most k Pentastavu, hrozí masivní záchyt spláví.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183092.jpg	Nové Valteřice - ohrožený objekt č.p.3. K objektu příjezd přes nekapacitní trubní propustek.	Moravský Beroun	Nové Valteřice	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183070.jpg	Komunikace nad mostem 46-048.	Moravský Beroun	Čabová	Z	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183071.jpg	Celkový pohled na lokalitu ohroženého č.p. 57.	Moravský Beroun	Čabová	Z	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183072.jpg	Ohrožený objekt č.p. 19.	Moravský Beroun	Čabová	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183073.jpg	Ohrožené objekty č.p. 39.	Moravský Beroun	Čabová	J	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183075.jpg	Nekapacitní mostek nad č.p. 57.	Moravský Beroun	Čabová	ZSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183076.jpg	Areál Granitolu.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	J	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183077.jpg	Celkový pohled na lokalitu č.p. 23 včetně Zahradní železnice Čabová.	Moravský Beroun	Čabová	JJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183079.jpg	Objekt garáží u č.p. 23.	Moravský Beroun	Čabová	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183081.jpg	Nekapacitní trubní propust pod č.p. 19.	Moravský Beroun	Čabová	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183084.jpg	Nekapacitní profil propustku u č.p. 39.	Moravský Beroun	Čabová	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183086.jpg	Ohrožený objekt č.p. 414.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183087.jpg	Most nad Granitolem.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	ZJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183039.jpg	Ohrožená stodola u č.p. 23.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	SZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183042.jpg	Most 44441-1.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	SSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183045.jpg	Areál Ondrášovka.	Moravský Beroun	Ondrášov	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa

12183046.jpg	Celkový pohled na areál Ondrášovky.	Moravský Beroun	Ondrášov	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183047.jpg	Celkový pohled na areál Ondrášovky.	Moravský Beroun	Ondrášov	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183093.jpg	Výpustný objekt nádrže Důlní potok. Objekty mimo potenciální rozliv.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	ZSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183095.jpg	Celkový pohled na ohrožené č.p. 117 nad ocelovou lávkou (MOOP).	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183097.jpg	Dřevěná lávka, hrozí stržení a zachycení na mostech níže na toku.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183098.jpg	Celkový pohled na nivu nad mostem 46-046.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183100.jpg	Celkový pohled na lokalitu nad mostem 46-046.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183132.jpg	Objekt PentaStee - výkup kovů.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183133.jpg	Areál stavebnin Pentastav, č.p. 303.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Z	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183134.jpg	Nové Valteřice - ohrožený objekt č.p. 84.	Moravský Beroun	Nové Valteřice	J	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183101.jpg	Ohrožený objekt č.p. 124.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	ZSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183102.jpg	Most 46-046 - hrozí záchyt splávní na středovém pilíři.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183104.jpg	Ohrožený objekt č.p. 109 nad mostem 46-046.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183105.jpg	Objekt garáží a č.p. 109 nad mostem 46-046.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	S	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183106.jpg	Detail profilu mostu 46-046. Hrozí záchyt splávní na středovém pilíři.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183109.jpg	Ohrožená Havlíčkova ulice, pohled proti vodě.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183110.jpg	Ohrožená ulice Ostrov.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183088.jpg	Celá ohrožená lokalita nad Granitolem.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	ZJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183090.jpg	Trubka přes koryto držící nestabilní kámen na břehu. Hrozí stržení trubky.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183049.jpg	Ohrožený objekt č.p. 19.	Moravský Beroun	Ondrášov	SSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183050.jpg	Ohrožený objekt č.p. 6 nad nekapacitním mostem.	Moravský Beroun	Ondrášov	Z	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183052.jpg	Ocelový most.	Moravský Beroun	Ondrášov	JV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183054.jpg	Celkový pohled na lávku k č.p. 11.	Moravský Beroun	Ondrášov	S	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183055.jpg	Vyústění krytého profilu pod halou areálu Ondrášovky.	Moravský Beroun	Ondrášov	VSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183056.jpg	Most 46-044 a 46-043 pod Ondrášovkou.	Moravský Beroun	Ondrášov	SV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183058.jpg	Areál EKOLAS (č.p. 43).	Moravský Beroun	Ondrášov	S	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa

12183059.jpg	Celkový pohled na ohrožené objekty č.p. 55, 60, 59.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	SV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183060.jpg	Pohled proti vodě k č.p. 59.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	SZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183062.jpg	Plot areálu jatek, konstrukce umožňuje plynulý odtok rozlivu z areálu.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	VSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183027.jpg	RD č.p. 1, 46, 2 v rozlivu.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183138.jpg	Hráz nádrže Důlní potok.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	ZJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183124.jpg	Partyzánská ulice u areálu MANA. Pod areálem most 440-007.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183094.jpg	Ocelová lávka.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12292197.jpg	Vodočetná lať na Sitce v obci Lužice	Lužice	Lužice u Šternberka		Envipartner, s.r.o.	mapa
12292200.png	Laserový snímač výšky hladiny hlásného profilu kat. C Lužice, Sitka	Lužice	Lužice u Šternberka			mapa
12292209.JPG	Stanoviště povodňové komise obce Lužice	Lužice	Lužice u Šternberka		Envipartner	mapa
12302938.JPG	Lávka u č.p. 1429/13	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	mapa
12302941.JPG	Mostek - konec ulice Dvorská (u kruhového objezdu)	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	mapa
12302942.JPG	Lávka u č.p. 1013/15	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	mapa
12302945.JPG	Městský úřad Šternberk - Odbor ŽP	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	mapa
12302954.JPG	Sprchový potok na území města Šternberk	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	mapa
12302964.JPG	Most u ZŠ	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	mapa
12302969.JPG	Sprchový potok na území města Šternberk - foceno z ulice Jivavské	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	mapa
12302977.JPG	Rekonstruovaný most a lávka u knihovny - město Šternberk	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	mapa
12303003.JPG	Lávka na konci ulice Havlíčková - u č.p.1710/ 4 (město Šternberk)	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	mapa
12303006.JPG	Most přes VT Sitka na ulici Věžní	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	mapa
12303007.JPG	Železniční most (1) přes Sitku ve městě Šternberk	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	mapa
12303008.JPG	Železniční most (2) přes Sitku ve městě Šternberk	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	mapa
12376244.JPG	Most při povodni v dubnu 2010.	Štarnov	Štarnov			mapa
12376246.JPG	Fotografie pořízená při povodni v dubnu 2010.	Štarnov	Štarnov			mapa
12378283.JPG	Most přes vodní tok Grygava	Štarnov	Štarnov		ENVIPARTNER s. r. o.	mapa
12598023.JPG	Komárov - propustek pod silnicí III/44421	Komárov	Komárov u Mladějovic		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12598025.JPG	Komárov - sídlo povodňové komise	Komárov	Komárov u Mladějovic		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12608432.JPG	Řídečský rybník	Řídeč	Řídeč		Envipartner, s.r.o.	mapa
12598019.JPG	Komárov - propustek pod silnicí III/4451	Komárov	Komárov u Mladějovic		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12598021.JPG	Komárov - propustek pod silnicí III/4451	Komárov	Komárov u Mladějovic		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa

12183048.jpg	Ohrožený objekt č.p. 55.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	SSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183108.jpg	Ohrožená Havlíčkova ulice.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12608433.JPG	Řídečský rybník	Řídeč	Řídeč		Envipartner, s.r.o.	mapa
12292207.jpg	Informační tabule pro neslyšící - OÚ Lužice	Lužice	Lužice u Šternberka		starosta obce - p. Hlaváček	mapa
12106585.jpg	hladinoměr	Horní Loděnice	Horní Loděnice		neuveden	mapa
12372406.jpg	Hlásný profil vybavený ultrazvukovým hladinoměrem s automatickým odesláním dat a vodočetnou latí	Štarnov	Štarnov		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12656971.jpg	Mateřská škola - evakuační místo	Horní Loděnice	Horní Loděnice		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12656973.jpg	Most silnice II/46 Olomouc - Opava	Horní Loděnice	Horní Loděnice			mapa
12183080.jpg	Ohrožený objekt č.p. 23.	Moravský Beroun	Čabová	VSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183041.jpg	Most 44441-1.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	J	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183078.jpg	Nekapacitní mostek u č.p. 23.	Moravský Beroun	Čabová	SZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183122.jpg	Areál MANA.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	JV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183051.jpg	Ohrožený objekt č.p. 6 nad nekapacitním mostem.	Moravský Beroun	Ondrášov	JZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183083.jpg	Nekapacitní profil propustku u č.p. 39.	Moravský Beroun	Čabová	VJV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183116.jpg	Celkový pohled na lokalitu mostu nad Granitolem.	Moravský Beroun	Moravský Beroun	SSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183033.jpg	Kriticky ohrožená lokalita RD (č.p. 30, 28, 27) pod mostem 44441-2.	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	JZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12302948.JPG	Městský úřad Šternberk - správní úřad	Šternberk	Šternberk		Envipartner, s.r.o.	mapa