

## Dolní Bečva - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km
<a href="#">Rožnov 26</a>	Rožnov pod Radhoštěm	Hážovice	Kantorkův jez a vtokový objekt náhonu, riziko zachycení splávní.	Rožnovská Bečva	19.265 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most na silnici 1. třídy I/35 u č. p. 254</a>	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Dochází k ucpávání zúženého profilu pod mostem, riziko zachycení splávní.	Horní Rozpítý p.	0.152 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u domu č. p. 295</a>	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Nízkokapacitní propustek, hrozí ucpání a přehrazení vodního toku.	nepojmenovaný (405410005600)	0.938 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u domu č. p. 104</a>	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Dochází k ucpávání zúženého profilu pod mostem, riziko zachycení splávní.	Horní Rozpítý p.	2.185 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u domu č. p. 219</a>	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Může dojít k ucpání zúženého profilu pod mostem a následnému vyběření vodního toku.	Sovík	0.421 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u domu č. p. 123</a>	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Může dojít k ucpání zúženého profilu pod mostem a následnému vyběření vodního toku.	Horní Rozpítý p.	2.512 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u Bučiny v extravilánu obce</a>	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Dochází k ucpávání zúženého profilu pod mostem, může dojít k přetoku VT přes silnici I/35.	nepojmenovaný (405430000800)	0.144 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most na silnici 1. třídy I/35 u č. p. 208</a>	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Dochází k ucpávání zúženého profilu pod mostem, riziko zachycení splávní.	Dolní Rozpítý p.	0.558 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 51</a>	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Dochází k ucpávání zúženého profilu pod mostem, riziko zachycení splávní.	Dolní Rozpítý p.	2.33 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kamenný propustek</a>	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Starý kamenný propustek, hrozí ucpání splaveninami.	nepojmenovaný (405420000600)	0.344 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 437</a>	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Dochází k ucpávání zúženého profilu pod mostem, riziko zachycení splávní.	nepojmenovaný (405420001200)	0.056 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 313</a>	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Zúžení profilu pod mostem, může docházet k ucpání.	Dolní Rozpítý p.	1.418 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u domu č. p. 261</a>	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Nízkokapacitní propustek, hrozí ucpání a přehrazení vodního toku.	nepojmenovaný (405410005600)	0.561 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u objektu č.p. E154</a>	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Zúžení profilu pod mostem, může docházet k ucpání.	Horní Rozpítý p.	1.935 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u domu č. p. 177</a>	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Zúžený profil pod mostem, riziko zachycení splávní.	Dolní Rozpítý p.	0.921 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u domu č. p. 229</a>	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Dochází k ucpávání zúženého profilu pod mostem, riziko zachycení splávní.	Horní Rozpítý p.	1.131 <a href="#">mapa</a>