

Horní Benešov - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km
Ocel. lávka pro pěší - Horní Benešov	Horní Benešov	Horní Benešov	Nekapacitní na Q20 ; <Q20, ohrožení objektu při 15m ³ /s, spodní hrana zasahuje 76cm do Q100	Čížina	15.71 mapa
Mostek(příjezd k ČOV) - Horní Benešov	Horní Benešov	Horní Benešov	Kapacitní na Q20; >Q20,ohrožení objektu při 15 m ³ /s, spodní hrana zasahuje 48 cm do Q100	Čížina	17.27 mapa
Most místní komunikace - Horní Benešov	Horní Benešov	Horní Benešov	Nekapacitní na Q100; >Q100, ohrožení objektu při 25 m ³ /s, spodní hrana je 22 cm nad Q100	Čížina	18.37 mapa
Propustek z rybníka DN800	Horní Benešov	Horní Benešov	Nekapacitní na Q5;Q5, ohrožení objektu při 8 m ³ /s, při Q5 způsobuje vzdutí	Čížina	18.93 mapa
Propustek pod místní komunikací	Horní Benešov	Horní Benešov	Nekapacitní na Q5; <Q5, ohrožení objektu při 8m ³ /s, spodní hrana zasahuje 79cm do Q100	Čížina	19 mapa
Mostek (příjezd k hosp. areálu) - Horní Benešov	Horní Benešov	Horní Benešov	Kapacitní na Q20; >Q20, ohrožení objektu při 15 m ³ /s, spodní hrana zasahuje 58 cm do Q100	Čížina	15.8 mapa
Lávka pro pěší - Horní Benešov	Horní Benešov	Horní Benešov	Nekapacitní na Q100; Q100, ohrožení objektu při 25 m ³ /s, spodní hrana zasahuje 3 cm do Q100	Čížina	18.47 mapa
Propustek bezejmenný tok	Horní Benešov	Horní Benešov	Možnost zachytávání spláví a tím snížení průtočného profilu koryta	nepojmenovaný (202210000800)	0.05 mapa
Most Sitina	Horní Benešov	Horní Benešov	Možnost zachytávání spláví a tím snížení průtočného profilu koryta	Sitina	0.24 mapa
Lávka Sitina	Horní Benešov	Horní Benešov	Možnost zachytávání spláví a tím snížení průtočného profilu koryta	Sitina	0.077 mapa
Propustek Sitina	Horní Benešov	Horní Benešov	Možnost zachytávání spláví a tím snížení průtočného profilu koryta	Sitina	0.44 mapa
Lávka Sitina - z příhradových nosníků	Horní Benešov	Horní Benešov	Možnost zachytávání spláví a tím snížení průtočného profilu koryta	Sitina	0.33 mapa