

## ORP Vysoké Mýto - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název	Obec	Katastr	Popis	Směr
<a href="#">Dobříkov - Nad mlýnskou</a>	Dobříkov	Dobříkov	Ohrožení komunikace a domů splachem z polí při přívalových srážkách	JZ <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Rzy - Na širokých</a>	Dobříkov	Rzy	Ohrožení komunikace splachem z polí při přívalových srážkách	JJZ <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vysoké Mýto - nad žel. st.</a>	Vysoké Mýto	Vysoké Mýto	Při přívalových srážkách nebezpečí splachu půdy z polí nad lokalitou.	V <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vysoké Mýto - Vanický potok</a>	Vysoké Mýto	Vysoké Mýto	Nebezpečí přívalové povodně na toku a současně splachu z polí.	SSV <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vysoké Mýto - Vanický potok za Litomyšlským předměstím</a>	Vysoké Mýto	Vysoké Mýto	Nebezpečí přívalové povodně splachem z polí do toku.	SV <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vysoké Mýto - u průmyslového areálu ul. Gen. Svatoně 1</a>	Vysoké Mýto	Vysoké Mýto	Nebezpečí přívalové povodně splachem z polí.	V <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Němčí - splach od silnice II/312</a>	Podlesí	Němčí	Za přívalových srážek se do obce výjimečně dostávaly splachy z polí, které končily na komunikaci. Míra splachu se odvíjí také od pěstovaných plodin na pozemcích.	Z <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Němčí - splach nad obecním úřadem</a>	Podlesí	Němčí	Výjimečně dochází ke splachům z polí nad obecním úřadem a protipožární nádrží.	SZ <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Olešná - splach z polí</a>	Podlesí	Němčí	Ke splachům z polí došlo naposledy v roce 2011. Byla zanesena komunikace, domy ohroženy nebyly.	ZJZ <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Turov - splach z polí</a>	Podlesí	Turov	Při přívalových srážkách dochází k naplavování bahna na obecní komunikaci a zaplavování čerpací jímky kanalizace - Podlesí.	ZSZ <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pole u zámku</a>	Zámorsk	Zámorsk	Splach z pole - problémový odtok vody s bahnem do obce	JJZ <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pole jižně od intravilánu</a>	Zámorsk	Zámorsk	Bahno z polí stéká do kanalizace. Bahno je částečně zachytáváno mezí, ale ne zcela	S <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silnice u zámorských rybníků</a>	Zámorsk	Zámorsk	Pod silnicí I/35 je propustek. Dochází zde ke splachům půdy z okolních polí, zamokření a zanášení nejvýše položeného rybníku č. 5 na druhé straně silnice	S <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Janovičky - pole nad č.p. 103</a>	Zámorsk	Janovičky u Zámorsku	Koncentrace splachů z pole, podmáčená půda	SSZ <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Němčí - pod zemědělským areálem</a>	Podlesí	Němčí	Ze svahů z polí nad zemědělským areálem stékalo za velkých srážek přes areál bahno, které končilo na komunikacích a dále teklo k rybníku.	Z <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Libecina</a>	Libecina	Libecina	voda z polí	S <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Rybníček</a>	Nové Hrady	Nové Hrady u Skutče	ohrožení č.p.46, 3, 45, 21,31,40, 47, 44	S <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zálešská studna</a>	Zálší	Zálší u Chocně	splach materiálu	S <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zálší zastávka</a>	Zálší	Zálší u Chocně	splach materiálu	SV <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zálší- Nad Vošticí</a>	Zálší	Zálší u Chocně	splach materiálu	SV <a href="#">mapa</a>
<a href="#">České Heřmanice</a>	České Heřmanice	Chotěšiny	kritické místo přívalových povodní	V <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dvořiska</a>	Choceň	Dvořisko	kritické místo přívalových povodní	SZ <a href="#">mapa</a>

<a href="#">Zálší u č.p. 7</a>	Zálší	Zálší u Chocně	Splavení materiálu z polí	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Turov</a>	Podlesí	Turov	kritické místo přívalových povodní	V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Koldín sever</a>	Koldín	Koldín	kritické místo přívalových povodní	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Koldín</a>	Koldín	Koldín	kritické místo přívalových povodní	V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Slatina</a>	Slatina	Slatina u Vysokého Mýta	kritické místo přívalových povodní	J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Rzy - pole u č.p. 21</a>	Dobříkov	Rzy	Odtok z pozemku, ohroženo několik objektů za silnicí	JZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zálší u č.p. 14</a>	Zálší	Zálší u Chocně	Splavení materiálu z polí	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Přívalové srážky Kosořín u č. 51</a>	Kosořín	Kosořín	Splavení materiálu z polí do intravilánu	S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vinary</a>	Vinary	Vinary u Vysokého Mýta	č.p. 13 - přívalová voda z pole na protější straně silnice II/305	SZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kosořín</a>	Kosořín	Kosořín	ohrožení čp 51, 6, 5, 4, 3, 1, 25, 22, 46, 26	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Oucmanice</a>	Oucmanice	Oucmanice	ohrožené nemovitosti čp. 7, čp. 27	S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Nové Hrady sever</a>	Nové Hrady	Nové Hrady u Skutče	splach z polí	S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Nové Hrady rybníky</a>	Nové Hrady	Nové Hrady u Skutče	přívalové srážky ze svahů od severu	S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Sruby-jih</a>	Sruby	Sruby	splach materiálu	SZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zálší u č.p. 3</a>	Zálší	Zálší u Chocně	Splavení materiálu z polí	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Bučina-zem. areál</a>	Bučina	Bučina	kritické místo přívalových povodní	JZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Džbánov</a>	Džbánov	Džbánov u Vysokého Mýta	ohrožení: náves čp. 114, 37, 36, 139, 97, 35, 26, 25, 24, 95, 11, 106, 47, 89, 90, 91, 93, ve směru Lhůta - JZ náves čp.121, 125	JJZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Nové Hrady jih</a>	Nové Hrady	Nové Hrady u Skutče	splach z polí od jihu	J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Doubravice u Leštiny</a>	Leština	Doubravice u Leštiny	splach materiálu	V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Svařeň</a>	Vysoké Mýto	Svařeň	splach materiálu	J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lhůta u Vysokého Mýta</a>	Vysoké Mýto	Lhůta u Vysokého Mýta	kritické místo přívalových povodní	V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lhůta u Vysokého Mýta-intravilán</a>	Vysoké Mýto	Lhůta u Vysokého Mýta	splach materiálu	JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vanice</a>	Vysoké Mýto	Vanice	splach materiálu	Z	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Malajovák</a>	Radhošť	Radhošť	kritické místo přívalových povodní	JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Prvák</a>	Zámorsk	Zámorsk	kritické místo přívalových povodní	J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Týništko</a>	Týništko	Týništko	kritické místo přívalových povodní	S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Přívalové srážky Kosořín u Horního rybníku</a>	Kosořín	Kosořín	Splavení materiálu z polí do intravilánu	SSV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Stradouň</a>	Stradouň	Stradouň	ohrožení obce přívalovými povodněmi	S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vraclav u kostela</a>	Vraclav	Vraclav	přívalová vlna z polí za barokním kostelem v části obce Svätý Mikuláš vytopení prameniště a nádvoří kostela a rodinné domy čp. 36, čp. 24, čp.8 a čp. 14.	S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Běstovice</a>	Běstovice	Běstovice	kritické místo přívalových povodní	V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Teplický potok</a>	Skořenice	Skořenice	kritické místo přívalových povodní	V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Skořenice průmyslový areál</a>	Skořenice	Skořenice	kritické místo přívalových povodní	JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Skořenice-zem. areál</a>	Skořenice	Skořenice	kritické místo přívalových povodní	V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Skořenice</a>	Skořenice	Skořenice	kritické místo přívalových povodní	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Koldín rybníky</a>	Koldín	Koldín	kritické místo přívalových povodní	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mokrá Lhota</a>	Nové Hrady	Mokrá Lhota	celá Mokrá Lhota včetně části Polanský mlýn	S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Sruby-sever</a>	Sruby	Sruby	splach materiálu	S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Sruby-prům. areál</a>	Sruby	Sruby	splach materiálu	S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zářecká Lhota</a>	Zářecká Lhota	Zářecká Lhota	ohrožení Čp 40, 46, 47, 51	J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrušová u rybníka</a>	Hrušová	Hrušová	kritické místo přívalových povodní	JZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrušová-průmyslový areál</a>	Hrušová	Hrušová	kritické místo přívalových povodní	JJZ	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Hrušová</a>	Hrušová	Hrušová	kritické místo přívalových povodní	JZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Tisová</a>	Tisová	Tisová u Vysokého Mýta	kritické místo přívalových povodní	JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Újezd u Chocně-jih</a>	Újezd u Chocně	Újezd u Chocně	kritické místo přívalových povodní	J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Němčí</a>	Podlesí	Němčí	kritické místo přívalových povodní	V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Roudná</a>	Nové Hrady	Nové Hrady u Skutče	ohrožení č.p.66, 69, 102, 111, 99,101, 65, 71,128,72,73 č.e.33,46, 47,78, 49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,	V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dudyčov</a>	Nové Hrady	Nové Hrady u Skutče	ohrožení č.p.64, 63,62,61	J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Seč jih obce</a>	Seč	Seč u Brandýsa nad Orlicí	ohrožení 4 objektů	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Nasavrky</a>	Nasavrky	Nasavrky u Chocně	kritické místo přívalových povodní	S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vračovice</a>	Vračovice-Orlov	Vračovice	kritické místo přívalových povodní	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Chotěšiny</a>	České Heřmanice	Chotěšiny	kritické místo přívalových povodní	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Chotěšiny zem. areál</a>	České Heřmanice	Chotěšiny	kritické místo přívalových povodní	V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zádolí</a>	Zádolí	Zádolí u Vysokého Mýta	splach materiálu	J	<a href="#">mapa</a>