

Ježov - Dopravní omezení

| Název omezení | Obec | Katastr | Popis omezení | Vodní tok | Poloha [ř.km] |
|--|----------|----------|--|------------|-----------------------------|
| Zaplavení komunikace II. třídy II/422 při zvláštní povodni v intravilánu obce Ježov. | Ježov | Ježov | Začátek vybřežení vzniklého při protřžení hráze vodní nádrže Osvětimany. | Hruškovice | mapa |
| Akumulace erozního materiálu na komunikaci II. třídy II/422 v případě přívalových povodní. | Ježov | Ježov | V případě přívalových srážek zde dochází k akumulaci erozního materiálu na tělese komunikace II. třídy II/422. | | mapa |
| Zaplavení mostu v katastrálním území Žádovice na komunikaci III/4228. | Žádovice | Žádovice | V případě protřžení hráze vodní nádrže Osvětimany dojde k zaplavení mostu přes komunikaci III/4228. | Hruškovice | 11.671 mapa |
| Zatopení komunikace III. třídy III/4225, ke kterému dojde při protřžení hráze vodní nádrže Osvětimany. | Ježov | Ježov | Vybřežení vzniklé při protřžení hráze vodní nádrže Osvětimany. | Hruškovice | mapa |
| Zaplavení komunikace II. třídy II/422 při zvláštní povodni na jihozápad od intravilánu obce Ježov. | Ježov | Ježov | Vybřežení vzniklé při protřžení hráze vodní nádrže Osvětimany, které zasáhne komunikaci II. třídy II/422 na jihozápad od intravilánu obce Ježov. | Hruškovice | mapa |
| Zaplavení komunikace II. třídy II/422 při zvláštní povodni v intravilánu obce Ježov. | Ježov | Ježov | Konec vybřežení vzniklého při protřžení hráze vodní nádrže Osvětimany. | Hruškovice | mapa |