

Střítež - Dopravní omezení

Název omezení	Obec	Katastr	Popis omezení	Vodní tok	Poloha [ř.km]	
Neprůjezdná místní komunikace směrem na Ropici	Střítež	Střítež	Při přívalových srážkách může dojít k ucpání propustku na bezejmenném toku (ID: 10215559) poblíž u č.p. 30 a 258 (p. Karczmarczyk a p. Galandžár) a zaplavení místní komunikace ze Stříteže do Ropice.		0.1	mapa