

Prostřední Poříčí - Fotodokumentace

ID Foto	Popis	Obec	Katastr	Směr	Autor	
12183167.jpg	Obecní úřad - evakuační středisko.	Skrchov	Skrchov	JV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12270948.jpg	Srážkoměrná stanice Křtěnov	Křtěnov	Křtěnov u Olešnice		neuveden	mapa
12520925.JPG	Havarijní stav mostku v Prostředním Poříčí	Prostřední Poříčí	Prostřední Poříčí		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12520979.JPG	Přítok vod do intravilánu po místní komunikaci	Prostřední Poříčí	Prostřední Poříčí		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12520926.JPG	Křetínka v obci Prostřední Poříčí	Prostřední Poříčí	Prostřední Poříčí		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12520930.JPG	Křetínka před obchodem s potravinami COOP	Prostřední Poříčí	Prostřední Poříčí		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12520572.jpg	Ledové jevy u mostu	Prostřední Poříčí	Prostřední Poříčí		Obec Prostřední Poříčí	mapa
12520574.jpg	Ledové jevy u mostu	Prostřední Poříčí	Prostřední Poříčí		Obec Prostřední Poříčí	mapa
12520932.JPG	Hlásný profil LG Prostřední Poříčí	Prostřední Poříčí	Prostřední Poříčí		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12520981.JPG	Nekapacitní mostek	Prostřední Poříčí	Prostřední Poříčí		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12520953.JPG	Vodočetná lať s vyznačenými SPA v rámci HP LG Prostřední Poříčí	Prostřední Poříčí	Prostřední Poříčí		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12629134.png	HP Bohuňov (Křetínka)	Bohuňov	Bohuňov nad Křetínkou		KOCMAN envimonitring s.r.o.	mapa