

Dolní Bečva - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km
Rožnov 26	Rožnov pod Radhoštěm	Hážovice	Kantorkův jez a vtokový objekt náhonu, riziko zachycení spláví.	Rožnovská Bečva	19.265 mapa
Most na silnici 1. třídy I/35 u č. p. 254	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Dochází k ucpávání zúženého profilu pod mostem, riziko zachycení spláví.	Horní Rozpítý p.	0.152 mapa
Propustek u domu č. p. 295	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Nízkokapacitní propustek, hrozí ucpání a přehrazení vodního toku.	nepojmenovaný (405410005600)	0.938 mapa
Propustek u domu č. p. 104	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Dochází k ucpávání zúženého profilu pod mostem, riziko zachycení spláví.	Horní Rozpítý p.	2.185 mapa
Most u domu č. p. 219	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Může dojít k ucpání zúženého profilu pod mostem a následnému vyběření vodního toku.	Sovík	0.421 mapa
Propustek u domu č. p. 123	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Může dojít k ucpání zúženého profilu pod mostem a následnému vyběření vodního toku.	Horní Rozpítý p.	2.512 mapa
Propustek u Bučiny v extravilánu obce	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Dochází k ucpávání zúženého profilu pod mostem, může dojít k přetoku VT přes silnici I/35.	nepojmenovaný (405430000800)	0.144 mapa
Most na silnici 1. třídy I/35 u č. p. 208	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Dochází k ucpávání zúženého profilu pod mostem, riziko zachycení spláví.	Dolní Rozpítý p.	0.558 mapa
Most u č. p. 51	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Dochází k ucpávání zúženého profilu pod mostem, riziko zachycení spláví.	Dolní Rozpítý p.	2.33 mapa
Kamenný propustek	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Starý kamenný propustek, hrozí ucpání splaveninami.	nepojmenovaný (405420000600)	0.344 mapa
Most u č. p. 437	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Dochází k ucpávání zúženého profilu pod mostem, riziko zachycení spláví.	nepojmenovaný (405420001200)	0.056 mapa
Most u č. p. 313	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Zúžení profilu pod mostem, může docházet k ucpání.	Dolní Rozpítý p.	1.418 mapa
Propustek u domu č. p. 261	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Nízkokapacitní propustek, hrozí ucpání a přehrazení vodního toku.	nepojmenovaný (405410005600)	0.561 mapa
Propustek u objektu č.p. E154	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Zúžení profilu pod mostem, může docházet k ucpání.	Horní Rozpítý p.	1.935 mapa
Most u domu č. p. 177	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Zúžený profil pod mostem, riziko zachycení spláví.	Dolní Rozpítý p.	0.921 mapa
Most u domu č. p. 229	Dolní Bečva	Dolní Bečva	Dochází k ucpávání zúženého profilu pod mostem, riziko zachycení spláví.	Horní Rozpítý p.	1.131 mapa