

## Horní Benešov - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km
<a href="#">Ocel. lávka pro pěší - Horní Benešov</a>	Horní Benešov	Horní Benešov	Nekapacitní na Q20 ; <Q20, ohrožení objektu při 15m <sup>3</sup> /s, spodní hrana zasahuje 76cm do Q100	Čížina	15.71 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek(příjezd k ČOV) - Horní Benešov</a>	Horní Benešov	Horní Benešov	Kapacitní na Q20; >Q20,ohrožení objektu při 15 m <sup>3</sup> /s, spodní hrana zasahuje 48 cm do Q100	Čížina	17.27 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace - Horní Benešov</a>	Horní Benešov	Horní Benešov	Nekapacitní na Q100; >Q100, ohrožení objektu při 25 m <sup>3</sup> /s, spodní hrana je 22 cm nad Q100	Čížina	18.37 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek z rybníka DN800</a>	Horní Benešov	Horní Benešov	Nekapacitní na Q5;Q5, ohrožení objektu při 8 m <sup>3</sup> /s, při Q5 způsobuje vzdutí	Čížina	18.93 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod místní komunikací</a>	Horní Benešov	Horní Benešov	Nekapacitní na Q5; <Q5, ohrožení objektu při 8m <sup>3</sup> /s, spodní hrana zasahuje 79cm do Q100	Čížina	19 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek (příjezd k hosp. areálu) - Horní Benešov</a>	Horní Benešov	Horní Benešov	Kapacitní na Q20; >Q20, ohrožení objektu při 15 m <sup>3</sup> /s, spodní hrana zasahuje 58 cm do Q100	Čížina	15.8 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší - Horní Benešov</a>	Horní Benešov	Horní Benešov	Nekapacitní na Q100; Q100, ohrožení objektu při 25 m <sup>3</sup> /s, spodní hrana zasahuje 3 cm do Q100	Čížina	18.47 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek bezejmenný tok</a>	Horní Benešov	Horní Benešov	Možnost zachytávání spláví a tím snížení průtočného profilu koryta	nepojmenovaný (202210000800)	0.05 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most Sitina</a>	Horní Benešov	Horní Benešov	Možnost zachytávání spláví a tím snížení průtočného profilu koryta	Sitina	0.24 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka Sitina</a>	Horní Benešov	Horní Benešov	Možnost zachytávání spláví a tím snížení průtočného profilu koryta	Sitina	0.077 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek Sitina</a>	Horní Benešov	Horní Benešov	Možnost zachytávání spláví a tím snížení průtočného profilu koryta	Sitina	0.44 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka Sitina - z příhradových nosníků</a>	Horní Benešov	Horní Benešov	Možnost zachytávání spláví a tím snížení průtočného profilu koryta	Sitina	0.33 <a href="#">mapa</a>