

## Jeseník - Místa omezující odtokové poměry

| Název  | Obec    | Katastr             | Popis   | Vodní tok        | ř. km   |
|--|---------|---------------------|---|------------------|---|
| <a href="#">Přístupový mostek k č.p. 238</a>                                 | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Nekapacitní most přes Vrchovištní potok, hrozí zanešení a ucpaní profilu, jakož i snížení průtočnosti koryta. | Vrchovištní p.   | 0.51 <a href="#">mapa</a>                                 |
| <a href="#">Železniční propust Lávka SU-029, ulice Bezručova - O.Březiny</a> | Jeseník | Jeseník             | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 0,89 m, Q100 - 0,47m  | Kalvodka<br>Bělá | 0.429 <a href="#">mapa</a><br>16.339 <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Jez - J1</a>   | Jeseník | Jeseník             | Jez na vodním toku Bělá, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu.                          | Bělá             | 16.564 <a href="#">mapa</a>                               |
| <a href="#">Jez - J2 (Bývalý Moravolen)</a>                                  | Jeseník | Jeseník             | Jez na vodním toku Bělá, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu.                          | Bělá             | 16.967 <a href="#">mapa</a>                               |
| <a href="#">Silniční most 44-058, ulice Bezručova</a>                        | Jeseník | Jeseník             | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,61m, Q100 - 1,18m   | Bělá             | 17.118 <a href="#">mapa</a>                               |
| <a href="#">Most ulice Palatckého</a>  | Jeseník | Jeseník             | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,09m, Q100 - 0,65m   | Bělá             | 17.203 <a href="#">mapa</a>                               |
| <a href="#">Jez - J3 - MVE Ing. Boc</a>                                      | Jeseník | Jeseník             | Jez na vodním toku Bělá, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu.                          | Bělá             | 17.303 <a href="#">mapa</a>                               |
| <a href="#">Silniční most JE-002, ulice K. Čapka</a>                         | Jeseník | Jeseník             | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 0,93m, Q100 - 0,53m   | Bělá             | 17.803 <a href="#">mapa</a>                               |
| <a href="#">Jez - J4</a>   | Jeseník | Jeseník             | Odb.vody pro vodní tvrz   | Bělá             | 18.16 <a href="#">mapa</a>                                |
| <a href="#">Lávka SU-024, ulice 28.října - Nábřežní</a>                      | Jeseník | Jeseník             | NEKAPACITNÍ - výška dolní mostovky pod hladinou Q20 - 0,21m, Q100 - 0,60m                                     | Bělá             | 18.224 <a href="#">mapa</a>                               |
| <a href="#">Silniční most 453-001, ulice Rejvízská</a>                       | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | NEKAPACITNÍ NA Q100 - Výška dolní mostovky pod hladinou Q20 - 0,29m, Q100 + 0.21 m                            | Bělá             | 18.457 <a href="#">mapa</a>                               |
| <a href="#">Lávka JE-003, Nad restaurací „U Slunce“</a>                      | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | NEKAPACITNÍ NA Q100 - Výška dolní mostovky pod hladinou Q20 - 0,17m, Q100 + 0.59 m                            | Bělá             | 18.78 <a href="#">mapa</a>                                |
| <a href="#">Jez - J5, u restaurace "Nakovárně"</a>                           | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Jez na vodním toku Bělá, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu.                          | Bělá             | 19.005 <a href="#">mapa</a>                               |
| <a href="#">Lávka JE-004</a>   | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | NEKAPACITNÍ NA Q100 - Výška dolní mostovky pod hladinou Q20 - 0,09m, Q100 + 0.17 m                            | Bělá             | 19.17 <a href="#">mapa</a>                                |
| <a href="#">Lávka naproti správě CHKO Jeseníky</a>                           | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,94m, Q100 - 1,55m   | Bělá             | 19.475 <a href="#">mapa</a>                               |
| <a href="#">Sil. most 44-055</a>   | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,26 m, Q100 - 0,90   | Bělá             | 19.66 <a href="#">mapa</a>                                |
| <a href="#">Jez - J6 - MVE p.Haupt</a>                                       | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Jez na vodním toku Bělá, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu.                          | Bělá             | 19.691 <a href="#">mapa</a>                               |
| <a href="#">Lávka nalevo od silnice do Jeseníku</a>                          | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,27 m, Q100 - 0,68m  | Bělá             | 20.149 <a href="#">mapa</a>                               |
| <a href="#">ŽB most Moravolen</a>  | Jeseník | Jeseník             | NEKAPACITNÍ NA Q100 - Výška dolní mostovky pod hladinou Q20 - 0,53m, Q100 + 0.02                              | Staříč           | 0.217 <a href="#">mapa</a>                                |
| <a href="#">Silniční most, ulice Vodní - Ot. Březiny</a>                     | Jeseník | Jeseník             | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,49 m, Q100 - 0,42m  | Staříč           | 0.468 <a href="#">mapa</a>                                |
| <a href="#">Železná lávka, ulice Ot. Březiny - Vodní</a>                     | Jeseník | Jeseník             | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,67 m, Q100 - 0,60m  | Staříč           | 0.474 <a href="#">mapa</a>                                |
| <a href="#">Zděný jez - J1</a>   | Jeseník | Jeseník             | Jez na vodním toku Staříč, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu.                        | Staříč           | 0.498 <a href="#">mapa</a>                                |

|   |         |                     |  |                |       |                      |
|---|---------|---------------------|--|----------------|-------|----------------------|
| <a href="#">Zděný jez - J2</a>                                  | Jeseník | Jeseník             | Jez na vodním toku Staříč, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu.   | Staříč         | 0.689 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most, ulice Tyršova</a>                    | Jeseník | Jeseník             | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 0,81 m, Q100 - 0,21m   | Staříč         | 0.837 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most 45319-4 a potrubí, ulice Lipová</a>   | Jeseník | Jeseník             | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,47 m, Q100 - 0,82m   | Staříč         | 1.034 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší u koupaliště</a>                     | Jeseník | Jeseník             | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 2,30 m, Q100 - 1,90m   | Staříč         | 1.392 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u fotbalového hřiště</a>                       | Jeseník | Jeseník             | Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami.   | Staříč         | 1.45  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Spádové stupně - 5x</a>                             | Jeseník | Jeseník             | Hrozí zachytávání splaveného materiálu.  | Staříč         | 1.6   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most, ulice Denisova</a>                   | Jeseník | Jeseník             | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 0,66 m, Q100 - 0,19m   | Staříč         | 1.895 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Jez - J3</a>  | Jeseník | Jeseník             | Jez na vodním toku Staříč, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu.   | Staříč         | 1.938 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most a lávka pro pěší, ulice Janáčkova</a> | Jeseník | Jeseník             | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,18 m, Q100 - 0,62  | Staříč         | 1.963 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Železná lávka - areál bývalého Moravolenu</a>       | Jeseník | Jeseník             | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 0,86 m, Q100 - 0,39m   | Staříč         | 2.109 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Spádový stupeň</a>                                  | Jeseník | Jeseník             | Hrozí zachytávání splaveného materiálu.  | Staříč         | 2.189 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Betonový stupeň, areál bývalého Moravolenu</a>      | Jeseník | Jeseník             | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,08 m, Q100 - 0,61m   | Staříč         | 2.283 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">ŽB silniční most, areál bývalého Moravolenu</a>     | Jeseník | Jeseník             | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 0,77 m, Q100 - 0,22m   | Staříč         | 2.625 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most, areál bývalého Moravolenu</a>                 | Jeseník | Jeseník             | Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,38 m, Q100 - 0,96  | Staříč         | 2.904 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Bet. spádový stupeň</a>                             | Jeseník | Jeseník             |  | Staříč         | 2.932 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Ocelový most, ulice Slunná</a>                      | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Nekapacitní most přes Vrchovištní potok, hrozí zanešení a ucpání profilu, jakož i snížení průtočnosti koryta.                      | Vrchovištní p. | 0.035 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stupeň - J1</a>                                     | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Hrozí zachytávání splaveného materiálu.  | Vrchovištní p. | 0.107 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stupeň - J2</a>                                     | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Hrozí zachytávání splaveného materiálu.  | Vrchovištní p. | 0.148 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most, ulice Vrchovištní</a>                         | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami.   | Vrchovištní p. | 0.375 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Přístupový mostek k č.p. 184</a>                    | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Nekapacitní mostek, který může být místem pro zachycení splávi, kdy poté dojde k ucpání a průtočnosti                              | Vrchovištní p. | 0.522 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most 453-002, ulice Rejvízská</a>          | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami.   | Vrchovištní p. | 0.553 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stupeň - J3</a>                                     | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Hrozí zachytávání splaveného materiálu.  | Vrchovištní p. | 0.588 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka u domu č.p. 142</a>                           | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Málo kapacitní lávka, která může být místem, kde hrozí ucpání splaveným materiálem a tím může dojít ke snížení průtočnosti koryta. | Vrchovištní p. | 1.248 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Starý ocelový most</a>                              | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami.   | Vrchovištní p. | 1.408 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Betonový most - Na Mýtince</a>                      | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami.   | Vrchovištní p. | 1.464 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Sil.most 453-003, ulice Rejvízská</a>               | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami.   | Vrchovištní p. | 1.49  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stupeň - J3</a>                                     | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Hrozí zachytávání splaveného materiálu.  | Vrchovištní p. | 1.564 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stupeň - J4</a>                                     | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Hrozí zachytávání splaveného materiálu.  | Vrchovištní p. | 1.579 | <a href="#">mapa</a> |

|   |         |                     |   |                      |                      |
|---|---------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| <a href="#">Most u Nedosu, Příčná ulice</a>       | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami.                                  | Vrchovištní p. 1.59  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka u č.p. 21</a>                   | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Málo kapacitní průtočný profil lávky.   | Vrchovištní p. 1.56  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stupně - 10x</a>                      | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Hrozí zachytávání splaveného materiálu.   | Vrchovištní p. 1.65  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Sil.most 453-004, umístění HP C13</a> | Jeseník | Bukovice u Jeseníka | Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami.                                  | Vrchovištní p. 2.064 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek, sil. 45319</a>             | Jeseník | Jeseník             | Nekapacitní propustek, hrozí záchyt spláví.                                     | Kalvodka 0.101       | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Zatrubnění</a>                        | Jeseník | Jeseník             | Vtok do zatrubněné části toku, hrozí zanesení splávím a rozliv mimo zatrubnění. | Kalvodka 0.12        | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Přístupové lávky v RD - 6x</a>        | Jeseník | Jeseník             | Nekapacitní soustava lávek se sklonem k zanášení koryta toku.                   | Kalvodka 0.24        | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stupeň</a>                            | Jeseník | Jeseník             | Hrozí zachytávání splaveného materiálu.   | Kalvodka 0.417       | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka, SU-009</a>                     | Jeseník | Jeseník             | Málo kapacitní průtočný profil lávky.   | Kalvodka 0.423       | <a href="#">mapa</a> |