

Jeseník - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km
Přístupový mostek k č.p. 238	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Nekapacitní most přes Vrchovištní potok, hrozí zanešení a ucpaní profilu, jakož i snížení průtočnosti koryta.	Vrchovištní p.	0.51 mapa
Železniční propust Lávka SU-029, ulice Bezručova - O.Březiny	Jeseník	Jeseník	Nekapacitní propustek, hrozí záchyt splávní.	Kalvodka	0.429 mapa
Jez - J2 (Bývalý Moravolen)	Jeseník	Jeseník	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 0,89 m, Q100 - 0,47m	Bělá	16.339 mapa
Jez - J2 (Bývalý Moravolen)	Jeseník	Jeseník	Jez na vodním toku Bělá, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu.	Bělá	16.967 mapa
Silniční most 44-058, ulice Bezručova	Jeseník	Jeseník	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,61m, Q100 - 1,18m	Bělá	17.118 mapa
Most ulice Palatckého	Jeseník	Jeseník	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,09m, Q100 - 0,65m	Bělá	17.203 mapa
Jez - J3 - MVE Ing. Boc	Jeseník	Jeseník	Jez na vodním toku Bělá, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu.	Bělá	17.303 mapa
Silniční most JE-002, ulice K. Čapka	Jeseník	Jeseník	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 0,93m, Q100 - 0,53m	Bělá	17.803 mapa
Jez - J4	Jeseník	Jeseník	Odb.vody pro vodní tvrz	Bělá	18.16 mapa
Lávka SU-024, ulice 28.října - Nábřežní	Jeseník	Jeseník	NEKAPACITNÍ - výška dolní mostovky pod hladinou Q20 - 0,21m, Q100 - 0,60m	Bělá	18.224 mapa
Silniční most 453-001, ulice Rejvízská	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	NEKAPACITNÍ NA Q100 - Výška dolní mostovky pod hladinou Q20 - 0,29m, Q100 + 0.21 m	Bělá	18.457 mapa
Lávka JE-003, Nad restaurací „U Slunce“	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	NEKAPACITNÍ NA Q100 - Výška dolní mostovky pod hladinou Q20 - 0,17m, Q100 + 0.59 m	Bělá	18.78 mapa
Jez - J5, u restaurace "Nakovárně"	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Jez na vodním toku Bělá, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu.	Bělá	19.005 mapa
Lávka JE-004	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	NEKAPACITNÍ NA Q100 - Výška dolní mostovky pod hladinou Q20 - 0,09m, Q100 + 0.17 m	Bělá	19.17 mapa
Lávka naproti správě CHKO Jeseníky	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,94m, Q100 - 1,55m	Bělá	19.475 mapa
Sil. most 44-055	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,26 m, Q100 - 0,90	Bělá	19.66 mapa
Jez - J6 - MVE p.Haupt	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Jez na vodním toku Bělá, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu.	Bělá	19.691 mapa
Lávka nalevo od silnice do Jeseníku	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,27 m, Q100 - 0,68m	Bělá	20.149 mapa
ŽB most Moravolen	Jeseník	Jeseník	NEKAPACITNÍ NA Q100 - Výška dolní mostovky pod hladinou Q20 - 0,53m, Q100 + 0.02	Staříč	0.217 mapa
Silniční most, ulice Vodní - Ot. Březiny	Jeseník	Jeseník	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,49 m, Q100 - 0,42m	Staříč	0.468 mapa
Železná lávka, ulice Ot. Březiny - Vodní	Jeseník	Jeseník	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,67 m, Q100 - 0,60m	Staříč	0.474 mapa
Zděný jez - J2	Jeseník	Jeseník	Jez na vodním toku Staříč, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu.	Staříč	0.689 mapa
Silniční most, ulice Tyršova	Jeseník	Jeseník	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 0,81 m, Q100 - 0,21m	Staříč	0.837 mapa

Silniční most 45319-4 a potrubí, ulice Lipová	Jeseník	Jeseník	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,47 m, Q100 - 0,82m	Staříč	1.034	mapa
Lávka pro pěší u koupaliště	Jeseník	Jeseník	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 2,30 m, Q100 - 1,90m	Staříč	1.392	mapa
Most u fotbalového hřiště	Jeseník	Jeseník	Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami.	Staříč	1.45	mapa
Spádové stupně - 5x	Jeseník	Jeseník	Hrozí zachytávání splaveného materiálu.	Staříč	1.6	mapa
Silniční most, ulice Denisoava	Jeseník	Jeseník	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 0,66 m, Q100 - 0,19m	Staříč	1.895	mapa
Jez - J3	Jeseník	Jeseník	Jez na vodním toku Staříč, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu.	Staříč	1.938	mapa
Silniční most a lávka pro pěší, ulice Janáčkova	Jeseník	Jeseník	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,18 m, Q100 - 0,62	Staříč	1.963	mapa
železná lávka - areál bývalého Moravolenu	Jeseník	Jeseník	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 0,86 m, Q100 - 0,39m	Staříč	2.109	mapa
Spádový stupeň	Jeseník	Jeseník	Hrozí zachytávání splaveného materiálu.	Staříč	2.189	mapa
Betonový stupeň, areál bývalého Moravolenu	Jeseník	Jeseník	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,08 m, Q100 - 0,61m	Staříč	2.283	mapa
ŽB silniční most, areál bývalého Moravolenu	Jeseník	Jeseník	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 0,77 m, Q100 - 0,22m	Staříč	2.625	mapa
Most, areál bývalého Moravolenu	Jeseník	Jeseník	Výška dolní mostovky nad hladinou Q20 - 1,38 m, Q100 - 0,96	Staříč	2.904	mapa
Bet. spádový stupeň	Jeseník	Jeseník		Staříč	2.932	mapa
Ocelový most, ulice Slunná	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Nekapacitní most přes Vrchovištní potok, hrozí zanešení a ucpání profilu, jakož i snížení průtočnosti koryta.	Vrchovištní p.	0.035	mapa
Stupeň - J1	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Hrozí zachytávání splaveného materiálu.	Vrchovištní p.	0.107	mapa
Stupeň - J2	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Hrozí zachytávání splaveného materiálu.	Vrchovištní p.	0.148	mapa
Přístupový mostek k č.p. 184	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Nekapacitní mostek, který může být místem pro zachycení splávní, kdy poté dojde k ucpání a průtočnosti	Vrchovištní p.	0.522	mapa
Silniční most 453-002, ulice Rejvízská	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami.	Vrchovištní p.	0.553	mapa
Stupeň - J3	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Hrozí zachytávání splaveného materiálu.	Vrchovištní p.	0.588	mapa
Starý ocelový most	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami.	Vrchovištní p.	1.408	mapa
Betonový most - Na Mýtince	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami.	Vrchovištní p.	1.464	mapa
Sil.most 453-003, ulice Rejvízská	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami.	Vrchovištní p.	1.49	mapa
Stupeň - J3	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Hrozí zachytávání splaveného materiálu.	Vrchovištní p.	1.564	mapa
Stupeň - J4	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Hrozí zachytávání splaveného materiálu.	Vrchovištní p.	1.579	mapa
Most u Nedosu, Příčná ulice	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami.	Vrchovištní p.	1.59	mapa
Lávka u č.p. 21	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Málo kapacitní průtočný profil lávky.	Vrchovištní p.	1.56	mapa
Stupně - 10x	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Hrozí zachytávání splaveného materiálu.	Vrchovištní p.	1.65	mapa
Sil.most 453-004, umístění HP C13	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami.	Vrchovištní p.	2.064	mapa

Zatrubnění	Jeseník	Jeseník	Vtok do zatrubněné části toku, hrozí zanesení splávím a rozliv mimo zatrubnění.	Kalvodka	0.12	mapa
Přístupové lávky v RD - 6x	Jeseník	Jeseník	Nekapacitní soustava lávek se sklonem k zanášení koryta toku.	Kalvodka	0.24	mapa
Stupeň	Jeseník	Jeseník	Hrozí zachytávání splaveného materiálu.	Kalvodka	0.417	mapa
Lávka, SU-009	Jeseník	Jeseník	Málo kapacitní průtočný profil lávky.	Kalvodka	0.423	mapa
Jez - J1	Jeseník	Jeseník	Jez na vodním toku Bělá, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu.	Bělá	16.564	mapa
Zděný jez - J1	Jeseník	Jeseník	Jez na vodním toku Staříč, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu.	Staříč	0.498	mapa
Most, ulice Vrchovištní	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami.	Vrchovištní p.	0.375	mapa
Propustek, sil. 45319	Jeseník	Jeseník	Nekapacitní propustek, hrozí záchyt spláví.	Kalvodka	0.101	mapa
Lávka u domu č.p. 142	Jeseník	Bukovice u Jeseníka	Málo kapacitní lávka, která může být místem, kde hrozí ucpání splaveným materiálem a tím může dojít ke snížení průtočnosti koryta.	Vrchovištní p.	1.248	mapa