

## ORP Frýdlant - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km
<a href="#">Dolní Řasnice - č.p. 248</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Zúžený průtočný profil, mostek a poškozená opěrná stěna.	Řasnice	12.1 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Řasnice - č.p. 82</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Malý průtočný profil, mostek a zanesené koryto.	Řasnice	11.9 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Řasnice č.p.111</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Mostek přes vodní tok Řasnice - malý průtočný profil.	Řasnice	10.1 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Krásný Les</a>	Krásný Les	Krásný Les u Frýdlantu	Starý nefunkční jez, lokalita U Petreků č.p. 256.	Řasnice	7.8 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Nové Město pod Smrkem - býv. Textilana</a>	Nové Město pod Smrkem	Nové Město pod Smrkem	Částečné zatrubnění toku a dvě vodní nádrže.	Lomnice	11.2 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Krásný Les</a>	Krásný Les	Krásný Les u Frýdlantu	U Hrdličky č.p. 45 - byl vytvořen val bránící odtoku vody.	Řasnice	5.6 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Bulovka mostek u č.p. 315</a>	Bulovka	Bulovka	Mostek se zúženým profilem u č.p. 315.	Bulovský p.	11.1 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Černousy most u č. p. Ves 1</a>	Černousy	Ves	Riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu	Smědá	2.6 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 105</a>	Dětřichov	Dětřichov u Frýdlantu	zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splavenin a snížení průtočnosti	Oleška	4.95 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 193</a>	Dětřichov	Dětřichov u Frýdlantu	zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splavenin a snížení průtočnosti	Oleška	4.6 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 200</a>	Dětřichov	Dětřichov u Frýdlantu	zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splavenin a snížení průtočnosti	Oleška	4.2 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 920</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010	Řasnice	0.21 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 643 a průmyslového podniku</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil 2 mostních konstrukcí	Řasnice	0.57 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 1076</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010	Řasnice	0.73 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 885 a 997</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil 2 mostních konstrukcí pro pěší	Řasnice	0.86 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 1437</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil mostní konstrukce	Řasnice	1.15 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Habartice mostek</a>	Habartice	Habartice u Frýdlantu	zúžený profil toku mostkem, riziko zachycení splávi	Kočičí p.	0.1 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 260</a>	Hejnice	Hejnice	zúžený profil mostní konstrukce	Smědá	37.9 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 40</a>	Hejnice	Hejnice	zúžený profil mostní konstrukce	Smědá	37.4 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 359</a>	Hejnice	Hejnice	zúžený profil mostní konstrukce	Smědá	36.9 <a href="#">mapa</a>

<a href="#">Heřmanice most u č.p.9</a>	Heřmanice	Heřmanice u Frýdlantu	zúžený profil toku mostem	Oleška	1.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Heřmanice most u č.p. 75</a>	Heřmanice	Heřmanice u Frýdlantu	zúžený profil toku mostem	Oleška	0.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Heřmanice most u č.p. 128</a>	Heřmanice	Heřmanice u Frýdlantu	zúžený profil toku mostem	Oleška	0.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kunratice – sever obce</a>	Kunratice	Kunratice u Frýdlantu	Soustava čtyř mostků. Hrozí zachycení splávi a vzdutí.	Kunratický p.	0.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kunratice – jih obce</a>	Kunratice	Kunratice u Frýdlantu	Soustava tří mostků. Hrozí zachycení splávi a vzdutí.	Kunratický p.	1.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 202</a>	Lázně Libverda	Lázně Libverda	zúžený profil mostní konstrukce, riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti	Libverdský p.	2.99	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Začátek zatrubnění vodního toku u č. p. 137</a>	Lázně Libverda	Lázně Libverda	zúžení profilu vodního toku u ústí do zatrubněné části, riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti	Libverdský p.	1.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 516</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil mostní konstrukce silnice III. řádu	Smědá	30.12	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce pro pěší u č. p. 480, 55, 453, 97</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil 4 mostních konstrukcí pro pěší opravených po povodni v srpnu 2010	Smědá	30.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 102</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010	Smědá	31.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pertoltice u č. p. 91</a>	Pertoltice	Horní Pertoltice	Mostkem zúžený profil toku. Hrozí zachycení splávi a vzdutí.	Pertoltický p.	3.9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pertoltice u č. p. 187</a>	Pertoltice	Dolní Pertoltice	Mostkem zúžený profil toku. Hrozí zachycení splávi a vzdutí.	Pertoltický p.	3.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pertoltice u č. p. 53</a>	Pertoltice	Dolní Pertoltice	Mostkem zúžený profil toku. Hrozí zachycení splávi a vzdutí.	Pertoltický p.	3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Višňová Víška</a>	Višňová	Víška u Frýdlantu	zúžení profilu toku mostem	Smědá	17.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Višňová Víška u vod. elektrárny</a>	Višňová	Víška u Frýdlantu	zúžení profilu toku mostem	Smědá	15.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Višňová Minkovice</a>	Višňová	Poustka u Frýdlantu	zúžení profilu toku mostem	Smědá	14.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Višňová (u č. p. 76)</a>	Višňová	Předlánce	zúžený profil toku mostem	Smědá	12.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Višňová Předlánce HP kat A</a>	Višňová	Předlánce	zúžený profil toku mostem	Smědá	11.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Višňová Předlánce (u Urbana)</a>	Višňová	Předlánce	mostek u Urbana, hrozí zachycení splávi a vzdutí	Bulovský p.	0.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Višňová Předlánce (u Andryšků)</a>	Višňová	Předlánce	mostek u Andryšků, hrozí zachycení splávi a vzdutí	Bulovský p.	0.35	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Višňová žel propustek</a>	Višňová	Višňová u Frýdlantu	dva mostky vedle sebe - železnice, hrozí zachycení splávi a vzdutí	Višňovský p.	1.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Višňová (u č. p. 151)</a>	Višňová	Višňová u Frýdlantu	zúžený profil toku mostem	Višňovský p.	2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Višňová u OÚ</a>	Višňová	Višňová u Frýdlantu	zúžený profil toku mostkem	Višňovský p.	2.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Višňová Filipovka</a>	Višňová	Andělka	zúžený profil toku mostkem	Saňský p.	0.9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Višňová Minkovice</a>	Višňová	Višňová u Frýdlantu	zúžený profil toku mostem	Minkovický p.	0.04	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 203</a>	Bílý Potok	Bílý Potok pod Smrkem	zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010	Černý p.	0.22	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 274</a>	Bílý Potok	Bílý Potok pod Smrkem	zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010	Smědá	39.89	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Ohrázování vodního toku</a>	Bílý Potok	Bílý Potok pod Smrkem	Potenciální omezení odtokových poměrů vlivem ohrázování vodního toku Hájený p. v celém jeho úseku v obci	Hájený p.	1.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Krásný les - propustek - Ráspendava</a>	Krásný Les	Krásný Les u Frýdlantu	Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami.	nepojmenovaný (207980011000)	0.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Krásný Les - JV - propustek</a>	Krásný Les	Krásný Les u Frýdlantu	Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv.	nepojmenovaný (207980012200)	0.08	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce a jez u ČOV</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil jezu a mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010	Smědá	24.18	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Řasnice - západ</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Most č. 2911-7. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Řasnice	8.85	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u kostela</a>	Nové Město pod Smrkem	Ludvíkov pod Smrkem	Propustek severně od kostela u č.p. 131. Potenciální místo omezující odtokové poměry při bleskové povodni.	Ludvíkovský p.	1.64	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 24</a>	Nové Město pod Smrkem	Ludvíkov pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv na přilehlé pozemky u č.p. 24 a 26 a 21.	Ludvíkovský p.	1.18	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 112</a>	Nové Město pod Smrkem	Ludvíkov pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při přívalových povodních.	Ludvíkovský p.	1.12	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek silnice Ludvíkov - Ráspenava</a>	Nové Město pod Smrkem	Ludvíkov pod Smrkem	Propustek přes silnici č. 29011. Hrozba ucpání naplaveninami, následně vyběření a zaplavení komunikací při přívalových srážkách.	Přebytecký p.	0.77	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek - č.p. 69</a>	Nové Město pod Smrkem	Hajniště pod Smrkem	Ohrožení ucpání propustku při přívalových srážkách na bezejmenném vodním toku.	nepojmenovaný (207940004400)	0.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek - Celní</a>	Nové Město pod Smrkem	Nové Město pod Smrkem	Propustek u zem. areálu. Hrozba ucpání naplaveninami při ohrožení silnice II. třídy č. 291	Lomnice	13	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u koupaliště</a>	Nové Město pod Smrkem	Nové Město pod Smrkem	Hrozba stržení mostku při objemnějším průtoku.	Lomnice	13.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatrubnění Ludvíkovská</a>	Nové Město pod Smrkem	Nové Město pod Smrkem	Zatrubnění vodního toku Novoměstský potok u č.p. 709. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv v oblasti č.p. 709, silnice č. 29011.	Novoměstský p.	1.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 167</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Možné zanesení naplaveninami a následný rozliv nad mostní profil.	Řasnice	13.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u nádraží</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Řasnice	12.85	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u muničního skladu</a>	Nové Město pod Smrkem	Hajniště pod Smrkem	Propustek u muničního skladu pod Lomnicí. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv při zaplavení přístupové cesty ke skladu munice.	Lomnice	6.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u areálu BMTO GROUP a.s</a>	Nové Město pod Smrkem	Nové Město pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Lomnice	12.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Bulovka u č.p. 100</a>	Bulovka	Bulovka	Propustek - místo omezující odtokové poměry, hrozba ucpání naplaveninami.	Bulovský p.	9.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - Srbská východ</a>	Horní Řasnice	Srbská	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Srbská	1.9	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Propustek Cihelky</a>	Nové Město pod Smrkem	Hajniště pod Smrkem	Propustek pod silnicí č. 2916. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv na místní komunikaci.	nepojmenovaný (207980007000)	2.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Oldřiš - propustek</a>	Bulovka	Dolní Oldřiš	Nekapacitní propustek v obci Dolní Oldřiš.	nepojmenovaný (208120000400)	0.01	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Bulovka jih</a>	Bulovka	Bulovka	Most u č.p.231 - místo omezující odtokové poměry, hrozba ucpání naplaveninami.	Bulovský p.	9.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce a jez u technických služeb</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil jezu a mostní konstrukce pro pěší	Smědá	25.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železniční mostní konstrukce u ČOV</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil železniční mostní konstrukcí	Smědá	24.24	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Krásný Les u č.p. 92</a>	Krásný Les	Krásný Les u Frýdlantu	Propustek přes hlavní komunikaci v obci č. 2911. Hrozba ucpání naplaveninami a rozlití nad mostní profil.	nepojmenovaný (207980010800)	0.04	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 54</a>	Nové Město pod Smrkem	Ludvíkov pod Smrkem	Jih Ludvíkova - při přivalových srážkách hrozba ucpání naplaveninami a rozlití nad mostní profil.	Ludvíkovský p.	2.16	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Krásný Les - most směr Bulovka</a>	Krásný Les	Krásný Les u Frýdlantu	Nekapacitní most, při povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil, při zaplavení místní komunikace.	Řasnice	6.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Krásný Les - most směr Ráspendava</a>	Krásný Les	Krásný Les u Frýdlantu	Nekapacitní most přes silnici III. třídy č. 2912, hrozba ucpání naplaveninami a rozliv.	Řasnice	5.64	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Bulovka, mostek přes silnici č. 2914 u č.p. 208</a>	Bulovka	Bulovka	Propustek - místo omezující odtokové poměry, hrozba ucpání naplaveninami.	nepojmenovaný (208020001800)	0.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Bulovka jih u č.p. 285</a>	Bulovka	Bulovka	Hrozba ucpání naplaveninami při zaplavení přilehlých objektů č.p. 285, 27, 16.	Bulovský p.	9.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Arnoltice u č.p. 107</a>	Bulovka	Arnoltice u Bulovky	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při ohrožení č.p. 107.	Bulovský p.	7.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u průmyslového objektu č.p. 76</a>	Jindřichovice pod Smrkem	Jindřichovice pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Jindřichovický p.	7.16	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u školy</a>	Jindřichovice pod Smrkem	Jindřichovice pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Jindřichovický p.	6.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - Srbská</a>	Horní Řasnice	Srbská	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Srbská	1.64	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 150</a>	Bílý Potok	Bílý Potok pod Smrkem	zúžený profil mostní konstrukce	Smědá	41.56	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 188</a>	Bílý Potok	Bílý Potok pod Smrkem	zúžený profil opravené mostní konstrukce	Smědá	40.47	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 46</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Nekapacitní propustek, možnost zanesení naplaveninami a následný rozliv	Řasnice	14.9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Arnoltice - most u č.p. 41</a>	Bulovka	Arnoltice u Bulovky	Most - místo omezující odtokové poměry, hrozba ucpání naplaveninami.	Bulovský p.	7.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Arnoltice - u č.p. 20</a>	Bulovka	Arnoltice u Bulovky	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	nepojmenovaný (208040000700)	7.03	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Propustek - č.p. 8</a>	Horní Řasnice	Srbská	Nekapacitní propustek v místní části Srbská, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	nepojmenovaný (207200015100)	0.02	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 126</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Hrozba ucpání naplaveninami při přívalových srážkách. Ohrožení přilehlého objektu č.p. 126.	Řasnice	15.89	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 75</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Propustek na levostranném přítoku Řasnice v centru obce Horní Řasnice.	nepojmenovaný (207980002000)	0.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek Hajniště - Ludvíkov</a>	Nové Město pod Smrkem	Ludvíkov pod Smrkem	Propustek pod silnicí č. 20915 mezi Hajništěm a Ludvíkovem. Hrozba ucpání naplaveninami a rozlití nad mostní profil při zaplavení silniční komunikace.	Ztracený p.	1.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek Husova č.p. 726</a>	Nové Město pod Smrkem	Nové Město pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při ohrožení č.p. 726, 8, 18.	Novoměstský p.	2.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most Bělohorská</a>	Nové Město pod Smrkem	Nové Město pod Smrkem	Most u č.p. 744. Místo omezující odtokové poměry.	Lomnice	12.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 301</a>	Bílý Potok	Bílý Potok pod Smrkem	zúžený profil opravené mostní konstrukce	Smědá	40.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 157</a>	Bílý Potok	Bílý Potok pod Smrkem	zúžený profil opravené mostní konstrukce	Smědá	39.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 55</a>	Hejnice	Hejnice	zúžený profil mostní konstrukce pro pěší	Smědá	37.13	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 677</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010	Smědá	28.85	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 744</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010	Smědá	35.36	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 173</a>	Dětrichov	Dětrichov u Frýdlantu	zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splavenin a snížení průtočnosti	Oleška	5.28	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 86</a>	Nové Město pod Smrkem	Ludvíkov pod Smrkem	Nekapacitní propustek, při přívalových srážkách hrozba ucpání naplaveninami a ohrožení přilehlých objektů.	Ludvíkovský p.	2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek k hřišti</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Nekapacitní propustek k fotbalovému hřišti, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Řasnice	14.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 14</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Most v severní části Horní Řasnice přes pravostranný přítok Řasnice. Při přívalových srážkách hrozba zanesení naplaveninami a rozliv.	nepojmenovaný (207980002400)	0.31	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u zem. areálu č.p. 41</a>	Nové Město pod Smrkem	Ludvíkov pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami při přívalových povodních.	nepojmenovaný (207960000700)	0.03	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Krásný Les - východ</a>	Krásný Les	Krásný Les u Frýdlantu	Most přes silnici III. třídy č. 2911. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Řasnice	8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Krásný Les - most k č.p. 102</a>	Krásný Les	Krásný Les u Frýdlantu	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. Ohrožené objekty č.p. 205, 256, 236.	Řasnice	7.77	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Krásný Les - most u č.p. 16</a>	Krásný Les	Krásný Les u Frýdlantu	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při zaplavení objektů č.p. 14, 16.	Řasnice	5.1	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Most u č.p. 262</a>	Jindřichovice pod Smrkem	Jindřichovice pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Jindřichovický p.	6.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 353</a>	Jindřichovice pod Smrkem	Jindřichovice pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Jindřichovický p.	0.163	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 44</a>	Jindřichovice pod Smrkem	Jindřichovice pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Jindřichovický p.	5.85	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod č.p. 150</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	nepojmenovaný (207980003000)	0.13	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Řasnice - č.p. 22</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Řasnice	11.82	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Řasnice - č.p. 211</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Most č. 2915-3 na bezejmenném vodním toku. Hrozba ucpání naplaveninami při přívalových srážkách.	nepojmenovaný (207980007000)	0.01	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p. 12</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Řasnice	9.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Řasnice - propustek u č.p. 322</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	nepojmenovaný (207980009800)	0.18	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 14</a>	Nové Město pod Smrkem	Ludvíkov pod Smrkem	Nekapacitní propustek u č.p. 14. Hrozba ucpání naplaveninami při přívalových srážkách.	Ludvíkovský p.	1.36	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 71, 35, 37</a>	Lázně Libverda	Lázně Libverda	zúžený profil 3 mostních konstrukcí, riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti	Libverdský p.	2.43	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce na ulici Fügnerova</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil mostní konstrukce silnice I. třídy	Řasnice	2.07	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Krásný Les - most u č.p. 17</a>	Krásný Les	Krásný Les u Frýdlantu	Most u č.p. 17. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv při ohrožení okolních objektů.	Řasnice	7.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Řasnice - severně od ZŠ (u č.p. 342)</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Most č. 2911-9 severně od OÚ. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Řasnice	10.65	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 176 a 779</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil 2 mostních konstrukcí	Řasnice	0.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p. 257</a>	Jindřichovice pod Smrkem	Jindřichovice pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Jindřichovický p.	7.45	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek - Lesní</a>	Nové Město pod Smrkem	Nové Město pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při zaplavení horní části ulice Lesní.	nepojmenovaný (207940002800)	0.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Jez u č. p. 552</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil jezu	Smědá	28.67	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce pro pěší u č. p. 4048</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil mostní konstrukce pro pěší opravené po povodni v srpnu 2010	Smědá	27.26	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 382</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil mostní konstrukce	Smědá	35.89	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Arnoltice - č.p. 60</a>	Bulovka	Arnoltice u Bulovky	Propustek - hrozba ucpání naplaveninami při ohrožení objektů č.p. 60, 94, 90.	Arnoltický p.	0.02	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 14 a 96</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Možné zanesení naplaveninami a následný rozliv nad mostní profil při ohrožení č.p. 14 a 96.	Řasnice	13.2	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 360</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010	Smědá	35.13	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Krásný Les - západ</a>	Krásný Les	Krásný Les u Frýdlantu	Most přes silnici III. třídy č. 2911. u č.p. 266. Hrozba ucpání naplaveninami.	Řasnice	4.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustky na silnici I/13</a>	Dětřichov	Dětřichov u Frýdlantu	zúžené profily několika menších vodních toků propustky v těle hlavní komunikace	Oleška	0	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 15</a>	Jindřichovice pod Smrkem	Dětřichovec	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Jindřichovický p.	9.64	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u nádraží - jih</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Možné zanesení naplaveninami a následný rozliv nad mostní profil.	Řasnice	12.72	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 216</a>	Bílý Potok	Bílý Potok pod Smrkem	Propustek nepojmenovaného vodního toku	nepojmenovaný (207790004600)	0.04	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Bulovka u č.p. 279</a>	Bulovka	Bulovka	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	nepojmenovaný (208020000400)	0.9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Arnoltice - Bulovský potok</a>	Bulovka	Arnoltice u Bulovky	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při ohrožení silnice I. třídy č. 13.	Bulovský p.	7.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Krásný Les - jih</a>	Krásný Les	Krásný Les u Frýdlantu	Propustek přes místní komunikaci, hrozba ucpání naplaveninami.	nepojmenovaný (207980010800)	0.18	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek (č.p. 75)</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	nepojmenovaný (207980002000)	0.01	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Bulovka u č.p. 214</a>	Bulovka	Bulovka	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Bulovský p.	10.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Arnoltice - u č.p. 148</a>	Bulovka	Arnoltice u Bulovky	Nekapacitní propustek, při přívalových srážkách ohroženy přilehlé objekty č.p. 145, 148.	Arnoltický p.	0.07	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u rybníka</a>	Nové Město pod Smrkem	Ludvíkov pod Smrkem	Propustek přes silnici č. 29015 u č.p. 91. Při bleskových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozlití nad mostní profil.	Ludvíkovský p.	1.78	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek Ludvíkov západ</a>	Nové Město pod Smrkem	Ludvíkov pod Smrkem	Propustek na pravostanném přítoku Ludvíkovského potoka. Při přívalových srážkách může působit jako místo omezující odtokové poměry.	nepojmenovaný (207960000900)	0.168	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 113</a>	Bílý Potok	Bílý Potok pod Smrkem	zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010	Bílý p.	0.08	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Oldřiš - Kočičí potok</a>	Bulovka	Dolní Oldřiš	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při zaplavení silnice III. třídy ve směru Bulovka - Dolní Oldřiš, č. 2914	Kočičí p.	9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Arnoltice - u č.p. 7</a>	Bulovka	Arnoltice u Bulovky	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při zaplavení objektů č.p. 133, č.p.7.	Bulovský p.	6.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Řasnice - č.p. 234</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Místo omezující odtokové poměry-hrozba ucpání naplaveninami při přívalových srážkách.	nepojmenovaný (207980008800)	0.03	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Řasnice - propustek nad rybníkem</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Nekapacitní propustek na levostranném přítoku Řasnice, jež napájí místní rybník.Při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	nepojmenovaný (207980009600)	0.15	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Dolní Řasnice - u č.p. 266</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Most č. 2611-8. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Řasnice	9.65	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 252</a>	Nové Město pod Smrkem	Ludvíkov pod Smrkem	Při přívalových srážkách hrozba vyběžení Ludvíkovského potoka.	Ludvíkovský p.	1.28	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Bulovka č.p. 150</a>	Bulovka	Bulovka	Propustek - místo omezující odtokové poměry, hrozba ucpání naplaveninami.	Bulovský p.	9.97	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Bulovka - mostek u č.p. 7</a>	Bulovka	Bulovka	Most přes silnici č. 2914 - místo omezující odtokové poměry, hrozba ucpání naplaveninami.	nepojmenovaný (208020001600)	9.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Krásný Les - most u hřiště</a>	Krásný Les	Krásný Les u Frýdlantu	Zúžení profilu toku mostem přes silnici III. třídy č. 2911, kolem hřiště.	Řasnice	6.12	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most č.p. 62 - Srbská</a>	Horní Řasnice	Srbská	Most u areálu č.p. 62, hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Prudník	0.01	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 10</a>	Jindřichovice pod Smrkem	Dětřichovec	Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Jindřichovický p.	10.036	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Řasnice - u č.p.1</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Most č. 2915-2 na levostranném přítoku Řasnice. Při přívalových srážkách hrozba ucpání naplaveninami.	nepojmenovaný (207980009200)	0.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u půrmyslového areálu č.p. 76</a>	Jindřichovice pod Smrkem	Jindřichovice pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Jindřichovický p.	7.11	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Horní Bulovka, severně od č.p.5</a>	Bulovka	Bulovka	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv při zneprůstřednění místní silnice č. 2914.	nepojmenovaný (208020000400)	0.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Bulovka, most u č.p. 10</a>	Bulovka	Bulovka	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. Ohrožené objekty č.p. 256, 10.	Bulovský p.	10.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 57</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Možné zanesení naplaveninami a následný rozliv při ohrožení č.p. 57	Řasnice	15.72	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 43</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Most u obecního rybníku, možnost zanesení naplaveninami při přívalových srážkách.	Řasnice	14.73	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Řasnice - mostek u č.p. 7</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Řasnice	12.23	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Řasnice - most č. 2916-1</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Most ve směru Hajniště pod Smrkem jako místo omezující odtokové poměry. Hrozba ucpání naplaveninami.	Řasnice	11.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Řasnice - jižně od č.p. 47</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Most č.2915-4 - hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Řasnice	11.148	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Řasnice - č.p. 13</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Most u č.p. 13. Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Řasnice	9.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 254</a>	Hejnice	Hejnice	zúžený profil mostní konstrukce	Černý p.	0.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Jez pod zámkem</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil jezu	Smědá	26.57	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 113</a>	Dětřichov	Dětřichov u Frýdlantu	zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splavenin a snížení průtočnosti	Oleška	3.65	<a href="#">mapa</a>



<a href="#">Propustek silnice Hajniště - Ludvíkov</a>	Nové Město pod Smrkem	Hajniště pod Smrkem	Propustek pod silnicí č. 29015 mezi Hajništěm a Ludvíkovem. Hrozba ucpání naplaveninami a rozlití nad mostní profil při ohrožení průjezdnosti komunikace.	Lomnice	9.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u čerpací stanice</a>	Nové Město pod Smrkem	Hajniště pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv při přívalových srážkách na přítoku Lomnice z Podlesí.	nepojmenovaný (207940003600)	0.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatrubnění Malostranská</a>	Nové Město pod Smrkem	Nové Město pod Smrkem	Ohrožení ucpání naplaveninami a rozliv v oblasti č.p. 500 a 64, 65, 34.	Novoměstský p.	2.32	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 602</a>	Nové Město pod Smrkem	Nové Město pod Smrkem	Místo omezující odtokové poměry-hrozba ucpání naplaveninami při přívalových srážkách.	Lomnice	11.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 136, 154</a>	Lázně Libverda	Lázně Libverda	zúžený profil 2 mostních konstrukcí, riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti	Libverdský p.	2.04	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Krásný les - pod kamenolomem</a>	Krásný Les	Krásný Les u Frýdlantu	Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. Ohrožení č.p. 69.	Řasnice	7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 199</a>	Lázně Libverda	Lázně Libverda	zúžený profil mostní konstrukce, riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti	Libverdský p.	1.37	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most přes silnici č. 2915</a>	Jindřichovice pod Smrkem	Jindřichovice pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Jindřichovický p.	6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 19</a>	Jindřichovice pod Smrkem	Jindřichovice pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při zaplavení silnic č. 2915	nepojmenovaný (207200009200)	0.28	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod kostelem</a>	Nové Město pod Smrkem	Ludvíkov pod Smrkem	Propustek u kostel Sv. Petra a Pavla. Potenciální místo omezující odtokové poměry při přívalových srážkách.	Ludvíkovský p.	1.67	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek Dětrichovec</a>	Jindřichovice pod Smrkem	Dětrichovec	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při zaplavení přístupové silnice č. 29110.	Jindřichovický p.	9.54	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek silnice č. 29110</a>	Jindřichovice pod Smrkem	Jindřichovice pod Smrkem	Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	nepojmenovaný (207200004200)	0.63	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 360</a>	Jindřichovice pod Smrkem	Jindřichovice pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	nepojmenovaný (207200004200)	0.03	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 43</a>	Jindřichovice pod Smrkem	Jindřichovice pod Smrkem	Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	nepojmenovaný (207200005600)	0.03	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Řasnice - propustek č.p. 25</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Nekapacitní propustek na místní komunikaci - pod rybníkem Lípák. Při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil	nepojmenovaný (207980009000)	0.205	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Řasnice - č.p.153</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Řasnice	8.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Oldřiš - jih</a>	Bulovka	Dolní Oldřiš	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil silnice přes silnici č. 2914.	Červená voda (Oldřišský potok)	1.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Arnoltice jih u č.p. 9</a>	Bulovka	Arnoltice u Bulovky	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Bulovský p.	6.3	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 665</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil mostní konstrukce silnice II. třídy	Smědá	32.71	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce pro pěší u č. p. 281, 675</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil 2 mostních konstrukcí pro pěší opravených po povodni v srpnu 2010	Smědá	32.95	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Jez u č. p. 718</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil jezu	Smědá	34.17	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce pro pěší pod zámek</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil mostní konstrukce pro pěší opravené po povodni v srpnu 2010	Smědá	26.65	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce pro pěší u č. p. 4058</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil mostní konstrukce pro pěší opravené po povodni v srpnu 2010	Smědá	26.08	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek k č.p. 198</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv při ohrožení č.p. 190.	Řasnice	15.23	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u zemědělského družstva</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Možné zanesení naplaveninami a následný rozliv nad mostní profil.	Řasnice	14	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod rybníkem</a>	Nové Město pod Smrkem	Ludvíkov pod Smrkem	Propustek pod rybníkem v části s místním názvem Přebytek pod silnicí směr Ludvíkov. Hrozba při nedostatečné kapacitě rybníka.	Přebytecký p.	2.84	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Bulovka - střed</a>	Bulovka	Bulovka	Hrozba ucpání naplaveninami, rozliv nad mostní profil a zaplavení přilehlého objektu na parcele č. 299.	Bulovský p.	10.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Arnoltice - mostek k č.p. 99</a>	Bulovka	Arnoltice u Bulovky	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Bulovský p.	6.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 200</a>	Lázně Libverda	Lázně Libverda	zúžený profil 2 mostních konstrukcí, riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti	Libverdský p.	1.89	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u muničního skladu III</a>	Nové Město pod Smrkem	Hajniště pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv při zaplavení přístupové cesty ke skladu munice.	Lomnice	7.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u muničního skladu IV</a>	Nové Město pod Smrkem	Hajniště pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv při zaplavení přístupové cesty ke skladu munice.	Lomnice	7.166	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 214</a>	Bílý Potok	Bílý Potok pod Smrkem	zúžený profil opravené mostní konstrukce	Smědá	41.92	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 278</a>	Bílý Potok	Bílý Potok pod Smrkem	zúžený profil opravené mostní konstrukce	Smědá	40.91	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Série opravených mostů a lávek</a>	Bílý Potok	Bílý Potok pod Smrkem	zúžený profil mostních konstrukcí a lávek pro pěší opravených po povodni v srpnu 2010	Hájený p.	0.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Jez u průmyslového podniku</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil jezu	Smědá	35.61	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 40</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010	Lomnice	0.01	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 4073</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010	Smědá	26.89	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 1010</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010	Smědá	25.83	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce a jez u č. p. 927</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil jezu a mostní konstrukce pro pěší opravené po povodni v srpnu 2010	Smědá	26.08	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 1148</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010	Smědá	25.27	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 46</a>	Dětřichov	Dětřichov u Frýdlantu	zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splavenin a snížení průtočnosti	Oleška	4.38	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 9</a>	Jindřichovice pod Smrkem	Dětřichovec	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Jindřichovický p.	9.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u muničního skladu II</a>	Nové Město pod Smrkem	Hajniště pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv při zaplavení přístupové cesty ke skladu munice.	Lomnice	6.87	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 233</a>	Nové Město pod Smrkem	Ludvíkov pod Smrkem	Propustek pod silnicí mezi Ludvíkovem a Novým Městem pod Smrkem, u č.p. 233. Ohrožení ucpání naplaveninami a znepřístupnění silnice č. 29011.	Ztracený p.	1.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek Dělnická č.p. 117</a>	Nové Město pod Smrkem	Nové Město pod Smrkem	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při ohrožení č.p. 116, 117.	Novoměstský p.	2.14	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 150</a>	Bílý Potok	Bílý Potok pod Smrkem	zúžený profil lávkou pro pěší	Smědá	41.62	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 256</a>	Hejnice	Hejnice	zúžený profil mostní konstrukce	Smědá	38.72	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce pro pěší u č. p. 190, 651</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil 2 mostních konstrukcí pro pěší opravených po povodni v srpnu 2010	Smědá	32.08	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Jez u č. p. 295</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil jezu	Smědá	33.77	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 295</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010	Smědá	33.79	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 172</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Možné zanesení naplaveninami a následný rozliv nad mostní profil.	Řasnice	13.57	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Řasnice - most v centru u č.p. 49</a>	Dolní Řasnice	Dolní Řasnice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	nepojmenovaný (207980006800)	0.02	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 48</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při ohrožení č.p.48.	Řasnice	15.03	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod zem. družstvem (č.p.9)</a>	Nové Město pod Smrkem	Ludvíkov pod Smrkem	Nekapacitní propustek, při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a vybřežení.	Ludvíkovský p.	1.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Jez u č. p. 552</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil jezu	Smědá	31.88	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 723</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil mostní konstrukce opravené po povodni v srpnu 2010	Smědá	34.37	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce pro pěší a jez u č. p. 327</a>	Raspenava	Raspenava	zúžený profil jezu a mostní konstrukce pro pěší opravené po povodni v srpnu 2010	Smědá	34.84	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u OÚ (č.p. 230)</a>	Horní Řasnice	Horní Řasnice	Možné zanesení naplaveninami a následný rozliv nad mostní profil.	Řasnice	14.18	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pertoltice u č. p. 64</a>	Pertoltice	Dolní Pertoltice	Mostkem zúžený profil toku. Hrozí zachycení splávi a vzdutí.	Pertoltický p.	3.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Višňová Předlánce (u č. p. 10)</a>	Višňová	Předlánce	mostek u č.p. 10, hrozí zachycení splávi a vzdutí	Bulovský p.	0.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Černousy silniční most u e. č. Boleslav 1</a>	Černousy	Boleslav	Riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu	Smědá	4.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kunratice - střed obce</a>	Kunratice	Kunratice u Frýdlantu	Soustava tří mostků. Hrozí zachycení splávi a vzdutí.	Kunratický p.	1.2	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Mostní konstrukce u č. p. 190</a>	Děřichov	Děřichov u Frýdlantu	zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splavenin a snížení průtočnosti	Oleška	5.45	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železniční mostní konstrukce u průmyslového areálu</a>	Frýdlant	Frýdlant	zúžený profil železniční mostní konstrukcí	Smědá	24.59	<a href="#">mapa</a>