

## ORP Šternberk - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
<a href="#">Most silnice II/46 Olomouc - Opava</a>	Horní Loděnice	Horní Loděnice	při Q100 se voda přelévá i přes most silnice II/46 Olomouc - Opava	Trusovický p.	24.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silnice II/445 u č.p. 326</a>	Huzová	Huzová	Hrozí zachycení spláví a snížení průtočnosti profilu.	Sitka	27.23	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 37</a>	Horní Loděnice	Horní Loděnice	Nekapacitní most < Q100	Trusovický p.	24.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č. p. 89</a>	Horní Loděnice	Horní Loděnice	Nekapacitní mostek < Q100	Trusovický p.	24.86	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod místní komunikací u č. p. 75</a>	Horní Loděnice	Horní Loděnice	Nekapacitní propustek pod místní komunikací; vodní tok ID 10206570 (404020000200)	nepojmenovaný	0.12	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u hřbitova</a>	Horní Loděnice	Horní Loděnice	Nekapacitní most < Q100	Trusovický p.	25.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p.57</a>	Moravský Beroun	Čabová	Ocelobetonový nekapacitní mostek.	Čabová	2.24	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p.23</a>	Moravský Beroun	Čabová	Nekapacitní kamenný mostek.	Čabová	2.435	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Trubní propust u č.p.19</a>	Moravský Beroun	Čabová	Nekapacitní trubní propust v cestě.	Čabová	2.57	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Trubní propust u č.p.39</a>	Moravský Beroun	Čabová	Nekapacitní trubní propust.	Čabová	2.75	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Trubní propust nad č.p.39</a>	Moravský Beroun	Čabová	Nekapacitní trubní propust v cestě.	Čabová	2.84	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Ocelová lávka</a>	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Ocelová lávka s náspem, hrozí záchyt spláví ze zahrad.	Důlní p.	2.275	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek za č.p.367</a>	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Nekapacitní mostek.	Čabová	0.46	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p.414</a>	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Nekapacitní most (1xBeneš)	Čabová	0.19	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka</a>	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Dřevěná lávka, hrozí stržení.	Důlní p.	2.59	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most 46-046</a>	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Hrozí záchyt spláví na středovém pilíři.	Důlní p.	2.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u Granitolu</a>	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Hrozí záchyt spláví na ocelovém zábradlí.	Důlní p.	2.27	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most 440-007</a>	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Hrozí záchyt spláví na ocelovém zábradlí.	Důlní p.	1.74	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k Pentastavu</a>	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Nekapacitní most.	Důlní p.	1.28	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most 4402-1</a>	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Hrozí záchyt spláví na zábradlí.	Důlní p.	1.416	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most 45215-4</a>	Moravský Beroun	Nové Valteřice	Nekapacitní most.	Důlní p.	8.95	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mosty + násep</a>	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	Omezující profil, původní propusti v náspu zaneseny.	Bystřice	40.47	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most pod jatky</a>	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	Nekapacitní most (2xBeneš)	Bystřice	41.415	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most 44442-2</a>	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Dojde minimálně k zahlcení.	Bystřice	41.97	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most 44441-1</a>	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Dojde minimálně k zahlcení.	Bystřice	41.85	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most 44441-2</a>	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	Dojde minimálně k zahlcení.	Bystřice	41.09	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most nad nádražím</a>	Moravský Beroun	Ondrášov	Dojde minimálně k zahlcení.	Bystřice	42.83	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Ondrášovka - krytý profil</a>	Moravský Beroun	Ondrášov	Dojde k zahlcení a rozlivu do areálu.	Bystřice	43.06	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka k č.p.11</a>	Moravský Beroun	Ondrášov	Ocelobetonová lávka - hrozí stržení.	Bystřice	43.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka nad č.p.10</a>	Moravský Beroun	Ondrášov	Ocelová lávka, hrozí stržení.	Bystřice	43.98	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek pod č.p.6</a>	Moravský Beroun	Ondrášov	Hrozí záchyt spláví.	Bystřice	44.18	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Trubní propust</a>	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Nekapacitní profil, dojde rozlivu do luk.	Čabová	0.93	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Trubní propust k č.p.3</a>	Moravský Beroun	Nové Valteřice	Trubní propust v příjezdové cestě.	Důlní p.	9.06	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u hřiště</a>	Lužice	Lužice u Šternberka	most - ohrožení při Q > Q20, hrozí záchyt splávi	Sitka	10.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u knihovny</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	12.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">dřevěná lávka ul. Havlíčkova</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	12.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most č. 444-025</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	12.03	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železniční most - ul.Nádražní</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	11.92	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železniční most</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	11.87	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u ZŠ</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	12.78	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most ul. ČSA</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	13.37	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u č.p. 1429</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	13	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most na Světlově</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	14.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u Horního Žlebu</a>	Šternberk	Dalov	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	18.95	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek - Štarnov</a>	Štarnov	Štarnov	Mostek přes tok Aleš. Nekapacitní při zvýšených průtocích, v okolí dochází při záplavách k vybřežení toku.	Aleš	1.425	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u ČOV</a>	Štarnov	Štarnov	Most u ČOV obce Štarnov přes tok Grygava.	Grygava	4.92	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vtok do zatrubnění u č.p. 18</a>	Babice	Babice u Šternberka	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	Babický p.	4.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek č. 444-023</a>	Babice	Babice u Šternberka	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	nepojmenovaný (403820000400)	0.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">MVE u č.p. 22</a>	Domašov nad Bystřicí	Domašov nad Bystřicí		nepojmenovaný (404120002000)	0.14	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Jez</a>	Domašov nad Bystřicí	Domašov nad Bystřicí	hrozí nahromadění naplavenin a vznik led.bariér	Bystřice	33.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most č. 444-039</a>	Domašov nad Bystřicí	Domašov nad Bystřicí	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Bystřice	33.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">žb. lávka pro chodce u č.p. 148</a>	Domašov nad Bystřicí	Domašov nad Bystřicí	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Bystřice	34	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">MVE u č.p. 74</a>	Domašov nad Bystřicí	Domašov nad Bystřicí		nepojmenovaný (404120001400)	0.07	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 52</a>	Domašov u Šternberka	Domašov u Šternberka	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění a vzdutí	Domašovka	3.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 31</a>	Domašov u Šternberka	Domašov u Šternberka	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění a vzdutí	Aleš	7.75	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 67</a>	Lipina	Lipina u Šternberka	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Sprchový p.	4.13	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 88</a>	Lipina	Lipina u Šternberka	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sprchový p.	4.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u OÚ - č.p. 81</a>	Lipina	Lipina u Šternberka	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Sprchový p.	4.35	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 75</a>	Lipina	Lipina u Šternberka	Ucpání naplaveninami a větvemi a rozliv nad propustkem	Sprchový p.	4.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 290</a>	Řídeč	Řídeč	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Zlatý p.	2.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">MVE Šternberk</a>	Šternberk	Šternberk	MVE	Sitka	14.86	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p.84</a>	Moravský Beroun	Nové Valteřice	Nekapacitní mostek.	Důlní p.	9.48	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u č. p. 1013</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	13.74	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u Autocampu</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	15.48	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Most 4469-1</a>	Štarnov	Štarnov	Při zachycení většího množství splávy hrozí zvýšení hladiny toku Aleš. Na mostě je umístěn hladinoměr.	Aleš	0.969	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - ul. Potoční</a>	Město Libavá	Město Libavá	Hrozí nahromadění splávy a vzdutí	Smilovský p.	0.04	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most č. 440 - 012</a>	Město Libavá	Město Libavá	Hrozí nahromadění splávy a vzdutí	Libavský p.	5.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kamenný most</a>	Město Libavá	Město Libavá	Hrozí nahromadění splávy a vzdutí	Libavský p.	5.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek sil. III/4451</a>	Komárov	Komárov u Mladějovic	Nekapacitní průtoční profil - možnost vyběření	Zlatý p.	1.85	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u č.p. 130</a>	Město Libavá	Město Libavá	Hrozí nahromadění splávy a vzdutí	Libavský p.	4.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most č. 440 - 013</a>	Město Libavá	Město Libavá	Hrozí nahromadění splávy a vzdutí	Heroltovický p.	0.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek sil. III/44421</a>	Komárov	Komárov u Mladějovic	Nekapacitní průtoční profil - možnost vyběření	nepojmenovaný (40380000700)	2.33	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatrubnění Řídečského potoka v obci Komárov</a>	Komárov	Komárov u Mladějovic	Místo omezující odtokové poměry, v případě zvýšeného množství srážek z polí a luk směrem od Pasek může dojít k zaplavení objektů na levé straně dopravní komunikace III/44421 od Mladějovic	Řídečský p.	3.483	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">GRANITOL</a>	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Plot areálu a mostky v areálu, KRITICKÝM MÍSTEM JSOU ČESLE POD PLOTEM AREÁLU.	Čabová	0	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most (u č.p. 32)</a>	Huzová	Huzová	Nekapacitní most, hrozí ucpání splaveninami.	Sitka	26.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u Penny</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávy a vzdutí	Sprchový p.	0.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most č. 46-036</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávy a vzdutí	Sprchový p.	0.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek po Kyselkou</a>	Domašov nad Bystřicí	Domašov nad Bystřicí	Hrozí nahromadění splávy a vzdutí	Bystřice	34.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p.12</a>	Šternberk	Dalov	Hrozí nahromadění splávy a vzdutí	Sitka	18.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Jez - U stělnice</a>	Šternberk	Šternberk	na přelivné hraně jezu hrozí nahromadění splávy a vzdutí	Sitka	12.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek nad č.p. 94</a>	Lipina	Lipina u Šternberka	Hrozí nahromadění splávy a vzdutí	Sprchový p.	4.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek (u č.p. 29)</a>	Huzová	Arnoltice u Huzové	Možnost ucpání propustku a zaplavení příjezdové komunikace.	Arnoltický p.	3.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 254</a>	Huzová	Huzová	Možnost ucpání propustku a následné vzdutí hladiny.	nepojmenovaný (403870001300)	0.13	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u hřiště</a>	Huzová	Huzová	Možnost zachycení splávy a následné vzdutí hladiny a zaplavení místní komunikace.	nepojmenovaný (403870000800)	0.01	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most č. 440 - 010</a>	Norberčany	Norberčany	Hrozí nahromadění splávy a vzdutí	Libavský p.	9.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vpust do zatrubnění - ul. Smetanova</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u OÚ</a>	Hraničné Petrovice	Hraničné Petrovice	Hrozí zanesení vtoku do propustku	nepojmenovaný (404020001800)		<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most č. 44429-6</a>	Šternberk	Chabičov	Hrozí nahromadění splávy a vzdutí	Sitka	18.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p.278</a>	Řídeč	Řídeč	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	Zlatý p.	3.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p.54</a>	Norberčany	Stará Libavá	Hrozí nahromadění splávy a vzdutí	Libavský p.	12.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most č. 46 - 038</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávy a vzdutí	Sprchový p.	1.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most č. 444 - 033</a>	Šternberk	Těšíkov	Hrozí nahromadění splávy a vzdutí	Trusovický p.	19.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most č. 446 - 007B</a>	Strukov	Strukov	Hrozí nahromadění splávy a vzdutí	Teplička	3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod komunikací u č.p. 37</a>	Huzová	Huzová	Možnost ucpání propustku a následné vzdutí hladiny.	nepojmenovaný (403870000800)	0.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vtok - Konzerva</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění			<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Vtok - ul. Lesní</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most č. 46 - 037</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	Sprchový p.	1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p. 58</a>	Žerotín	Žerotín	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	Teplička	1.75	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most č. 440 - 011</a>	Norberčany	Trhavice	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	Libavský p.	8.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek na silnici III/4405</a>	Norberčany	Stará Libavá	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	Libavský p.	12.95	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most č. 444 - 036</a>	Hraničné Petrovice	Hraničné Petrovice	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	nepojmenovaný (404020001800)	1.95	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 311</a>	Řídeč	Řídeč	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	Zlatý p.	3.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most č. 44429-4</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	Sitka	16.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávky - Hvězdné údolí</a>	Šternberk	Šternberk	Při vysokých vodních stavech hrozí nahromadění splávi	Sitka	14	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek ul. Olomoucká</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	Sprchový p.	0.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u koupaliště</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	Sitka	15.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - ul. U vrby</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	Sprchový p.	0.75	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Horská vpust - ul. Smetanova</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u Sokolovny</a>	Hnojice	Hnojice	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	Kamínka	0.35	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace u č.p. 234</a>	Huzová	Huzová	Možnost zachycení splávi a ucpání mostku.	Sitka	27.71	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 91</a>	Huzová	Arnoltice u Huzové	Možnost ucpání propustku a následné vzduť hladiny.	Arnoltický p.	3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most přes Sitku v místní části Veveří</a>	Huzová	Veveří u Huzové	Nekapacitní most, hrozba ucpání splaveninami.	Sitka	32.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vtok - Na vyhlídce</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vtok u Charity</a>	Šternberk	Šternberk	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most č. 444 - 031</a>	Šternberk	Těšíkov	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	Těšíkovský p.	2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek účelové komunikace u č.p. 251</a>	Huzová	Huzová	Možnost ucpání propustku a následné vzduť hladiny.	Sitka	28.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek účelové komunikace</a>	Huzová	Huzová	Riziko zachycení splávi a snížení průtočnosti profilu.	Sitka	28.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u sloupu se sochou Panny Marie</a>	Huzová	Huzová	Možnost zachycení splávi a ucpání propustku.	nepojmenovaný (403870000800)	0.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p.32</a>	Šternberk	Těšíkov	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	Těšíkovský p.	1.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vtok do zatrubnění</a>	Hnojice	Hnojice	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	Kamínka	0.07	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p.11</a>	Šternberk	Těšíkov	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	Těšíkovský p.	2.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek v místní části Arnoltic</a>	Huzová	Arnoltice u Huzové	Možnost ucpání propustku a následné vzduť hladiny.	Arnoltický p.	3.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vtok do zatrubnění u č.p. 19</a>	Babice	Babice u Šternberka	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	Babický p.	4.5	<a href="#">mapa</a>