

ORP Šternberk - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Most silnice II/46 Olomouc - Opava	Horní Loděnice	Horní Loděnice	při Q100 se voda přelévá i přes most silnice II/46 Olomouc - Opava	Trusovický p.	24.4	mapa
Most silnice II/445 u č.p. 326	Huzová	Huzová	Hrozí zachycení splávní a snížení průtočnosti profilu.	Sítka	27.23	mapa
Most u č. p. 37	Horní Loděnice	Horní Loděnice	Nekapacitní most < Q100	Trusovický p.	24.7	mapa
Mostek u č. p. 89	Horní Loděnice	Horní Loděnice	Nekapacitní mostek < Q100	Trusovický p.	24.86	mapa
Propustek pod místní komunikací u č. p. 75	Horní Loděnice	Horní Loděnice	Nekapacitní propustek pod místní komunikací; vodní tok ID 10206570	nepojmenovaný (404020000200)	0.12	mapa
Most u hřbitova	Horní Loděnice	Horní Loděnice	Nekapacitní most < Q100	Trusovický p.	25.4	mapa
Most u č.p.57	Moravský Beroun	Čabová	Ocelobetonový nekapacitní mostek.	Čabová	2.24	mapa
Mostek u č.p.23	Moravský Beroun	Čabová	Nekapacitní kamenný mostek.	Čabová	2.435	mapa
Trubní propust u č.p.19	Moravský Beroun	Čabová	Nekapacitní trubní propust v cestě.	Čabová	2.57	mapa
Trubní propust u č.p.39	Moravský Beroun	Čabová	Nekapacitní trubní propust.	Čabová	2.75	mapa
Trubní propust nad č.p.39	Moravský Beroun	Čabová	Nekapacitní trubní propust v cestě.	Čabová	2.84	mapa
Ocelová lávka	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Ocelová lávka s náspem, hrozí záchyt splávní ze zahrad.	Důlní p.	2.275	mapa
Mostek za č.p.367	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Nekapacitní mostek.	Čabová	0.46	mapa
Most u č.p.414	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Nekapacitní most (1xBeneš)	Čabová	0.19	mapa
Lávka	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Dřevěná lávka, hrozí stržení.	Důlní p.	2.59	mapa
Most 46-046	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Hrozí záchyt splávní na středovém pilíři.	Důlní p.	2.4	mapa
Most u Granitolu	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Hrozí záchyt splávní na ocelovém zábradlí.	Důlní p.	2.27	mapa
Most 440-007	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Hrozí záchyt splávní na ocelovém zábradlí.	Důlní p.	1.74	mapa
Most k Pentastavu	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Nekapacitní most.	Důlní p.	1.28	mapa
Most 4402-1	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Hrozí záchyt splávní na zábradlí.	Důlní p.	1.416	mapa
Most 45215-4	Moravský Beroun	Nové Valteřice	Nekapacitní most.	Důlní p.	8.95	mapa
Mosty + násep	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	Omezující profil, původní propusti v náspe zaneseny.	Bystřice	40.47	mapa
Most pod jatky	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	Nekapacitní most (2xBeneš)	Bystřice	41.415	mapa
Most 44442-2	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Dojde minimálně k zahlcení.	Bystřice	41.97	mapa
Most 44441-1	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Dojde minimálně k zahlcení.	Bystřice	41.85	mapa
Most 44441-2	Moravský Beroun	Sedm Dvorů	Dojde minimálně k zahlcení.	Bystřice	41.09	mapa
Most nad nádražím	Moravský Beroun	Ondrášov	Dojde minimálně k zahlcení.	Bystřice	42.83	mapa
Ondrášovka - krytý profil	Moravský Beroun	Ondrášov	Dojde k zahlcení a rozlivu do areálu.	Bystřice	43.06	mapa
Lávka k č.p.11	Moravský Beroun	Ondrášov	Ocelobetonová lávka - hrozí stržení.	Bystřice	43.7	mapa
Lávka nad č.p.10	Moravský Beroun	Ondrášov	Ocelová lávka, hrozí stržení.	Bystřice	43.98	mapa
Mostek pod č.p.6	Moravský Beroun	Ondrášov	Hrozí záchyt splávní.	Bystřice	44.18	mapa

Trubní propust	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Nekapacitní profil, dojde rozlivu do luk.	Čabová	0.93	mapa
Trubní propust k č.p.3	Moravský Beroun	Nové Valteřice	Trubní propust v příjezdové cestě.	Důlní p.	9.06	mapa
Most u hřiště	Lužice	Lužice u Šternberka	most - ohrožení při $Q > Q_{20}$, hrozí záchyt splávi	Sitka	10.05	mapa
Most u knihovny	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	12.55	mapa
dřevěná lávka ul. Havlíčkova	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	12.3	mapa
Most č. 444-025	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	12.03	mapa
Železniční most - ul.Nádražní	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	11.92	mapa
Železniční most	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	11.87	mapa
Most u ZŠ	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	12.78	mapa
Most ul. ČSA	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	13.37	mapa
Lávka u č.p. 1429	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	13	mapa
Most na Světlově	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	14.6	mapa
Mostek u Horního Žlebu	Šternberk	Dalov	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sitka	18.95	mapa
Mostek - Štarnov	Štarnov	Štarnov	Mostek přes tok Aleš. Nekapacitní při zvýšených průtocích, v okolí dochází při záplavách k vybřežení toku.	Aleš	1.425	mapa
Most u ČOV	Štarnov	Štarnov	Most u ČOV obce Štarnov přes tok Grygava.	Grygava	4.92	mapa
Vtok do zatrubnění u č.p. 18	Babice	Babice u Šternberka	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	Babický p.	4.2	mapa
Mostek č. 444-023	Babice	Babice u Šternberka	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	nepojmenovaný (403820000400)	0.3	mapa
MVE u č.p. 22	Domašov nad Bystřicí	Domašov nad Bystřicí		nepojmenovaný (404120002000)	0.14	mapa
Jez	Domašov nad Bystřicí	Domašov nad Bystřicí	hrozí nahromadění naplavenin a vznik led.bariér	Bystřice	33.5	mapa
Most č. 444-039	Domašov nad Bystřicí	Domašov nad Bystřicí	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Bystřice	33.8	mapa
žb. lávka pro chodce u č.p. 148	Domašov nad Bystřicí	Domašov nad Bystřicí	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Bystřice	34	mapa
MVE u č.p. 74	Domašov nad Bystřicí	Domašov nad Bystřicí		nepojmenovaný (404120001400)	0.07	mapa
Propustek u č. p. 52	Domašov u Šternberka	Domašov u Šternberka	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění a vzdutí	Domašovka	3.15	mapa
Propustek u č. p. 31	Domašov u Šternberka	Domašov u Šternberka	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění a vzdutí	Aleš	7.75	mapa
Propustek u č.p. 67	Lipina	Lipina u Šternberka	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Sprchový p.	4.13	mapa
Propustek u č.p. 88	Lipina	Lipina u Šternberka	Hrozí nahromadění splávi a vzdutí	Sprchový p.	4.3	mapa
Propustek u OÚ - č.p. 81	Lipina	Lipina u Šternberka	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Sprchový p.	4.35	mapa
Propustek u č.p. 75	Lipina	Lipina u Šternberka	Ucpání naplaveninami a větvemi a rozliv nad propustkem	Sprchový p.	4.6	mapa
Propustek u č.p. 290	Řídeč	Řídeč	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Zlatý p.	2.8	mapa
MVE Šternberk	Šternberk	Šternberk	MVE	Sitka	14.86	mapa
Mostek u č.p.84	Moravský Beroun	Nové Valteřice	Nekapacitní mostek.	Důlní p.	9.48	mapa

Lávka u č. p. 1013	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Sitka	13.74	mapa
Most u Autocampu	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Sitka	15.48	mapa
Most 4469-1	Štarnov	Štarnov	Při zachycení většího množství spláví hrozí zvýšení hladiny toku Aleš. Na mostě je umístěn hladinoměr.	Aleš	0.969	mapa
Most - ul. Potoční	Město Libavá	Město Libavá	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Smilovský p.	0.04	mapa
Most č. 440 - 012	Město Libavá	Město Libavá	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Libavský p.	5.6	mapa
Kamenný most	Město Libavá	Město Libavá	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Libavský p.	5.15	mapa
Propustek sil. III/4451	Komárov	Komárov u Mladějovic	Nekapacitní průtoční profil - možnost vyběžení	Zlatý p.	1.85	mapa
Lávka u č.p. 130	Město Libavá	Město Libavá	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Libavský p.	4.6	mapa
Most č. 440 - 013	Město Libavá	Město Libavá	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Heroltovický p.	0.7	mapa
Propustek sil. III/44421	Komárov	Komárov u Mladějovic	Nekapacitní průtoční profil - možnost vyběžení	nepojmenovaný (403800000700)	2.33	mapa
Zatrubnění Řídečského potoka v obci Komárov	Komárov	Komárov u Mladějovic	Místo omezující odtokové poměry, v případě zvýšeného množství srážek z polí a luk směrem od Pasek může dojít k zaplavení objektů na levé straně dopravní komunikace III/44421 od Mladějovic	Řídečský p.	3.483	mapa
GRANITOL	Moravský Beroun	Moravský Beroun	Plot areálu a mostky v areálu, KRITICKÝM MÍSTEM JSOU ČESLE POD PLOTEM AREÁLU.	Čabová	0	mapa
Most (u č.p 32)	Huzová	Huzová	Nekapacitní most, hrozí ucpání splaveninami.	Sitka	26.5	mapa
Lávka u Penny	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Sprchový p.	0.55	mapa
Most č. 46-036	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Sprchový p.	0.25	mapa
Mostek po Kyselkou	Domašov nad Bystřicí	Domašov nad Bystřicí	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Bystřice	34.7	mapa
Mostek u č.p.12	Šternberk	Chabičov	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Sitka	18.8	mapa
Jez - U střeňnice	Šternberk	Šternberk	na přelivné hraně jezu hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Sitka	12.5	mapa
Mostek nad č.p. 94	Lipina	Lipina u Šternberka	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Sprchový p.	4.7	mapa
Propustek (u č.p 29)	Huzová	Arnoltice u Huzové	Možnost ucpání propustku a zaplavení příjezdové komunikace.	Arnoltický p.	3.2	mapa
Propustek u č. p. 254	Huzová	Huzová	Možnost ucpání propustku a následné vzdutí hladiny.	nepojmenovaný (403870001300)	0.13	mapa
Propustek u hřiště	Huzová	Huzová	Možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny a zaplavení místní komunikace.	nepojmenovaný (403870000800)	0.01	mapa
Most č. 440 - 010	Norberčany	Norberčany	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Libavský p.	9.5	mapa
Vpust do zatrubnění - ul. Smetanova	Šternberk	Šternberk	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění			mapa
Propustek u OÚ	Hraničné Petrovice	Hraničné Petrovice	Hrozí zanesení vtoku do propustku	nepojmenovaný (404020001800)		mapa
Most č. 44429-6	Šternberk	Chabičov	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Sitka	18.5	mapa
Propustek u č.p.278	Řídeč	Řídeč	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	Zlatý p.	3.2	mapa
Mostek u č.p.54	Norberčany	Stará Libavá	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Libavský p.	12.7	mapa
Most č. 46 - 038	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Sprchový p.	1.4	mapa
Most č. 444 - 033	Šternberk	Těšíkov	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Trusovický p.	19.4	mapa
Most č. 446 - 007B	Strukov	Strukov	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Teplička	3	mapa

Propustek pod komunikací u č.p. 37	Huzová	Huzová	Možnost ucpání propustku a následné vzdutí hladiny.	nepojmenovaný (403870000800)	0.2	mapa
Vtok - Konzerva	Šternberk	Šternberk	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění			mapa
Vtok - ul. Lesní	Šternberk	Šternberk	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění			mapa
Most č. 46 - 037	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Sprchový p.	1	mapa
Mostek u č.p. 58	Žerotín	Žerotín	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Teplička	1.75	mapa
Most č. 440 - 011	Norberčany	Trhavice	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Libavský p.	8.7	mapa
Mostek na silnici III/4405	Norberčany	Stará Libavá	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Libavský p.	12.95	mapa
Most č. 444 - 036	Hraničné Petrovice	Hraničné Petrovice	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	nepojmenovaný (404020001800)	1.95	mapa
Propustek u č.p. 311	Řídeč	Řídeč	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	Zlatý p.	3.4	mapa
Most č. 44429-4	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Sitka	16.6	mapa
Lávky - Hvězdné údolí	Šternberk	Šternberk	Při vysokých vodních stavech hrozí nahromadění spláví	Sitka	14	mapa
Mostek ul. Olomoucká	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Sprchový p.	0.15	mapa
Mostek u koupaliště	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Sitka	15.8	mapa
Most - ul. U vrby	Šternberk	Šternberk	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Sprchový p.	0.75	mapa
Horská vpust - ul. Smetanova	Šternberk	Šternberk	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění			mapa
Mostek u Sokolovny	Hnojice	Hnojice	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	Kamínka	0.35	mapa
Most místní komunikace u č.p. 234	Huzová	Huzová	Možnost zachycení spláví a ucpání mostku.	Sitka	27.71	mapa
Propustek u č. p. 91	Huzová	Arnoltice u Huzové	Možnost ucpání propustku a následné vzdutí hladiny.	Arnoltický p.	3	mapa
Most přes Sitku v místní části Veveří	Huzová	Veveří u Huzové	Nekapacitní most, hrozba ucpání splaveninami.	Sitka	32.2	mapa
Vtok - Na vyhlídce	Šternberk	Šternberk	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění			mapa
Vtok u Charity	Šternberk	Šternberk	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění			mapa
Most č. 444 - 031	Šternberk	Těšíkov	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Těšíkovský p.	2	mapa
Mostek účelové komunikace u č.p. 251	Huzová	Huzová	Možnost ucpání propustku a následné vzdutí hladiny.	Sitka	28.1	mapa
Mostek účelové komunikace	Huzová	Huzová	Riziko zachycení spláví a snížení průtočnosti profilu.	Sitka	28.3	mapa
Propustek u sloupu se sochou Panny Marie	Huzová	Huzová	Možnost zachycení spláví a ucpání propustku.	nepojmenovaný (403870000800)	0.25	mapa
Mostek u č.p.32	Šternberk	Těšíkov	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Těšíkovský p.	1.7	mapa
Vtok do zatrubnění	Hnojice	Hnojice	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	Kamínka	0.07	mapa
Mostek u č.p.11	Šternberk	Těšíkov	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Těšíkovský p.	2.2	mapa
Propustek v místní části Arnoltic	Huzová	Arnoltice u Huzové	Možnost ucpání propustku a následné vzdutí hladiny.	Arnoltický p.	3.55	mapa
Vtok do zatrubnění u č.p. 19	Babice	Babice u Šternberka	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	Babický p.	4.5	mapa
most č. 444-041	Domašov nad Bystřicí	Domašov nad Bystřicí	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	nepojmenovaný (404120002200)	1.55	mapa
lávka pro pěší u č.p.202	Domašov nad Bystřicí	Domašov nad Bystřicí	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Bystřice	33.45	mapa
mostek - ul. Lesní č.p. 166	Domašov nad Bystřicí	Domašov nad Bystřicí	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	nepojmenovaný (404120001600)	0.15	mapa
mostek u mlýna	Domašov nad Bystřicí	Domašov nad Bystřicí	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Bystřice	33.2	mapa

