

ORP Vyškov - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Mostek u č. p. 251	Drnovice	Drnovice u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Drnůvka	4.25	mapa
Propustek u č. p. 291	Luleč	Luleč	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Lulečský p.	3.97	mapa
Zatrubnění toku	Luleč	Luleč	Při přívalových srážkách nemusí být kapacita zatrubnění dostatečná.	Lulečský p.	4.25	mapa
Zatrubnění toku	Luleč	Luleč	Při přívalových srážkách nemusí být kapacita zatrubnění dostatečná.	Lulečský p.	4.53	mapa
Most nedaleko č. p. 318/34	Vyškov	Dědice u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Malá Haná	0.187	mapa
Propustek u č. p. 132/2A	Vyškov	Dědice u Vyškova	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (406630006000)	0.037	mapa
Most u zimního stadionu	Vyškov	Dědice u Vyškova	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti profilu.	Haná	33.711	mapa
Jez v Křečkovících	Vyškov	Vyškov	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti profilu.	Haná	32.224	mapa
Koryto toku v Nosálovících	Vyškov	Vyškov	Nekapacitní, hrozí riziko zanesení splaveninami, může být snížena průtočnost profilu.	Drnůvka	1.24	mapa
Mostek u č. p. 719	Drnovice	Drnovice u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Drnůvka	4.9	mapa
Propustek pod železničním násypem	Vyškov	Vyškov	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti profilu.	Drnůvka	1.24	mapa
Most, ulice Osvoboditelů	Ivanovice na Hané	Ivanovice na Hané	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Haná	23	mapa
Lávka pro pěší u č. p. 16	Nemojany	Nemojany	Možnost ucpání při vyšší hladině vody.	Rakovec	19.48	mapa
Propustek u požární nádrže	Dětkovice	Dětkovice	Riziko ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem.	Dětkovický p.	6.38	mapa
Most u č. p. 6	Dětkovice	Dětkovice	Riziko ucpání naplaveninami a rozliv nad mostem.	Dětkovický p.	6	mapa
Stavidlo u Obořilova mlýna	Rousínov	Rousínov u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Vážanský p.	0.6	mapa
Mostek u stadionu	Rousínov	Rousínov u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Vážanský p.	0.8	mapa

Zatrubnění toku se stavidlem	Habrovany	Habrovany	Při přívalových srážkách nemusí být kapacita koryta dostatečná.	Habrovanský p.	3.6	mapa
Zemědělský mostek	Ivanovice na Hané	Ivanovice na Hané	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Haná	22.65	mapa
Mostek k ZD	Ivanovice na Hané	Chvalkovice na Hané	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Chvalkovický p.	0.2	mapa
Mostek ve Chvalkovicích	Ivanovice na Hané	Chvalkovice na Hané	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Chvalkovický p.	0.75	mapa
Most přes silnici II/379	Drnovice	Drnovice u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (406740000800)	0.71	mapa
Most 47-005	Ivanovice na Hané	Ivanovice na Hané	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Haná	20.9	mapa
Zemědělský mostek	Ivanovice na Hané	Chvalkovice na Hané	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Haná	19.4	mapa
Mostek nedaleko č. p. 219	Ivanovice na Hané	Chvalkovice na Hané	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Pustiměřský p.	1	mapa
Zemědělský mostek u železniční trati	Ivanovice na Hané	Chvalkovice na Hané	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Chvalkovický p.	0.9	mapa
Jez Haná	Ivanovice na Hané	Ivanovice na Hané	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Haná	21.25	mapa
Mostek u č. p. 23	Drnovice	Drnovice u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Drnůvka	3.96	mapa
Trubní propustek na vedlejší komunikaci	Topolany	Topolany u Vyškova	Při ucpání splaveninami může dojít k rozlivu na komunikaci.	Mistní p.	0.75	mapa
Trubní propustek	Topolany	Topolany u Vyškova	Při ucpání splaveninami může dojít k rozlivu na komunikaci a do intravilánu obce.	Mistní p.	0.75	mapa
Trubní propustek u č. p. 83	Topolany	Topolany u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Lukovský p.	1.06	mapa
Most u kostela	Topolany	Topolany u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Haná	29.07	mapa
Mostek u Hasičské zbrojnice	Topolany	Topolany u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Mistní p.	0.03	mapa
Mostek u p. č. 66	Topolany	Topolany u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Lukovský p.	0.85	mapa
Propustek u č. p. 50	Vážany	Vážany u Vyškova	Může dojít k ucpání propustku naplaveninami. Propustek byl v minulosti kritickým místem. Po jeho zatrubnění se riziko vylití potoku z koryta snížilo.	Vážanský p.-Vyškovské	1.2	mapa

Trubní propustek v intravilánu obce	Topolany	Topolany u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Místní p.	0.328	mapa
Propustek pod komunikací Habrovanská	Rousínov	Rousínov u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Habrovanský p.	0.1	mapa
Trubní propustek na vedlejší komunikaci	Topolany	Topolany u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.		0.006	mapa
Trubní propustek u hasičské zbrojnice	Topolany	Topolany u Vyškova	Při ucpání splaveninami může dojít k rozlivu na komunikaci a do intravilánu obce.	Místní p.	0.01	mapa
Mostek u č. p. 202	Drnovice	Drnovice u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Drnůvka	3.68	mapa
Propustek pod zemědělským areálem	Drnovice	Drnovice u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (406740000900)	0.05	mapa
Propustek u vodárenského zařízení	Drnovice	Drnovice u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Drnůvka	3.38	mapa
Mostní konstrukce k Prameništi Drnovice	Drnovice	Drnovice u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Drnůvka	5.54	mapa
Mostek u č. p. 159	Drnovice	Drnovice u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Drnůvka	4.46	mapa
Mostek u č. p. 118	Drnovice	Drnovice u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Drnůvka	3.75	mapa
Mostek u Kašparovského rybníka	Drnovice	Drnovice u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Drnůvka	3.1	mapa
Propustek na přítoku Drnůvky	Drnovice	Drnovice u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (406740000800)	0.1	mapa
Most u č. p. 47	Rousínov	Čechyně	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Rakovec	13.7	mapa
Propustek nedaleko č. p. 85	Rousínov	Královopolské Vážany	V případě dlouhotrvajících intenzivních dešťů hrozí záchyt splávi a ucpání propustku pod místní silnicí.	Vážanský p.	2.3	mapa
Propustek nedaleko č. p. 690/32	Rousínov	Rousínov u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Rakovec	11.8	mapa
Zatrubnění toku	Luleč	Luleč	Při přívalových srážkách nemusí být kapacita zatrubnění dostatečná.	Lulečský p.	4.19	mapa
Propustek pod hlavní silnicí III/0476	Rousínov	Rousínov u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Rakovec	11.3	mapa
Propustek u č. p. 263	Rousínov	Královopolské Vážany	V případě dlouhotrvajících intenzivních dešťů hrozí záchyt splávi a ucpání propustku.	Vítovický p.	0.2	mapa

Silniční most přes Vítovický potok	Rousínov	Vítovice	V případě dlouhotrvajících intenzivních dešťů hrozí záchyt splávi a ucpání mostu.	Vítovický p.	2.1	mapa
Propustek pod železničními kolejemi	Rousínov	Rousínov u Vyškova	V případě dlouhotrvajících intenzivních dešťů hrozí záchyt splávi a ucpání propustku.	Kovalovický p.	0.9	mapa
Lávka přes Rakovec	Rousínov	Čechyně	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Rakovec	13.6	mapa
Most na ulici Lipová	Rousínov	Rousínov u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Rakovec	12.8	mapa
Propustek na ulici Trnečková	Rousínov	Rousínov u Vyškova	V případě dlouhotrvajících intenzivních dešťů hrozí záchyt splávi a ucpání propustku.	nepojmenovaný (416110000200)	0.2	mapa
Silniční most ve V části	Habrovany	Habrovany	Při přívalových srážkách nemusí být kapacita koryta dostatečná.	nepojmenovaný (416090001200)	0.81	mapa
Zúžené koryto s oplocením	Habrovany	Habrovany	Při přívalových srážkách může docházet k zanášení koryta důsledkem oplocení.	Habrovanský p.	3.92	mapa
Opevnění koryta + zatrubnění	Habrovany	Habrovany	Při přívalových srážkách nemusí být kapacita koryta dostatečná.	Habrovanský p.	3.56	mapa
Opevnění koryta	Habrovany	Habrovany	Při přívalových srážkách nemusí být kapacita koryta dostatečná.	Habrovanský p.	3.09	mapa
Úprava vodního toku (mostek, zpevnění koryta)	Habrovany	Habrovany	Při přívalových srážkách nemusí být kapacita koryta dostatečná.	Habrovanský p.	3.89	mapa
Mostek ve Vítovicích u č. p. 49	Rousínov	Vítovice	V případě dlouhotrvajících intenzivních dešťů hrozí záchyt splávi a ucpání mostku.	Vítovický p.	2.4	mapa
Propustek pod železničními kolejemi	Rousínov	Královopolské Vážany	V případě dlouhotrvajících intenzivních dešťů hrozí záchyt splávi a ucpání propustku pod železničními kolejemi.	Vážanský p.	1.1	mapa
Propustek pod železničními kolejemi	Rousínov	Rousínov u Vyškova	V případě dlouhotrvajících intenzivních dešťů hrozí záchyt splávi a ucpání propustku pod železničními kolejemi.	Habrovanský p.	0.7	mapa
Propustek pod hlavní silnicí II/430	Rousínov	Rousínov u Vyškova	V případě dlouhotrvajících intenzivních dešťů hrozí záchyt splávi a ucpání propustku.	Vážanský p.	0.4	mapa
Propustek u č. p. 14	Rousínov	Rousínov u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Vážanský p.	0.5	mapa
Mostek u č. p. 52	Rousínov	Vítovice	V případě dlouhotrvajících intenzivních dešťů hrozí záchyt splávi a ucpání mostku.	Vítovický p.	2.3	mapa
Mostek přes Vítovický potok	Rousínov	Vítovice	Při zvýšení hladiny Vítovického potoku, může dojít k ucpání mostu.	Vítovický p.	2.7	mapa
Propustek pod hlavní silnicí III/0473	Rousínov	Rousínov u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Rakovec	10	mapa
Mostek přes Rakovec	Rousínov	Rousínov u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Rakovec	9.9	mapa

Propustek pod hlavní silnicí II/430	Rousínov	Rousínov u Vyškova	Při zvýšení hladiny Kovalovického potoku, může být propustek ucpán.	Kovalovický p.	0.7	mapa
Zúžené koryto s mostkem u č. p. 121	Habrovany	Habrovany	Při přívalových srážkách nemusí být kapacita koryta dostatečná.	Habrovanský p.	0.77	mapa
Opevnění koryta + zatrubnění	Luleč	Luleč	Při přívalových srážkách nemusí být kapacita koryta dostatečná.	Lulečský p.	4.31	mapa
Mostek u č. p. 6	Rousínov	Vítovice	Při zvýšení hladiny Vítovického potoku, může dojít k ucpání mostku.	Vítovický p.	2.29	mapa
Most v ř. km 8.87	Pustiměř	Pustiměř	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Pustiměřský p.	8.87	mapa
Most č. 37926-3	Nemojany	Nemojany	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Rakovec	19.38	mapa
Silniční most u č. p. 157	Pustiměř	Pustiměř	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Pustiměřský p.	7.58	mapa
Most u č. p. 20 a 21	Pustiměř	Pustiměř	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Pustiměřský p.	7.88	mapa
Most u č. p. 54	Pustiměř	Pustiměř	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Pustiměřský p.	8.29	mapa
Mostek za obcí	Dětkovice	Dětkovice	Riziko ucpání naplaveninami a rozliv nad mostkem.	Dětkovický p.	5.64	mapa
Propustek nedaleko č. p. 56	Prusy-Boškůvky	Boškůvky	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Boškůvský p.	2.2	mapa
Zatrubnění Moravské Prusy	Prusy-Boškůvky	Moravské Prusy	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	nepojmenovaný (406790001200)	0.9	mapa
Propustek nedaleko č. p. 79	Prusy-Boškůvky	Moravské Prusy	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	nepojmenovaný (406790001200)	0.23	mapa
Zatrubnění Boškůvského potoka	Prusy-Boškůvky	Boškůvky	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Boškůvský p.	2.1	mapa
Dvojice mostů nedaleko č. p. 234	Prusy-Boškůvky	Moravské Prusy	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Pruský p.	3.95	mapa
Mostek u Hotelu Vrchovina	Podomí	Podomí	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Jedovnický p. (Podomský p.)	14.6	mapa
Mostek u č. p. 51	Lysovice	Lysovice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Lysovický p.	1.2	mapa
Mostek u OÚ	Lysovice	Lysovice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Lysovický p.	0.9	mapa
Mostek u KD	Lysovice	Lysovice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Lysovický p.	0.6	mapa

Mostek u č. p. 33	Medlovice	Medlovice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Medlovický p.	2.7	mapa
Ježkovice vpusť I	Ježkovice	Ježkovice na Moravě	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Drnůvka	10	mapa
Ježkovice vpusť II	Ježkovice	Ježkovice na Moravě	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Drnůvka	9.5	mapa
Potok Rakovec	Nemojany	Nemojany	Neudržované koryto a břehy (rostoucí náletové dřeviny, zanesené koryto) po celé délce od rybníka Chobot až pod intravilán obce.	Rakovec	20.4	mapa
Propustek u č. p. 14	Račice-Pístovice	Pístovice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem.	Rakovec	24.3	mapa
Propustek u č. p. 73	Račice-Pístovice	Pístovice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem.	Rakovec	24.6	mapa
Lávky nad centrem	Švábenice	Švábenice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Švábenický p.	4.9	mapa
Most 428-005	Švábenice	Švábenice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Švábenický p.	4.8	mapa
Lávka pod centrem	Švábenice	Švábenice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Švábenický p.	4.7	mapa
Most ke mlýnu	Švábenice	Švábenice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Švábenický p.	4.2	mapa
Zatrubnění pod kostelem	Švábenice	Švábenice	Riziko ucpání naplaveninami a rozliv nad zatrubněním.	nepojmenovaný (406830001200)	0	mapa
Svodnice z polí	Hoštice-Heroltice	Hoštice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (406780001800)	0	mapa
Most silnice č. 4315	Kučerov	Kučerov	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Rostěnický p.	9.9	mapa
Zatrubnění toku	Kučerov	Kučerov	Nedostatečná kapacita při přívalových srážkách.	Kučerovský p.	0	mapa
Most 34929-2	Tučapy	Tučapy u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Rakovec	17.95	mapa
Most 430-015	Tučapy	Tučapy u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Rakovec	16.83	mapa
Most 37929-1	Tučapy	Tučapy u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Habrůvka	0.22	mapa
Mostek u č. p. 126	Rostěnice-Zvonovice	Rostěnice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Rostěnický p.	5.75	mapa
Most u zastávky	Rostěnice-Zvonovice	Rostěnice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Rostěnický p.	5.9	mapa

Most silnice III/43339	Hvězdlice	Nové Hvězdlice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Hvězdlička	8.5	mapa
Mostek pod kaštanem	Hvězdlice	Nové Hvězdlice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Hvězdlička	8.3	mapa
Propustek v uličce	Hvězdlice	Nové Hvězdlice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Hvězdlička	8.1	mapa
Most v Křebě	Hvězdlice	Nové Hvězdlice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Hvězdlička	7.9	mapa
Mostek v areálu bývalého JZD	Hvězdlice	Nové Hvězdlice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Hvězdlička	7.5	mapa
Most u Krečmerova mlýna	Hvězdlice	Nové Hvězdlice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Starohvězdlický p.	0.2	mapa
Most na silnici III/43340	Hvězdlice	Staré Hvězdlice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Starohvězdlický p.	0.85	mapa
Most u č. p. 93	Podomí	Podomí	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Jedovnický p. (Podomský p.)	15.1	mapa
Trubní propustek nad suchým poldrem	Topolany	Topolany u Vyškova	Ucpání naplaveninami a rozlití do okolí propustku	Lukovský p.	1.58	mapa
Trubní propustek na konci místní komunikace	Topolany	Topolany u Vyškova	Ucpání naplaveninami a rozlití do polí a komunikace	Topolanský p.	0.15	mapa
Trubní propustek nad D1	Topolany	Topolany u Vyškova	Může dojít k ucpání propustku a vylití vody do okolí.	Topolanský p.	1	mapa
Trubní propustek u dálnice D1	Topolany	Topolany u Vyškova	Ucpání naplaveninami a rozlití okolo propustku.	Lukovský p.	1.23	mapa
Trubní propustek pod dálnicí D1	Topolany	Topolany u Vyškova	Při ucpání naplaveninami může dojít k vylití vody na vozovku D1	Topolanský p.	0.99	mapa
Lávka pod muzeem	Švábenice	Švábenice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Švábenický p.	5.54	mapa
Medlovice - vedle č. p. 88	Medlovice	Medlovice				mapa
Lávka u rybníka	Švábenice	Švábenice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Švábenický p.	6.17	mapa
Přejížďadlo	Švábenice	Švábenice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Švábenický p.	6.405	mapa
Most u hřiště	Švábenice	Švábenice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Švábenický p.	4.4	mapa
Lávka za č. p. 89	Tučapy	Tučapy u Vyškova	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu a rozliv do okolí.	Rakovec	16.85	mapa
Most u OÚ	Moravské Málkovice	Moravské Málkovice	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Medlovický p.	4.75	mapa

[Sdružená výpust](#)

Tučapy

Tučapy u
Vyškova

Nekapacitní, riziko zanášení
splaveninami a snížení průtočnosti
Habrůvka
profilu.

0.315 [mapa](#)