

Kořenice - Fotodokumentace

ID Foto	Popis	Obec	Katastr	Směr	Autor
26545663.jpg	zatrubnění mezi objekty č.p. 34 36	Kořenice	Kořenice	V	ŠINDLAR s.r.o. mapa
26545753.jpg	ohrožený objekt č. p. 19 - Dolní Mlýn	Kořenice	Chotouchov	SV	ŠINDLAR s.r.o. mapa
26545975.jpg	ohrožené objekty č. p. 8, 27, 47	Kořenice	Chotouchov	J	ŠINDLAR s.r.o. mapa
26545727.jpg	bezpečnostní přeliv	Kořenice	Chotouchov		ŠINDLAR s.r.o. mapa
26545676.jpg	mostek a zúžený úsek u č. p. 49 - Chotouchov	Kořenice	Chotouchov	SV	ŠINDLAR s.r.o. mapa
26545741.jpg	požerák	Kořenice	Chotouchov		ŠINDLAR s.r.o. mapa
26545631.jpg	vtokový objekt do rybníka - česle	Kořenice	Chotouchov	SV	ŠINDLAR s.r.o. mapa
26545748.jpg	místo akumulace přivalových srážek	Kořenice	Kořenice	SSV	ŠINDLAR s.r.o. mapa
26546587.jpg	ohrožené objekty č. p. 37, 38, 48	Kořenice	Chotouchov	J	ŠINDLAR s.r.o. mapa
26545705.jpg	Chotouchov - mostky k zahradám	Kořenice	Chotouchov	SSV	ŠINDLAR s.r.o. mapa
26545738.jpg	koruna hráze	Kořenice	Chotouchov		ŠINDLAR s.r.o. mapa